

通学路の状況

(令和4年度に新たに生じた対策必要箇所)

RS. 2.14時点

No	通し	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	事業者の区分	道路の管理区分	対策状況	対策予定 令和4年度中	対策予定 令和5年度中	対策予定 令和6年度以降
1	1	城南小	市道天神町銭掛1号線	盛岡市天神町9-23「天神町吉田ビル」付近交差点	横断歩道の線が消えかかっており、横断歩道付近の路面が一部陥没して危険である。	路面補修(市) 横断歩道の再塗装(警)	警察 盛岡市 (道路管理課)	公安委員会 道路管理者	市町村	対策済			
2	2		市道本町通一丁目新庄町2号線	加賀野3丁目1付近 附属小学校校庭角十字路交差点	横断歩道の線が消えかかっており、横断歩道付近の路面が一部陥没して危険である。	路面補修(市) 横断歩道の再塗装(警)	警察 盛岡市 (道路管理課)	公安委員会 道路管理者	市町村	対策済			
3	1	杜陵小	市道下ノ橋町2号線	下ノ橋町2-28 下ノ橋コーポ前道路	(冬季)寄せられた雪で道幅が狭くなり危険である。	学校から通学児童への注意喚起(学)	杜陵小学校	学校	市町村	対策済			
4	1	中野小	市道東中野14号線	東中野14号線 葛西橋から沢田方面に向かう東中野14号線	途中で歩道が切れてなくなるとともに、道幅が非常に狭くなり危険である。	歩道と車道の拡幅(市)	盛岡市 (道路建設課)	道路管理者	市町村	対策予定			○
5	1	北厨川小	市道谷地頭線外1路線	北厨川郵便局、盛岡大学附属高等学校前道路	道路が狭く、歩道が北側にしかない。また、カーブのため見通しが悪く、危険である。	歩道と車道、自転車走行レーンの整備(市)	盛岡市 (道路建設課)	道路管理者	市町村	対策予定			○
6	1	津志田小	市道板子塚新堰線	盛岡市津志田町中央2丁目4番地十字路	昨年度、本校児童がこの箇所では交通事故に遭う。4方向からの自動車に気を付け横断しなければいけない場所であり危険である。	学校からの通学児童への安全指導(学)	津志田小学校	学校	市町村	対策済			
7	1	北松園小	市道北松園1号線	盛岡市北松園二丁目付近の歩道	冬季になると、屋根に積もった雪が歩道に落雪する危険性がある。	冬季のみ危険箇所の反対側を通るよう、通学路の変更(学)	北松園小学校	学校	市町村	対策済			
8	1	渋民小	市道舟田下田線	牡丹野付近から下田踏切までのIGRいわて銀河鉄道線沿いの直線道路	スピードを出している車が多く、冬は除雪されていないこともあり、車道を歩かなければならない時があって危険である。	除雪の仕方の検討(町内会へ協力依頼含み)(市)	盛岡市 (玉山建設課)	道路管理者	市町村	対策予定		○	
9	2		市道山田線	ヤマモト鉄工所(下田字頭無)から喜雲寺に向かう下り坂の急カーブ	坂道の急カーブで見通しが悪く、危険である。	片側の外側線の引き直し(市) 学校から歩行の仕方について指導(学)	盛岡市 (玉山建設課) 渋民小学校	道路管理者 学校	市町村	対策予定			○
10	3		市道下田生出線	下田保育園付近	道路が狭く、歩道もない。また、カーブも多いため危険である。	車道を狭め、外側線の引き直しで歩行スペースの確保(市)	盛岡市 (玉山建設課)	道路管理者	市町村	対策予定			○
11	4		市道下田生出線	下田踏切	交通量が多く、踏切を横断する際に危険であるとともに、その前後にも歩道がなく、危険である。	踏切付近の外側線の引き直し(市) 路面補修(市)	盛岡市 (玉山建設課)	道路管理者	市町村	対策予定			○
12	5		市道下田生出線	下田踏切付近	踏切近くの横断歩道で、3方向から車が来るため、危険である。	スクールガード見守り(学) 減速マークの路面標示(市) 視界をよくするために草刈り依頼(市)	盛岡市 (玉山建設課、 税務住民課) 渋民小学校	道路管理者 学校	市町村	対策予定			○
13	1	生出小	国道282号	岩手県自動車運転免許試験場前の国道282号線の歩道	10mほど歩道がない。児童は、路側帯を歩き通学しているが、積雪時には白線が雪に埋もれ、車道を歩かざる負えなくなっている。登校時は通勤車両が多く、大変危険である。	歩道をつなげるための事業化を検討(県)	岩手県	道路管理者	県	対策予定		○	
14	2		市道好摩生出線	畑重車両整備～生出小学校の道路・歩道	積雪時、歩道が歩行困難になるため、車道を歩かざる負えなくなっており、大変危険である。学校方向への下り坂となっており、車の速度が上がる場所でもある。	除雪の仕方の確認(市)	盛岡市 (玉山建設課)	道路管理者	市町村	対策予定		○	
15	1	好摩小	県道渋民田頭線 市道好摩生出線 市道駅前南線	好摩字夏間木の巻堀中学校付近の変則丁字路交差点	1本の道路に建物を挟んで2本の道路が接しており、見通しが悪く、危険である。	学校から通学児童への注意喚起及び、危険箇所を通らないよう通学路の変更を検討(学)	好摩小学校	学校	県 市町村	対策済			
16	2		市道好摩生出線	好摩字夏間木の好摩小学校付近の信号機のない十字路交差点	小学校と中学校の間の道路が優先道路と間違い、以前衝突事故があるなど、交差点を横断する際危険である。	ドットラインの再塗装(市) 学校からの通学児童への注意喚起(学)	盛岡市 (玉山建設課) 好摩小学校	道路管理者 学校	市町村	対策済			