

通学路の状況

(令和5年度に新たに生じた対策必要箇所)

No	通し	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	事業者の区分	道路の管理区分	対策状況	対策予定 令和5年度中	対策予定 令和6年度中	対策予定 令和7年度 以降
1	1	城南小	市道本町通一丁目新庄町2号線	盛岡市若園町9番 若園町交差点	横断歩道の線が消えているため危険である。	路面補修 横断歩道の再塗装	警察	公安委員会	市町村	対策済			
2	2		市道加賀野一丁目19号線	盛岡市上ノ橋町7番と天神町1番の間の道路	道路の路側帯の線が消えているため危険である。	路側帯の再塗装	盛岡市 (道路管理課)	道路管理者	市町村	対策済			
3	1	中野小	市道八幡町中野一丁目2号線	盛岡市中野二丁目 国道4号線茶畑二丁目交差点から東側の歩道	歩道の縁石が崩れているところが点在しており、車道と歩道の境がなく危険である。	縁石の補修	盛岡市 (道路管理課)	道路管理者	市町村	対策予定		○	
4	1	本宮小	国道46号	盛岡市本宮二丁目 本宮交差点	「車止め」がなく、交通量が多い交差点で歩道で待つ際に不安があるなどの声が、子ども、保護者、地域から寄せられている。	ポラード設置(交差点の4箇所(隅)に設置)	国	道路管理者	国	対策予定		○	
5	1	河北小	市道本町通二丁目上田四丁目線	盛岡市長田町22番地 上田から長田町に至る跨線橋東側(池田歯科側)階段	融雪設備の故障により、凍結時通行する際、転倒者もあり危険である。	融雪設備の補修	盛岡市 (道路管理課)	道路管理者	市町村	対策済			
6	1	大新小	市道稲荷町谷地頭線	盛岡市大館町17-5のローソン横の歩道	横断歩道がなく、しかも視界が悪いため、車が歩行者に気づかないことが多く危険である。	横断注意の路面標示 学校からの安全指導	盛岡市 (道路管理課)	道路管理者	市町村	対策予定		○	
7	1	東松園小	市道東松園二丁目5号線	校門脇の歩道	校門脇の歩道に木(ドイツウヒ)の根がのびて、アスファルトが割れ、でこぼこになっているのと、枝が伸びて見通しが悪く危険である。	歩道の補修 樹木の剪定	盛岡市 (教育委員会)	教育委員会等	市町村	対策予定		○	
8	1	羽場小	市道西街道線	盛岡市湯沢5-34-3の藤久商店前横断歩道付近	排水溝の鉄格子が湾曲している。また、排水溝に水が流れ込む所に穴が開いていて危険である。	マスの補修 鉄格子の交換	盛岡市 (道路管理課)	道路管理者	市町村	対策済			
9	1	見前南小	市道柿木線	盛岡市西見前第12地割柿木団地付近の道路	児童が多く通る道路であり、交通量も多く、歩道と車道の区別がなく危険である。また、路面のひび割れや陥没があり、雨天時には、泥水を跳ね上げられ濡れてしまう状況である。	路面補修 路側帯設置	盛岡市 (道路管理課) 見前南小学校	道路管理者 学校	市町村	対策済			