

通学路の状況

(令和2年度に新たに生じた対策必要箇所)

No	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	事業者の区分	道路の管理区分	対策状況	対策予定 令和2年度中	対策予定 令和3年度中	対策予定 令和4年度以降	
1	杜陵小	市道開運橋明治橋2号線	下ノ橋町3丁目船山医院駐車場交差点	交通量が多いにもかかわらず、歩行者専用信号機がない また、見通しが悪く、下ノ橋方面から信号を無視してスピードを出してくる自転車と横断児童が衝突する危険がある	ポールコーン設置 学校から児童へ注意喚起	盛岡市 (道路管理課) 杜陵小学校	道路管理者	市町村	対策予定		○		
2		県道不動盛岡線	盛岡市肴町2 栢内病院駐車場前横断歩道	交通量が多いにもかかわらず、歩行者専用信号機がない また、カーブの先に横断歩道があり、運転手からは見通しが悪く、危険である 令和1年7月、横断中の2年女児が交通事故に遭っている	道路整備と区画線の引き直し 横断歩道の塗り直し 学校から児童へ注意喚起	県 警察 杜陵小学校	道路管理者	県	対策予定		○		
3	大慈寺小	市道茶畑二丁目1号線	茶畑・羅漢公園前の信号とコンビニの歩道	交差点で交通量が多く、コンビニ駐車場の車の出入りも多い	学校から児童へ注意喚起	大慈寺小学校	教育委員会等	市町村	対策済				
4		市道南大通二丁目南大橋線	鉦屋町・和田酒店～神子田町方面への道路	道路が細いにもかかわらず、スピードを出す車が多い	学校から児童へ注意喚起	大慈寺小学校	教育委員会等	市町村	対策済				
5		県道不動盛岡線	南大通・プランタンプラン前交差点	曲がり角で見通しが悪く交通量が多い また、坂道のためスピードを出した自転車が多数通過する	ラバーポール設置の検討	県	道路管理者	県	対策予定		○		
6		市道鉦屋町4号線	茶畑・わかば公園～大慈寺小へ向かう道路	道路に大きな段差がある カーブがきつく車が見えにくい	サイドライン整備 ポールコーンの設置	盛岡市 (道路管理課)	道路管理者	市町村	対策予定		○		
7		市道南大通二丁目南大橋線	神子田町・点滅信号通り	交通量が多いため、歩行者は端を歩くが側溝の穴が広がっており、足がはまって落ち怪我をしたことがある 数年前に市に連絡したが、未だ改善されていない	破損のひどい側溝蓋の交換	盛岡市 (道路管理課)	道路管理者	市町村	対策予定		○		
8		中野小	市道東中野門線	見石の道路	道路が狭い 横断歩道の位置が変わり、わかりにくく2回横断しなければならぬ歩道のつくりである	学校から児童へ注意喚起	盛岡市 (道路建設課)	道路管理者	市町村	対策済			
9		市道本宮6号線	本宮二丁目 盛岡商業高に向かう道路	遊歩道と交差する場所で、建物や塀で見通しが悪く、朝夕の交通量が多い	ポールコーンの設置 学校から児童へ注意喚起	盛岡市 (道路管理課)	道路管理者	市町村	対策予定		○		
10	本宮小	市道本宮230号線	本宮四丁目 本宮活動センター東側交差点	ビルがあるため西進する車から歩行者が見えない	学校から児童へ注意喚起	本宮小学校	教育委員会等	市町村	対策済				
11		市道本宮217号線	本宮四丁目 原敬記念館西側丁字路	車道の停止線が、歩道を横切った位置にあり、車がスピードを緩めずに丁字路に侵入してくる	路面表示の検討	盛岡市 (道路管理課)	道路管理者	市町村	対策予定		○		
12	青山小	県道氏子橋夕顔瀬線	上堂1丁目上堂第一公民館前交差点	信号機や横断歩道はあるが、交通量が多く危険である	路面表示の引き直しとポールコーンの整備 学校から児童へ注意喚起 スクールガードの協力	県 青山小学校	道路管理者	県	対策済				
13	太田東小	市道下太田上太田5号線	下太田榊 盛岡西典礼会館前交差点	昨年典礼会館から東側に伸びる道路が拡張整備され、交通量が増加しているが横断歩道がない	横断歩道設置の検討	盛岡東警	公安委員会	市町村	対策予定			○	
14	東松園小	市道上田116号線	松屋敷の少年刑務所へ向かう道路	道路の脇にある側溝に蓋がなく危険である	センターラインの消去とサイドライン引き直しを検討 学校から児童へ注意喚起	盛岡市 (道路管理課) 東松園小学校	道路管理者	市町村	対策予定			○	
15	津志田小	道路区域外	三本柳1地割盛岡いすゞモーターズ前の電柱	電柱に取り付けられている角ばった棒がむき出しになっており危険である	私有地に入らないよう学校から児童へ注意喚起	津志田小学校	教育委員会等	市町村	対策済				
16	見前南小	市道久保屋敷線	学校から市道久保屋敷線につながる交差点	市道久保屋敷線の交通量が増加しており、児童の横断が危険である	路面標示 ラバーポール設置 学校から児童へ注意喚起	盛岡市 (道路管理課) 見前南小学校	道路管理者	市町村	対策予定		○		
17	生出小	市道生出滝の沢線	生出小学校校門前から生出児童館前の道路	学校から生出児童館までの区間、車道と歩道の境がなく危険であり、冬場は雪が盛り上がり、危険である	外側線の引き直しと誘導体の整備 池付近フェンスの安全対策の検討 除雪業者への指導 学校から児童への注意喚起	盛岡市 (玉山建設課)	道路管理者	市町村	対策予定			○	
18	向中野小	市道西仙北向中野2号線	向中野字細谷地付近	新しくできた道路のため、横断歩道がない	開発地域でもあるため信号機や横断歩道の設置を検討	盛岡東警 盛岡市 (南整備課)	公安委員会	市町村	対策予定			○	
19	玉山小	県道洪民川又線	日戸地内玉山中学校付近	玉山製材所付近から玉山中学校入り口付近に歩道がないため危険である	歩道未設置区間の歩行スペースの確保を検討	県 玉山小学校	道路管理者	県	対策予定			○	
20	山岸小	市道本町通一丁目名乗沢2号線	山岸三、四丁目付近(山岸地区活動センター付近)のバス通り	歩道が未整備で、車道も狭隘かつ見通しが悪く危険である。	歩道を整備予定	盛岡市 (道路建設課)	道路管理者	市町村	対策予定			○	