


岩手県 盛岡市 仙北小学校校区(通学路緊急合同点検 要対策箇所)



・道路の構造が複雑で注意が必要。
交通量も多い。

<対策メニュー>
・通学児童への学校から注意喚起等指導予定【仙北小】

・道路が狭い。三叉路が2つあり、視界が悪い。

<対策メニュー>
・通学児童への学校から注意喚起等指導予定【仙北小】

・道路のすぐそばを水路が通っていて落ちると危険である。

<対策メニュー>
・通学児童への学校から注意喚起等指導予定【仙北小】

【対策検討メンバー】
・盛岡市教育委員会
・盛岡東警察署
・盛岡市(道路管理者)

- - - : 通学路(学校指定)
● : 危険箇所

0 0.2 0.4 km