

修繕箇所一覧表

都市公園等照明灯LED化その3修繕

番号	公園名	設置場所	面積 (ha)	基数 (実数)	灯具種別	灯具 デザイン	ポール 高さ	ポール 腐食	開設年月日	備考
33	杉原幼稚園	上厨川字杉原84-10	0.02	1	A	中心	5.5	無	H2.3.31	
44	塚堰幼稚園	津志田西1丁目6-63	0.09	1	A	片寄	5	有(錆程度)	H4.3.10	
				1	A	片寄	5	有(錆程度)		
45	塚堰2号幼稚園	津志田西1丁目6-1	0.05	1	B	片寄	4	無	H4.3.10	
46	塚堰3号幼稚園	津志田西1丁目17-16	0.04	1	A	中心	5	無	H4.3.10	
47	碇堰幼稚園	津志田27地割30-16	0.03	1	B	中心	5	有(錆程度)	H4.3.10	
48	西鹿渡幼稚園	三本柳2地割42-4	0.03	1	A	中心	5	有(錆程度)	H4.3.10	
49	古屋幼稚園	三本柳4地割8-16	0.02	1	B	片寄	4	有(錆程度)	H4.3.10	
50	久保3号幼稚園	永井21地割5-38	0.05	1	A	中心	6	有(錆程度)	H4.3.10	
51	留場2号幼稚園	永井23地割17-16	0.02	1	B	片寄	4.5	無	H4.3.10	
52	中通幼稚園	三本柳13地割17-42	0.03	1	B	片寄	5	有(錆程度)	H4.3.10	
53	北畠幼稚園	永井20地割17-65	0.09	1	A	中心	5.5	有(錆程度)	H4.3.10	
54	大都幼稚園(東)	三本柳22地割46-64	0.08	1	A	中心	5	無	H4.3.10	
55	和野幼稚園	西見前15地割22-43	0.05	1	A	中心	5	有(錆程度)	H4.3.10	
56	古館幼稚園	東見前9地割62-71	0.08	1	A	中心	5	有(錆程度)	H4.3.10	
57	中島幼稚園	西見前14地割1-57	0.06	1	A	中心	5	有(錆程度)	H4.3.10	
58	中島2号幼稚園	西見前14地割77-14	0.02	1	B	中心	5	無	H4.3.10	
59	柿木2号幼稚園	西見前12地割92-32	0.03	1	A	中心	5	有(錆程度)	H4.3.10	
60	柿木3号幼稚園	西見前12地割77-17	0.02	1	B	片寄	5	無	H4.3.10	
61	地田幼稚園	永井16地割55-37	0.03	1	A	中心	4.5	有(錆程度)	H4.3.10	
92	前田3号幼稚園	永井10地割190-4	0.02	1	C	片寄	4	有(錆程度)	H12.3.31	80W形相当、2灯
93	境幼稚園	乙部4地割83-60	0.1	1	A	中心	5.5	有(錆程度)	H12.3.31	
94	三角幼稚園(ミスミ)	黒川11地割5-36	0.06	1	C	片寄	4.5	有(錆程度)	H12.3.31	20W形相当、2灯
97	下河原幼稚園	黒川22地割69-9	0.02	1	A	中心	4	有(錆程度)	H13.3.31	
98	八重郷二号幼稚園(ヤエゴウ)	湯沢10地割37-12	0.07	1	B	片寄	3.5	有(錆程度)	H13.3.31	
134	湯沢1号公園	湯沢西2丁目5	0.16	1	A	中心	5	有(錆程度)	S57.6.17	
135	湯沢2号公園	湯沢南2丁目12	0.16	1	A	中心	4.5	有(錆程度)	S63.3.31	
136	湯沢3号公園	湯沢東2丁目12	0.26	1	A	中心	4.5	有(錆程度)	S62.4.1	
179	手代森1号公園	手代森14地割16-90	0.38	1	A	中心	5	有(錆程度)	H3.3.31	
180	手代森2号公園	手代森14地割6-372	0.28	1	A	中心	5	有(蓋周り腐食)	H3.3.31	
181	赤田児童公園	津志田南2丁目15-10	0.11	1	A	中心	5.5	有(錆程度)	H3.3.31	
				1	A	中心	4.5	有(錆程度)		
183	留場児童公園	永井23地割34-68	0.13	1	B	中心	5	有(錆程度)	H3.3.31	
184	大道西児童公園	三本柳10地割19-5	0.13	1	A	中心	3.5	有(錆程度)	H3.3.31	
185	菖蒲田児童公園	永井25地割48-10	0.12	1	A	中心	4.5	有(錆程度)	H3.3.31	
186	見前児童公園	三本柳23地割9-90	0.14	1	A	中心	5.5	有(錆程度)	H3.3.31	
187	八重郷1号公園	湯沢10地割32-2,流通センター北1丁目8	0.1	1	B	片寄	3.5	有(蓋へこみ)	H3.3.31	
188	高櫻児童公園	永井24地割50-98	0.11	1	C	中心	5	有(錆程度)	H4.3.10	40W形相当
189	新田堰児童公園	津志田南3丁目12-12	0.1	1	A	中心	5	有(錆程度)	H4.3.10	
191	塚堰児童公園	津志田西1丁目7-1	0.25	1	A	中心	5.5	有(根本腐食)	H6.3.31	
192	かみいかり児童公園	津志田町1丁目8-1	0.27	1	A	中心	5.5	有(錆程度)	H10.3.31	
				1	A	中心	5.5	有(錆程度)		
				1	A	中心	5.5	有(錆程度)		
193	金蔵前児童公園	津志田南1丁目6-1	0.26	1	A	中心	4.5	有(錆程度)	H5.3.31	
				1	A	中心	4.5	有(錆程度)		
194	堤児童公園	津志田中央3丁目14-1	0.18	1	A	中心	5	有(錆程度)	H3.3.31	
197	沖児童公園	津志田町2丁目3-10	0.21	1	A	中心	5.5	有(錆程度)	H7.3.31	
				1	A	中心	5.5	有(錆程度)		
				1	A	中心	5.5	有(錆程度)		
198	野田中央公園	津志田西2丁目8-8	0.25	1	A	中心	5	有(錆程度)	H13.3.31	
209	三本柳さんさ公園	津志田14地割262	0.25	1	B	中心	5	無	H21.3.31	
214	大島公園	羽場10地割1-12	0.22	1	A	片寄	5	有(錆程度)	H19.6.1	
				1	A	片寄	5	有(錆程度)		
216	前潟一丁目公園	前潟1丁目4-10	0.29	1	A	中心	5	無	H20.3.31	
				1	A	中心	5	無		
217	前潟二丁目公園	前潟2丁目5-25	0.28	1	A	中心	5	無	H20.3.31	
				1	A	中心	5	無		
218	前潟四丁目公園	前潟4丁目4-20	0.15	1	A	中心	5	無	H20.3.31	

228	湯沢中央公園	湯沢東1丁目1、2	1.95	1 A	片寄	4.5	無	H3.3.31	
				1 A	片寄	4.5	有（錆程度）		
				1 A	片寄	4.5	無		
				1 A	片寄	4.5	無		
				1 A	片寄	4.5	有（錆程度）		
				1 A	片寄	4.5	有（錆程度）		
				1 A	中心	5	無		
231	湯沢緑地	湯沢西3丁目5-25	0.83	1 A	中心	3.5	無	H6.3.31	
				1 A	中心	4	無		
				1 A	中心	3.5	有（蓋周り腐食）		
				1 A	中心	4	無		
244	越場農村公園	本宮字上越場23-5	0.17	1 A	中心	5.5	有（錆程度）	H6.4.1	
258	津志田南グリーンプロット	津志田南1丁目12-55	0.05	1 A	中心	5	有（錆程度）	H7	
合計	52公園			71基					