

浜民児童館 屋根修繕

正面







柱（玄関屋根と併せて全5本）



シーリングが剥げて、鉄板の隙間に穴があり。

