

下田川崎地区コミュニティセンター長寿命化修繕 追加資料


○アスベスト調査状況


報告書番号	試料名称	採取箇所	石綿の有無	レベル
24-02348 -01	窯業系サイディング (タイル調)	外壁	含有なし	-
24-02348 -02	窯業系サイディング (天窓部分)	外壁	含有なし	-
24-02348 -03	シーリング材	外壁	含有なし	-
24-02348 -04	壁紙・石膏ボード	和室 壁	含有なし	-
24-02348 -05	ビニル床シート	男子トイレ 床	含有なし	-
24-02348 -06	壁紙・石膏ボード	男子トイレ 壁	含有なし	-
24-02348 -07	ビニル床シート	女子トイレ 床	含有なし	-
24-02348 -08	壁紙・石膏ボード	女子トイレ 壁	含有なし	-

令和6年9月11日

報告書No. 24-02348


分析検体採取位置図



[illegible]

○修繕箇所写真

男子トイレクロス



天窓内壁クロス



男子トイレ個室外側



男子トイレ個室内侧



男子トイレ個室蝶番



④男子トイレ個室受け



女子トイレ個室外側



女子トイレ個室ドア施工済（参考）

