岩手県　盛岡市　城北小学校校区（通学路緊急合同点検　危険箇所）

・みたけ南橋を渡ってから五丁目6番地方向の歩道に向かう道路（約20m）が狭く、横断歩道もないので危険である。

＜対策メニュー＞
・スクールガード対応済み【城北小】
・停止線塗りなおし予定【盛岡西警察署】
・区画線設置未定【盛岡市】

・朝の時間はスピードを出す車が多く、帰宅時は渡れない時間が長い。安全に横断できるように押しボタン式信号を設置してほしい。

＜対策メニュー＞
・信号機設置未定【盛岡西警察署】



・歩道は途切れているのに、「東北銀行」側の歩道から「みちのくタクシー」側の歩道に向かう横断歩道が近くにない。

＜対策メニュー＞
・横断歩道設置未定【盛岡西警察署】

・パソコン店前の歩道が狭く、段差もあり、信号待ちの時に危険。右左折する車両も多い。また、店の前（歩道）に幟が立っているので回りが見づらい。

＜対策メニュー＞
・ポールコーン設置済み【盛岡市】

・道路が斜めに合流するので、見通しが悪く、歩行者から車が見えにくい。また、同様に車から歩行者も見えにくい。また、道路の区画線が消えていて危険である。

＜対策メニュー＞
・スクールガード対応済み【城北小】
・停止線塗りなおし予定【盛岡西警察署】
・除雪調整未定【盛岡市】

- - - ：通学路（学校指定）

● ：危険箇所

【対策検討メンバー】
・盛岡市教育委員会
・盛岡西警察署
・盛岡市（道路管理者）