

北厨川 樹木 10m 以上

- ① 枯れており、傾斜となっているため危険



- ② 枯れており、階段へせり出しており倒木の危険

