

令和6年度盛岡市立山岸小学校校舎安全対策(外壁・屋根等)修繕に関する質問への回答

No.	図面番号	設計内訳書	質問	回答	回答日
1	-	設計書 P82	設計書に入室管理設備の項目がありますが、図面に記載がありません。設置場所などの詳細は御座いますでしょうか。	図面リストを修正、図面AE-06(校舎27 入室管理設備 平面図)を添付します。	4月18日
2	-	設計書 P87	設計書に監視カメラやインターホンの項目がありますが、図面に記載がありません。設置場所などの詳細は御座いますでしょうか。	図面リストを修正し、図面AE-06(校舎27 入室管理設備 平面図)の平面図に記載しました。	4月18日
3	A-02	設計書 P44	設計図のA-02で4.外壁改修工事の8.既存塗膜撤去は高圧水洗工法に○がついており、設計書P44の既存塗膜撤去と高圧洗浄がありますが、どのようにかんがえればよろしいでしょうか。 高圧水洗工法の場合、水圧は10MPa程度でよろしいでしょうか。また高圧洗浄も同様と考えてよろしいでしょうか。	設計書を正と考えて下さい。 既存塗膜除去 工程RB種については、サンダー工法による部分撤去とし、高圧洗浄 下地調整部分については、仕上げ塗装前の汚れを落とし、水圧は10MPa程度と考えます。	4月18日
4					
5					
6					