

個別施設計画一覧表(橋梁)

個別施設 整理番号	林道台帳 索引番号	路線名	林道種類及 V区分	橋梁名	所在地	起点から の距離 (km)	建設年度	供用年数	種別	型式	道路橋梁示 方書	規格(設計荷 重)	橋下条件	橋長(m)	幅員(m)	上部工型式	橋台工型式	橋脚工型式	海岸からの 距離(km)	施設の現況			計画内容				措置記録				備考						
																				点検実施年 月日	判定区分	所見等	計画期間	内容		実施(予定) 時期	対策費用 (概算,百万 円)	優先度	実施年月 日	内容		対策費用 (百万円)	再判定実 施年月日	再判定区 分			
																								分類	概要					分類					概要(数量)		
1	1602	御大堂線	自動車道1級	熊沢橋	盛岡市新庄字中津川	1.7	1976	47	鋼橋	鋼桁橋	不明	不明	中津川	19.50	5.0	H形鋼	重力式	-	-	R1.7.30	I	桁腐食、床版鉄筋露出	R6~R10	点検	-	R6	0.4	低									
2	1602	御大堂線	自動車道1級	第一浅岸橋 (鉄道交差橋)	盛岡市新庄字中津川	4.3	1978	45	PC橋	コンクリート床版橋(又は桁橋)	S47	不明	JR山田線	12.56	5.0	PC床版桁	重力式	-	-	R2.9.1	I	防護柵支柱腐食	R6~R10	点検	-	R7	0.4	低									
3	1602	御大堂線	自動車道1級	カクツル岩倉橋	盛岡市新庄字中津川	5.7	1978	45	鋼橋	鋼桁橋	不明	不明	中津川	25.40	4.0	H形鋼	重力式	-	-	R1.9.6	I	桁腐食、地覆鉄筋露出、防護柵根本切断	R6~R10	点検	-	R6	0.4	低									
4	1602	御大堂線	自動車道1級	上落合橋	盛岡市新庄字中津川	6.1	1977	46	鋼橋	鋼桁橋	不明	不明	中津川	20.50	4.0	H形鋼	重力式	-	-	R1.9.6	II	桁腐食、下部工CO欠損、支承腐食	R6~R10	点検	-	R6	0.4	中									
5	1602	御大堂線	自動車道1級	甲子又沢橋	盛岡市新庄字中津川	8.6	1979	44	鋼橋	鋼桁橋	S47	不明	甲子又沢川	13.54	5.0	H形鋼	逆T式	-	-	R2.7.14	II	橋台鉄筋露出、支承腐食、舗装段差	R6~R10	点検	-	R7	0.4	中									
6	3606	蔦内沢線	自動車道2級	蔦内沢橋	盛岡市繁字蔦内沢	0.0	1980	43	PC橋	コンクリート床版橋(又は桁橋)	不明	不明	蔦内沢川	5.05	3.6	RC床版桁	重力式	-	-	H30.7.11	I	床版・橋台・地覆欠損	R6~R10	点検	-	R6、10	0.8	低									
7	4616	塗沢線	自動車道2級	塗沢橋	盛岡市繁字塗沢	0.2	1971	52	コンクリート橋	コンクリート床版橋	不明	不明	湯川	8.00	3.0	PC床版桁	重力式	-	-	H30.7.11	I	地覆欠損	R6~R10	点検	-	R6、10	0.8	低									
8	3607	宇曾沢線	自動車道2級	宇曾沢橋	盛岡市川目第1地割	0.1	1970	53	鋼橋	鋼桁橋	S39	不明	釜川	32.90	3.6	H形鋼	重力式	壁式(2径間)	-	-	R5.11.27	II	桁腐食、下部工欠損、舗装凹凸	R6~R10	点検	-	R10	0.4	中								
9	4618	築場線	自動車道2級	築場橋	盛岡市根田茂第4地割	0.02	1973	50	鋼橋	鋼桁橋	S47	不明	根田茂川	26.00	3.6	H形鋼	重力式	-	-	R5.9.11	II	桁腐食、床版ひび割れ、地覆親柱欠損	R6~R10	点検・工事	下部工・地覆断面修復	R8~10	1.0	中									
10	3612	砂山線	自動車道2級	里道橋	盛岡市砂子沢第6地割	0.6	1994	29	PC橋	コンクリート床版橋(又は桁橋)	H2	20t	砂子川	17.00	5.0	PC床版桁	重力式	-	-	R5.9.5	I	排水管詰まり	R6~R10	点検	-	R10	0.4	低									
11	1603	岩神線	自動車道1級	小山沢橋	盛岡市新庄字中津川	7.5	1973	50	鋼橋	鋼桁橋	不明	14t	中津川	15.80	4.0	H形鋼	重力式	-	-	R1.8.21	III	桁腐食、躯体欠損、防護柵不良	R6~R10	点検	-	R6	0.4	中	R4	補修	下部工補修	6					断面修復、ひび割れ補修、隙間充填
12	1603	岩神線	自動車道1級	焼山口橋	盛岡市新庄字中津川	7.6	1973	50	鋼橋	鋼桁橋	不明	14t	中津川	20.50	4.0	H形鋼	重力式	-	-	R1.8.21	II	桁腐食、躯体欠損、防護柵不良	R6~R10	点検	-	R6	0.4	中									
13	1603	岩神線	自動車道1級	えぞ森橋	盛岡市新庄字中津川	9.6	1975	48	鋼橋	鋼桁橋	不明	14t	中津川	16.50	4.1	H形鋼	重力式	-	-	R1.8.21	II	桁腐食、躯体欠損、防護柵不良	R6~R10	点検	-	R6	0.4	中									
14	1603	岩神線	自動車道1級	中折戸橋	盛岡市新庄字中津川	9.9	1975	48	鋼橋	鋼桁橋	不明	14t	中津川	14.80	4.9	H形鋼	重力式	-	-	R1.7.29	II	桁腐食、躯体欠損、防護柵不良、洗塩	R6~R10	点検	-	R6	0.4	中									
15	1603	岩神線	自動車道1級	清水橋	盛岡市新庄字中津川	11.0	1975	48	鋼橋	鋼桁橋	不明	14t	中津川	15.50	4.0	H形鋼	重力式	-	-	R1.7.29	II	桁腐食、躯体欠損、防護柵不良、洗塩	R6~R10	点検	-	R6	0.4	中									
16	1603	岩神線	自動車道1級	白雲橋	盛岡市新庄字中津川	12.3	1977	46	鋼橋	鋼桁橋	不明	14t	中津川	20.50	4.0	H形鋼	重力式	-	-	R1.7.29	I	桁腐食、下部工ひび割れ、舗装段差	R6~R10	点検	-	R6	0.4	低									
17	1603	岩神線	自動車道1級	五瀬橋	盛岡市新庄字中津川	12.8	1976	47	鋼橋	鋼桁橋	不明	14t	中津川	19.50	4.0	H形鋼	重力式	-	-	R1.7.30	II	桁腐食、躯体欠損、地覆鉄筋露出	R6~R10	点検	-	R6	0.4	低									
18	4614	手代木線	自動車道2級	手代木橋	盛岡市砂子沢第2地割	0.02	1977	46	鋼橋	鋼桁橋	S47	不明	砂子沢川	19.00	4.0	H形鋼	重力式	-	-	R5.9.11	II	桁腐食、洗塩、支承腐食、舗装段差	R6~R10	点検	-	R10	0.4	中									
19	4623	高屋敷線	自動車道2級	高屋敷橋	盛岡市根田茂第6地割	0.01	1980	43	鋼橋	鋼桁橋	S47	不明	根田茂川	22.50	4.0	H形鋼	重力式	-	-	R5.9.12	II	桁腐食、舗装凹凸、排水管詰まり	R6~R10	点検	-	R10	0.4	中									
20	1605	米内川線	自動車道2級	百目木橋	盛岡市上米内字米内沢	0.0	1957	66	鋼橋	鋼桁橋	S31	14t	米内川	25.47	4.0	H形鋼	重力式	壁式(3径間)	-	-	R2.7.16	I	水抜管漏水	R6~R10	点検	-	R7	0.4	低	H29	補修	上部工架け替え	50		I	上部工RCT桁→鋼桁	
21	1605	米内川線	自動車道2級	米内沢橋	盛岡市上米内字米内沢	0.5	不明	不明	コンクリート橋	コンクリート床版橋	不明	不明	止沢川	5.05	4.0	RC床版桁	重力式	-	-	R2.7.20	II	下部工ひび割れ、地覆欠損、防護柵交換	R6~R10	点検・工事	防護柵交換	R7	0.7	中									
22	1605	米内川線	自動車道2級	燗橋	盛岡市上米内字畑	1.7	1957	66	鋼橋	鋼桁橋	S31	14t	米内川	20.15	4.0	H形鋼	重力式	壁式(2径間)	-	-	R2.10.13	I	地覆欠損	R6~R10	点検	-	R7	0.4	低	H27	補修	上部工架け替え	46		I	上部工RCT桁→鋼桁	
23	1605	米内川線	自動車道2級	長瀬橋	盛岡市上米内字畑	2.7	1978	45	鋼橋	鋼桁橋	S47	不明	米内川	25.50	4.0	H形鋼	重力式	-	-	R2.7.16	II	桁・支承腐食、下部工鉄筋露出、舗装補修	R6~R10	点検・工事	地覆断面修復、舗装補修	R7、10	0.7	中									
24	1605	米内川線	自動車道2級	外山橋	盛岡市浅岸字鍋倉	6.8	1957	66	鋼橋	鋼桁橋	S31	14t	外山川	16.85	4.0	H形鋼	重力式	壁式(2径間)	-	-	R2.10.13	II	舗装シール材が原因の腐食	R6~R10	点検	-	R7	0.4	中	H28	補修	上部工架け替え	41		II	上部工RCT桁→鋼桁	
25	1604	建石線	自動車道1級	小貝沢橋	盛岡市新庄字小貝沢	0.1	1983	40	鋼橋	鋼桁橋	S55	20t	中津川	27.20	5.0	H形鋼	重力式	-	-	R2.7.14	II	主桁腐食、下部工ひび割れ、支承腐食	R6~R10	点検	-	R7	0.4	中									
26	4615	平六沢線	自動車道2級	よろこび橋	盛岡市新庄字小貝沢	0.02	1987	36	PC橋	コンクリート床版橋(又は桁橋)	S55	不明	中津川	25.30	4.0	PC床版桁	重力式	-	-	R5.9.12	II	縦筋鉄筋露出、割断、舗装段差	R6~R10	点検	-	R10	0.4	中									
27	3615	岩神2号線	自動車道2級	上大吉田橋	盛岡市浅岸字大吉田	2.5	1978	45	PC橋	コンクリート床版橋(又は桁橋)	S47	不明	米内川	9.50	4.0	PC床版桁	重力式	-	-	R2.7.20	I	舗装段差、地覆割断	R6~R10	点検	-	R7	0.4	低									
28	4611	大升沢線	自動車道2級	大升沢橋	盛岡市根田茂第3地割	0.01	1992	31	PC橋	コンクリート床版橋(又は桁橋)	H2	14t	根田茂川	30.80	4.0	PC床版桁	重力式	壁式(2径間)	-	-	R5.9.4	I	排水管詰まり	R6~R10	点検	-	R10	0.4	低								
29	4621	上大沢線	自動車道2級	上大沢橋	盛岡市手代森2地割	1.9	1980	43	コンクリート橋	コンクリート床版橋	S47	不明	大沢川	6.00	4.0	RC床版桁	重力式	-	-	R5.9.4	II	床版鉄筋露出、地覆欠損	R6~R10	点検・工事	地覆断面修復、舗装補修	R6、10	0.7	中									
30	1602	御大堂線	自動車道1級	上軽町沢橋	盛岡市数川	15.2	1980	43	鋼橋	鋼桁橋	S47	不明	軽松沢川	18.60	5.0	H形鋼	重力式	-	-	R2.7.17	II	桁・支承腐食	R6~R10	点検	-	R7	0.4	中									
31	1602	御大堂線	自動車道1級	中軽町沢橋	盛岡市数川	16.2	1980	43	鋼橋	鋼桁橋	S47	不明	軽松沢川	13.58	5.0	H形鋼	重力式	-	-	R2.7.17	II	桁・支承腐食、床版鉄筋露出、排水管腐食	R6~R10	点検	-	R7	0.4	中									
32	1602	御大堂線	自動車道1級	下軽町沢橋	盛岡市数川	17.3	1980	43	鋼橋	鋼桁橋	S47	不明	軽松沢川	13.55	5.0	H形鋼	重力式	-	-	R2.7.17	II	桁・支承腐食、床版鉄筋露出、排水管腐食	R6~R10	点検	-	R7	0.4	中									
33	3610	砂子沢線	自動車道2級	八木巻橋	盛岡市砂子沢第2地割	1.0	1973	50	鋼橋	鋼桁橋	S47	14t (137kN)	砂子沢川	16.40	4.0	H形鋼	重力式	-	-	H29.9.23	I	土砂堆積	R6~R10	点検	-	R8	0.4	低									
34	3610	砂子沢線	自動車道2級	円淵橋	盛岡市砂子沢第2地割	2.6	1969	54	PC橋	コンクリート床版橋(又は桁橋)	不明	14t (137kN)	砂子沢川	10.40	4.0	PC床版桁	重力式	-	-	H29.9.23	III	土砂堆積、下部工Co劣化	R6~R10	点検・設計・工事	下部工補修	R7~9	8.4	高									
35	3610	砂子沢線	自動車道2級	黄綿橋	盛岡市砂子沢第2地割	3.1	1972	51	PC橋	コンクリート床版橋(又は桁橋)	S47	25t (245kN)	砂子沢川	8.40	4.0	PC床版桁	重力式	-	-	H29.9.23	I	土砂堆積	R6~R10	点検	-	R8	0.4	低									
36	3618	岩部山線	自動車道2級	岩部橋	盛岡市築川第7地割	1.5	1987	36	PC橋	コンクリート床版橋(又は桁橋)	S55	25t (245kN)	内沢川	8.40	4.0	PC床版桁	重力式	-	-	H29.9.21	I	土砂堆積	R6~R10	点検	-	R8	0.4	低									
37	3618	岩部山線	自動車道2級	水上橋	盛岡市築川第7地割	2.5	1987	36	PC橋	コンクリート床版橋(又は桁橋)	S55	25t (245kN)	内沢川	5.30	4.0	PC床版桁	重力式	-	-	H29.9.21	I	土砂堆積	R6~R10	点検	-	R8	0.4	低									
																				計				16.1													