

修繕内訳書

修繕名称 令和6年度盛岡市立青山小学校校舎安全対策(外壁・屋根等)修繕

修繕場所 盛岡市青山二丁目6番2外

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接修繕費				
建築修繕	1	式		
電気設備修繕	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
修繕価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
修繕費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

建築修繕【校舎30】		A. 直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【足場】						
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	高さ20m未満 建地幅900 最上部安全手すり, 運搬費含む ブラケット共 (南面バルコニー) 存置5カ月	2,573	m ²			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 運搬費共	54.4	m ²			
小計						
【養生シート】						
ネット状養生シート張り	防災Ⅱ類 運搬費共	2,573	m ²			
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災ホ リエステル 運搬費共	319	m			
小計						
【養生・整理・清掃後片付け】						
養生(外壁改修)		276	m ²			
養生(内部改修)	個別改修	109	m ²			
整理清掃後片付け (外壁改修)		276	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	109	m ²			
小計						
計						

建築修繕【校舎30】		B. 外壁・軒天井修繕				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【外壁修繕】						
施工数量調査	目視・打診・マスキング・計測・報告書	1,553	m ²			
塗膜剥離（施工）	コンクリート・モルタル面 水洗い工法 （高圧ポンプ）	1,553	m ²			
亀裂注入補修	無機質系注入材 一材型	520	m			
浮き部注入補修 （一般部）	アンカー・ピン・コンクリート部分にエポキシ樹脂注入	13.6	m ²			
PC部補修	研り、除錆、防錆、 ポリマーセメントモルタル埋戻し	61	か所			
欠損部補修	300×300未満/か所 研り、ポリマーセメントモルタル充填	155	か所			
欠損部補修	500×500未満/か所 研り、ポリマーセメントモルタル充填	43	か所			
欠損部補修	700×700未満/か所 研り、ポリマーセメントモルタル充填	12	か所			
欠損部補修	700×700超え/m ² 研り、ポリマーセメントモルタル充填	3.5	m ²			
爆裂部補修	L=300未満 研り、除錆、防錆、 ポリマーセメントモルタル埋戻し	70	か所			
下地調整費	コンクリート面 屋内外 C-1	1,553	m ²			
防水形 複層塗材 RE	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	1,553	m ²			
シーリング 撤去	集積共	1,580	m			
シーリング（開口部）	一般部 変成シリコン系（MS-2） 10×10	1,087	m			
シーリング（目地）	一般部 ポリウレタン系（PU-2） 20×10	494	m			
下地調整 改修仕様	亜鉛めっき鋼面 RB種（塗替え面）	20.7	m ²			
錆止め塗料塗り	変性エポキシ樹脂プライマー B種	20.7	m ²			
耐候性塗料塗り （DP）	亜鉛めっき鋼面 1級 ふっ素樹脂塗料	20.7	m ²			
耐候性塗料塗り （DP）	鉄鋼面 1級 ふっ素樹脂塗料 下地調整RB種、錆止め塗装共	187	m			

建築修繕【校舎30】		B. 外壁・軒天井修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計						
【堅樋塗装】						
下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	22.2	m ²			
錆止め塗料塗り	変性エポキシ樹脂プライマー B種	22.2	m ²			
耐候性塗料塗り (DP)	鉄鋼面 1級 ふっ素樹脂塗料 (A種)	22.2	m ²			
小計						
【軒天井・ バルコニー裏修繕】						
塗膜剥離(施工)	コンクリート・モルタル面 水洗い工法 (高圧ポンプ)	394	m ²			
下地調整費	コンクリート面 屋内外 C-1	394	m ²			
防水形 複層塗材 RE	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	394	m ²			
E P 塗り 改修仕様	ボート面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	29	m ²			
小計						
【庇・梁上端修繕 】						
笠木撤去	集積共	110	m			
下地調整	ケレン・清掃	22	m ²			
塗膜防水	X-2 密着工法 クレタコンム系 平面 表面塗装メーカー標準色	22	m ²			
小計						
計						

建築修繕【校舎30】		C. 屋根修繕				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【屋根塗装】						
高压洗浄	高压ポンプ	1,192	m ²			
下地調整 改修仕様	亜鉛めっき鋼面 RB種(塗替え面)	1,192	m ²			
錆止め塗料塗り	変性エポキシ樹脂プライマー B種	1,192	m ²			
耐候性塗料塗り (DP)	亜鉛めっき鋼面 1級 ふっ素樹脂塗料	1,192	m ²			
小計						
【屋根防水修繕】						
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	34.2	m ²			
ドレンキャップ 撤去	目皿共	2	か所			
下地調整	ケレン・清掃	34.2	m ²			
合成高分子系 ルーフィングシート防水	S-M2 機械固定工法 塩化ビニル樹脂 表面塗装なし - シール材共	25.6	m ²			
合成高分子系 ルーフィングシート防水	S-F2 接着工法 塩化ビニル樹脂 表面塗装なし - シール材共	8.6	m ²			
防水押え金物	アルミ製 シート防水用	28.6	m			
改修用ドレン	塩化ビニル製 φ100 堅引き	2	か所			
小計						
計						

電気設備修繕【校舎】		E. 防犯・入退室管理設備		防犯		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気錠操作器		1	個			
電気錠操作押釦		2	個			
シーケツトスイッチ		1	個			
電気錠		1	個			
EM-AEケーブル	0.9 mm ² 2C ピット・天井	24	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm ² 2C 管内	4	m			
600Vホ ^ロ リエチレン絶縁 耐燃性ホ ^ロ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm ² 2C 管内	1	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	5	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コナ ^ホ ックス	3	個			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	3	か所			
機械はつり(タ ^ク 付モ ントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 25mm	1	か所			
コンセント 取外し再取付		1	個			
計						

