

令和7年4月10日

入札に係る仕様書等に関する質問への回答について

保健福祉部長寿社会課

入札に係る仕様書等に対する質問がありましたので、次のとおり回答します。

- 1 件 名 盛岡市立乙部老人福祉センター長寿命化修繕
- 2 履行場所 盛岡市立乙部老人福祉センター（盛岡市乙部28地割34-5）
- 3 入札日時 令和7年4月16日（水） 9時30分

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 質問事項 | <p>①内訳書：外部修繕：名称9：スロープ モルタル補修 の仕様・数量は無いのでしょうか。</p> <p>②内訳書：内部修繕：【相談室】名称8：北側排煙オペレーター<br/>摘要：欠品マグネット取付け がどのようなもので見れば良いのか、分からないので詳細は無いでしょうか。</p> <p>③内訳書：内部修繕：【相談室】名称9：同上 オペレーターワイヤー交換 がどのようなもので見れば良いのか、分からないので詳細は無いでしょうか。</p> <p>④内訳書：内部修繕：【相談室】名称10：南面排煙オペレーターワイヤー交換どのようなもので見れば良いのか、分からないので詳細は無いでしょうか。</p> <p>⑤内訳書：外構舗装：名称1：路盤不陸整正 適用：補充材 RC40 t=3.0 の適用：補充材 RC40 t=3.0 の3.0を30cmと解釈すれば、名称に掘削が無いので路盤の盛り上げでしょうか。</p> <p>⑥内訳書：外構舗装： 名称2：舗装工（人力施工） 適用：再生密粒度 As13F t=0.5 の適用：再生密粒度 As13F t=0.5 の0.5は5cmと解釈すれば良いのでしょうか。</p> |
| 回答内容 | <p>①幅11cm×奥行11cm×高さ3cm程度コンクリートが欠けている部分があり、破損箇所の上面補修を見込んでいます。</p> <p>②cablex排煙窓を設置しています。開閉時にハンドルを固定するマグネットがないため、新規マグネットの取付をお願いします。</p> <p>③cablex排煙窓を設置しています。既存と同等のもので、正常に機能できるよう修理をお願いします。</p> <p>④cablex排煙窓を設置しています。既存と同等以上で、正常に機能できるよう修理をお願いします。</p> <p>⑤掘削は行わず、現状をならす程度の不陸整正を見込んでいます。歩行者用通路として、道路から施設玄関前（未舗装部分）まで繋がるよう舗装をお願いします。</p>                                                                                                                                                                              |

|  |                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>⑥5cmです。</p> <p>※①②③④について、次ページに現況写真を添付します。</p> <p>※①について、建設時の特記仕様書（タイル工事）を追加添付します。</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|

担当：長寿社会課生きがい推進係

電話 019-603-8003

①スロープ・モルタル補修



↑ 修繕箇所（遠方から撮影）



↑ 修繕箇所（近方から撮影）

②北側排煙オペレーター 欠品マグネット取付



↑ 修繕箇所（新規マグネット取付）



↑ 参考：正常な状態

③④オペレーターワイヤー交換



↑ 修繕箇所（ワイヤー）※北側 南側も同様