岩手県　盛岡市　中野小学校校区　（平成29年度通学路緊急合同点検　要対策箇所）



〇朝の通勤時間帯、全児童の三分の二程度右が通る横断歩道。通勤時間帯の抜け道となっており、交通量が非常に多く、スピードを出してくる車も多い。また、十字路となっているため、進行方向も多方面となる。信号はなく、横断するとき特に注意が必要。

<対策メニュー>
●交差点付近の路面表示を塗り直し予定。【盛岡東警察署】

【対策検討メンバー】
●盛岡市教育委員会
●盛岡東警察署
●盛岡市（道路管理者）

〇歩道が途中までしか整備されておらず、途中に切り立ったフェンスがあり、曲がり角で見通しが悪く、川の方向から来る車は、児童に気づきにくい。冬場は、特に雪のため道路が狭くなり、車との接触事故も起こっている。

<対策メニュー>
●歩道整備、実施中。【盛岡市】

<対策メニュー>
●サイドラインによる路面表示整備済み。【盛岡市】