

通学路の要対策箇所一覧表

(平成30年度に新たに生じた対策必要箇所)

No.	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	事業者の区分	道路の管理区分	対策状況	対策予定 平成31年度中	対策予定 平成32年度以降
1	巻堀小	国道4号	巻堀「ひめかみの風」の前の歩道橋	1月7日に歩道橋の支柱に大型トラックが衝突し、一部が破損した。歩道橋が使用できるように補強工事を行ったが、そのため歩道橋下の歩道が狭くなっている(幅30cm程)。この歩道は通学路として児童が使用しているため、大変危険である。	学校から通学児童への注意喚起 工事完了(11月末)までの間、朝の通学時のみ私有地を通る迂回路を検討。所有者への承諾は学校が行うこととする。 事故を起こした方が8月～11月に保険で修復する予定→11月修復完了済み	国	道路管理者	国	対策済		
2	津志田小	市道小外沢・屋敷田線	津志田西1丁目・2丁目境新川踏切付近	通行する児童は少ないが、交通量が多く横断歩道もなく、横断することが危険である。(新興住宅地有)	歩行者滞留場所の設置の目途がつけられ、横断歩道設置検討 学校から横断の仕方指導と注意喚起	盛岡東警 盛岡市 (道路建設課)	公安委員会	市町村	対策予定		○
3		市道碓堰線	三本柳4地割「ドゥーブル」付近T字路	歩道もない細い道路であるが、抜け道となっているため、無謀運転の車が多く、通行が危険である。一時停止等にしてほしい。(50人以上の児童通行)	町内会を通して注意喚起の看板設置 学校から通学児童へ注意喚起	津志田小学校	教育委員会等	市町村	対策済		
4	東松園小	市道松園環状2号線	東松園三丁目のコンビニの横断歩道	片側にしか歩行者用信号がなく、朝の交通量が多いときに危険である。	信号機設置	盛岡東警	公安委員会	市町村	対策済		
5	生出小	市道生出滝の沢線	学校近くにある生出児童館前の道路にあるガードレールが斜めに傾いている。	傾いているガードレールのそばに、小さな池があり落下すると危険である。	注意喚起標識設置 学校から通学児童へ注意喚起	盛岡市 (玉山建設課)	道路管理者	市町村	対策済		
6	米内小	主要地方道上米内湯沢線	米内小学校バス停留所から庄ヶ畑方面へ50mぐらゐの場所	反射鏡の破損	反射板の交換	県	道路管理者	県	対策済		
7		市道上米内50号線	小学校から県道に抜ける道路の右側	反射板の欠損	反射板の交換	盛岡市 (道路管理課)	道路管理者	市町村	対策済		
8		主要地方道上米内湯沢線	国道455号と県道のつなぎのT字路の信号機がある場所	階段のコンクリートが崩れていて危険である。	コンクリートで補修 手すりの交換	県	道路管理者	市町村	対策済		
9		市道上米内50号線	学校前から県道に抜ける道路左側の反射板	首から欠損が見られる。	反射板の交換	盛岡市 (道路管理課)	道路管理者	市町村	対策済		
10		市道上米内52号線	桜台2丁目27番地2の道路標識	根元のアスファルトが破損している。	アスファルトの舗装補修	盛岡市 (道路管理課)	道路管理者	市町村	対策済		
11		市道上米内50号線	学校前から県道に抜ける道路の右側	歩道と路肩の区別がなく段差があるため転落の危険がある。フェンスがほしい。	フェンス設置	盛岡市 (道路管理課)	道路管理者	市町村	対策済		
12	月が丘小	市道月が丘二丁目4号線	学校正門よりすずらん通りに抜ける道路(時間帯一方通行)	月が丘三丁目側の法面にひび割れ、住宅のフェンスの劣化により、崩落の危険がある。(歩道なし)	学校から通学児童へ歩行の仕方指導と注意喚起	月が丘小学校	教育委員会等	市町村	対策済		
13	太田東小	市道下太田上太田5号線	中太田屋敷田の「寿し和」付近の道路(寿し和周辺～岩手缶詰)	道路幅が非常に狭く歩道もない。走行車との接触が心配される。岩手缶詰前に複数のトラックが停車している場合があり、児童の歩行の妨げとなっておることがある。	本格対策:歩道新設(550m) 平成31年度事業開始予定 暫定対策:学校から通学児童へ注意喚起	盛岡市 (道路建設課)	道路管理者	市町村	対策予定		○
14	大新小	主要地方道盛岡横手線	稲荷町Y字路交差点	H25横断歩道の引きかえが行われたが、車と歩道が錯綜して危険。	複雑な交差点のため横断歩道の位置を変更する予定	盛岡西警	公安委員会	県	対策予定	○	
15	見前小	市道高櫓線	三本柳10地割	通学路だが道路を横断するのに危険である。またスピードを出して走る車が多い。	本格対策:ゾーン30区域内路面表示 平成31年度完了予定 暫定対策:学校から通学児童へ注意喚起	盛岡市 (道路建設課)	道路管理者	市町村	対策予定	○	
16	土淵小	市道西青山一丁目厨川2号線	平賀公民館、青空保育園前の道路	道路が狭いのと、交通量が多くて危険である。	本格対策:ゾーン30区域内歩道新設 (550m)平成31年度事業開始予定 暫定対策:学校から通学児童へ注意喚起	盛岡市 (道路建設課)	道路管理者	市町村	対策予定		○
17	河北小	市道長田町2号線 市道長田町3号線 市道長田町4号線 市道長田町8号線	河北小学校周辺道路	近隣保育園の送り迎えをする車両がスピードを出して通るにもかかわらず、歩道と車道の区別がなく、横断歩道もない。	道路の両側に外側線を引く	盛岡市 (道路管理課)	道路管理者	市町村	対策予定	○	
					カーブミラー設置	盛岡市 (道路管理課)	道路管理者	市町村	対策済		