

盛岡市道路灯一覧表

管理ID	管理番号	町内	設置柱種別	支柱形式	設置柱損傷	柱損傷度	灯具損傷	灯具損傷度	電源状況	架空線距離	光源	W数	灯数	灯具高	修繕内容	配光
513	1898	川目第15地割	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	4	水銀灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
514	1899	川目第15地割	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	2	水銀灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
515	1900	川目第15地割	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	2	水銀灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
516	1901	川目第15地割	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	6	水銀灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
517	1902	川目第15地割	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	18	水銀灯	300W	1	8.0	灯具のみLED化	局部照明
518	1903	川目第7地割	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	8	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
519	1904	川目第7地割	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	10	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
520	1905	川目第7地割	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	11	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
521	1906	川目第7地割	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	32	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
522	1907	川目第7地割	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	27	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
525	1910	川目第7地割	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	8	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
527	1912	川目第11地割	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	2	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
529	1914	川目第11地割	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	6	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
530	1915	川目第11地割	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	31	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
538	1923	新庄字上八木田	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	3	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
539	1924	新庄字上八木田	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	26	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
540	1925	新庄字上八木田	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	33	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
541	1926	川目第6地割	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	12	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
542	1927	川目第6地割	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	32	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
543	1928	川目第6地割	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	26	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
544	1929	川目第6地割	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	35	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
545	1930	川目第6地割	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	30	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
546	1931	川目第6地割	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	地中	0	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
547	1932	川目第6地割	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	地中	0	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
1266	1506	新庄字上八木田	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	13	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
1309	1504	川目第15地割	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	30	水銀灯	300W	1	8.0	灯具のみLED化	局部照明
1310	1505	新庄字上八木田	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	25	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
1311	1507	新庄字上八木田	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	26	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
1312	1508	新庄字上八木田	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	7	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
1313	1509	新庄字上八木田	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	11	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
1759	2031	川目第6地割	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	9	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
1760	2032	川目第6地割	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	38	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
1761	2033	川目第6地割	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	18	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
1762	2034	川目第6地割	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	8	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
1763	2035	川目第6地割	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	9	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
1764	2036	川目第6地割	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	地中	0	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
1765	2037	川目第6地割	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	地中	0	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
1768	2040	手代森3地割	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	23	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
1770	2042	川目第5地割	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	12	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明
1771	2043	川目第5地割	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	17	ナトリウム灯	400W	1	10.0	灯具のみLED化	局部照明