入札(見積)に係る仕様書等に関する質問への回答について

盛岡市玉山総合事務所総務課

入札(見積)に係る仕様書等に対する質問がありましたので、次のとおり回答します。

- 1 件 名 下田川崎地区コミュニティセンター長寿命化修繕2 履行場所 下田川崎地区コミュニティセンター

	①照明器具の納期による遅延の場合、工期延長は可能でしょうか。
	②各塗装のケレンについて、どのような仕様をお考えでしょうか。
	③既存塗膜及び、内装材のアスベスト含有調査は実施されておりますでし
質問事項	ようか。
	④修繕箇所図示 多目的トイレ交換について内訳書に記載がありません。
	どちらを元に積算をするべきでしょうか。
	⑤修繕箇所図示 クロス(クロスひび割れ)について男子トイレと倉庫に記
	載がありますが、内訳書では男子トイレ内クロスひび割れのみ記載があり
	ます。また、施工内容が特定できないので施工範囲の㎡数・施工方法をご教
	授ください。
	⑥外部足場の養生シートはメッシュⅡ類と考えてよろしいでしょうか。
	⑦工事用電気・水道の使用は可能でしょうか。
	⑧シャワートイレ様式化について シャワー便座付きトイレを使用し、様
	式化改修を行うと考えてよろしいでしょうか。また、床面は木下地と考えま
	すが、床補修も含めると考えてよろしいでしょうか。その場合、床材仕上げ
	材についてお教えください(長尺シート等)。
	⑨トイレ個室ドアの写真もしくは図面等はありますでしょうか。
回答内容	①納期遅延による工期延長は考えておりません。
	②4種ケレンを想定しています。
	③令和6年度に一部検査済みです。検査結果の抜粋については追加資料の
	とおりです。軒天については未検査ですが、設計図面上使用しているフレキ
	シブルボードは石綿セメント板とされておりますので、受注者において必
	要な対応を行ってください。
	④多目的トイレ交換は不要です。内訳書が正しく、図示の誤りです。添付図
	示を修正しました。

⑤クロス(ひび割れ)は、内訳上、天窓の内壁クロス及び男子トイレ内クロスと記載しております。天窓の内壁は約41.5cm、男子トイレ内壁は約73cmのひび割れが生じているもので、パテで隙間を埋め、当該部分を同系色のクロスで張替える作業を想定しております。ひび割れの状況は追加資料のとおりです。

- ⑥メッシュⅡ類を想定しています。
- ⑦使用可能です。
- ⑧お見込みのとおり、和式トイレの撤去及びシャワー便座付きトイレの設置を想定しており、それに伴う床補修も含めます。床補修については既存と同系色の長尺塩ビシート仕上げを想定しています。

⑨追加資料のとおりです。

担当:総務課 地域振興係 電話:019-683-3823 (直通)