

永井地区コミュニティセンター長寿命化修繕 追加資料

○アスベスト調査状況

| 報告書番号        | 試料名称                | 採取箇所 | 石綿の有無 | レベル |
|--------------|---------------------|------|-------|-----|
| 24-02351 -01 | 窯業系サイディング<br>(白色)   | 外壁   | 含有なし  | -   |
| 24-02351 -02 | 窯業系サイディング<br>(ピンク色) | 外壁   | 含有なし  | -   |
| 24-02351 -03 | シーリング材              | 外壁   | 含有なし  | -   |

分析検体採取位置図

令和6年9月11日  
報告書No. 24-02351

