生出3地区コミュニティセンター

2 3 4 車 5 6 7 0 8 9	外部足場 屋根塗装 ケレン、洗浄 エポキシ錆止 シリコン仕上2回塗 肝天塗装(鉄板) ケレン エポキシ錆止 シリコン仕上2回塗 破風塗装 ケレン エポキシ錆止 シリコン仕上2回塗 が軽塗装 ケレン	概要 W=900・養生シート	数量 326.00 334.00 334.00 334.00 86.30 86.30 86.30 102.60 102.60 102.60	m° m	備考
1 夕 2 3 4 4 車 5 6 7 7	外部足場 屋根塗装 ケレン、洗浄 エポキシ錆止 シリコン仕上2回塗 肝天塗装(鉄板) ケレン エポキシ錆止 シリコン仕上2回塗 破風塗装 ケレン エポキシ錆止 シリコン仕上2回塗 が軽塗装 ケレン	W=900・養生シート	334.00 334.00 334.00 86.30 86.30 86.30 102.60	m° m	
2 3 4 車 5 6 7 0 8 9	 型根塗装 ケレン、洗浄 エポキシ錆止 シリコン仕上2回塗 肝天塗装(鉄板) ケレン エポキシ錆止 シリコン仕上2回塗 被風塗装 ケレン エポキシ錆止 シリコン仕上2回塗 株壁塗装 ケレン 	VV - 3000	334.00 334.00 334.00 86.30 86.30 86.30 102.60	m° m	
2 3 4 5 6 7 0 8 9	ケレン、洗浄 エポキシ錆止 シリコン仕上2回塗 肝天塗装(鉄板) ケレン エポキシ錆止 シリコン仕上2回塗 破風塗装 ケレン エポキシ錆止 シリコン仕上2回塗 水壁塗装 ケレン		334.00 334.00 86.30 86.30 86.30 102.60	m² m	
3 4 事 5 6 7 0 8 9	エポキシ錆止 シリコン仕上2回塗 軒天塗装(鉄板) ケレン エポキシ錆止 シリコン仕上2回塗 破風塗装 ケレン エポキシ錆止 シリコン仕上2回塗 外壁塗装 ケレン		334.00 334.00 86.30 86.30 86.30 102.60	m² m	
4 車 5 6 7 0 8 9 10	シリコン仕上2回塗 軒天塗装(鉄板) ケレン エポキシ錆止 シリコン仕上2回塗 波風塗装 ケレン エポキシ錆止 シリコン仕上2回塗 外壁塗装 ケレン		334.00 86.30 86.30 86.30 102.60	m [°] m [°] m [°] m [°]	
車 5 6 7 0 8 9 10	F 天塗装 (鉄板) ケレン エポキシ錆止 シリコン仕上 2 回塗 波風塗装 ケレン エポキシ錆止 シリコン仕上 2 回塗 ト陸塗装 ケレン		86.30 86.30 86.30 102.60	m ² m ² m ² m ² m ²	
5 6 7 8 9 10	ケレン エポキシ錆止 シリコン仕上2回塗 波風塗装 ケレン エポキシ錆止 シリコン仕上2回塗 外壁塗装		86.30 86.30 102.60 102.60	m [*] m [*] m [*]	
6 7 0 8 9 10	エポキシ錆止 シリコン仕上2回塗 被風塗装 ケレン エポキシ錆止 シリコン仕上2回塗 外壁塗装 ケレン		86.30 86.30 102.60 102.60	m [*] m [*] m [*]	
7 8 9 10	シリコン仕上 2 回塗 波風塗装 ケレン エポキシ錆止 シリコン仕上 2 回塗 外壁塗装 ケレン		86.30 102.60 102.60	m [*] m [*] m [*]	
8 9 10	被風塗装 ケレン エポキシ錆止 シリコン仕上2回塗 外壁塗装 ケレン		102.60 102.60	m ²	
8 9 10	ケレン エポキシ錆止 シリコン仕上2回塗 外壁塗装 ケレン		102.60	m²	
9 10 9	エポキシ錆止 シリコン仕上2回塗 外壁塗装 ケレン		102.60	m²	
10 夕	シリコン仕上 2 回塗 外壁塗装 ケレン				
\$	外壁塗装 ケレン			i l	
_	ケレン				
11	·>		115.40	m²	
12	シーラ下塗		115.40	m²	
13	ウレタン仕上2回塗		115.40	m²	
14 9	外壁(妻側)鉄板塗装				
15	ケレン		71.50	m²	
16	エポキシ錆止		71.50	m²	
17	ウレタン仕上2回塗		71.50	m²	
\(\frac{1}{2}\)	外壁(木部)塗装				
18	ケレン		108.00	m	
19	キシラデコール3回塗		108.00	m	
9	外壁当該部分				
20	外壁張替	ラムダL18-ヨコ30 6枚	3.00	か所	
3	玄関ドア(内外)塗装				
21	ケレン	両面	2.00	枚	
22	サトリン3回塗	両面	2.00	枚	
7	水切塗装				
23	ケレン		81.20	m	
24	エポキシ錆止		81.20	m	
25	シリコン仕上2回塗		81.20	m	
7.	オイルタンク保管庫・消火器収納箱塗装				
26	ケレン、洗浄		13.10	m²	
27	エポキシ錆止め1回塗		13.10	m²	
28	ウレタン仕上2回塗		13.10	m²	
29	表示更新	「火気厳禁」「少量危険物貯蔵取扱所」「消火器」	1.00	式	
	コーキング打ち替え				

生出3地区コミュニティセンター

	名称	概要	数量	単位	備考		
30	東面 縦目地、サッシ廻り		49.00	m			
31	西面 縦目地、サッシ廻り		62.00	m			
32	南面 縦目地、サッシ廻り		46.00	m			
33	南面 木枠ガラス廻り		10.00	m			
34	北面 縦目地、サッシ廻り		36.00	m			
35	各面 フード、ガラリ廻り12個		1.00	式			
36	玄関スロープ、床土間コンクリート	ハツリ・傾斜(水たまり)の解消	1.00	式			
37	玄関スロープ歩行者用手すり設置	ユニバーサルデザイン	1.00	式			
内部修繕							
	照明器具取替(LED化)						
1	玄関・勝手口	IL60W-1防雨型センサー付相当	3.00	台			
2	玄関内	FLR32W-2埋込ルーバー付相当	2.00	台			
3	コミュニティホール	FLR40W-2埋込ルーバー付相当	12.00	台			
4	調理実習室	FLR40W-2逆富士型相当	4.00	台			
5	物置	FLR40W-2逆富士型相当	1.00	台			
6	倉庫	FLR40W-1逆富士型相当	2.00	台			
7	会議室	FL20W-4GPL相当	8.00	台			
8	廊下・トイレ・コミュニティホール	FDL18Wダウンライト相当	26.00	台			
9	足場		1.00	式			
	エアコン設置						
10	和室	想定機種:S564ATHP-W(ダイキン)	1.00	台	外壁押出成形セメント板に石綿含有		
11	調理室	想定機種:S404ATHP-W(ダイキン)	1.00	台	外壁押出成形セメント板に石綿含有		
12	取付	高置台H500	2.00	か所	外壁押出成形セメント板に石綿含有		
13	上記電源工事		1.00	式	外壁押出成形セメント板に石綿含有		
	その他修繕						
14	畳表替え		18.00	帖			
15	女子トイレ(シャワートイレに交換)	想定機種:CE-KB31(LIXIL)	2.00	か所			
16	男子トイレ(シャワートイレに交換)	想定機種:CE-KB31(LIXIL)	1.00	か所			
17	多目的トイレ(シャワートイレに交換)	想定機種:CE-KB31(LIXIL)	1.00	か所			
18	床束(ホール・廊下)		1.00	式			
19	給湯配管交換		1.00	式			
廃棄物処分			1.00	式			
共通仮設費			1.00	式			
現場管理費			1.00	式			
一般管理費			1.00	式			