

通学路の状況

(平成27年度に新たに生じた対策必要箇所)

No	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	事業者の区分	道路の管理区分	対策状況	対策予定 平成27年 度中	対策予定 平成28年 度中	対策予定 平成29年度 以降
1	仁王小	市道大沢川原一丁目北山一丁目線	本町通二丁目四ツ家教会交差点～ユキノヤ	歩道がなく、細い路側帯の内側を通っている。歩行者のすぐ脇を車両が通行しており、接触の危険性が高い。	学校から通学児童への注意喚起	仁王小学校	教育委員会等	市町村	対策済			
2		市道本町通二丁目小鳥沢1号線	本町通三丁目上田踏切～学校	交通量が多い中、歩道がなく、細い路側帯の内側を通っている。通勤・通学の自転車が左右の区別なく走っている。	学校から通学児童への注意喚起	仁王小学校	教育委員会等	市町村	対策済			
3	桜城小	市道岩手公園開運橋線	開運橋通3丁目 マンション菜園前	信号のない横断歩道のため注意が必要。	学校から通学児童への注意喚起 他の信号機のある交差点を通すよう指導	桜城小学校	教育委員会等	市町村	対策済			
4		市道開運橋明治橋1号線	大沢川原3丁目 旅館大正館付近十字路	交通量が多く、事故多発につき注意が必要。	歩行者用信号機の設置予定	盛岡東警察署	公安委員会	市町村	対策予定			○
5		市道開運橋夕顔瀬橋2号線	盛岡駅前北通1丁目 橋市前横断歩道	信号に気付かず信号無視する車があり、注意が必要。	学校から通学児童への注意喚起	桜城小学校	教育委員会等	市町村	対策済			
6		市道大通三丁目材木町線	大通3丁目 岩手銀行前材木町交差点付近	道路工事中で注意が必要。	学校から通学児童への注意喚起 スクールガードによる見守り活動	桜城小学校	教育委員会等	市町村	対策済			
7	厨川小	市道北夕顔瀬町3号線	境田川原踏切	距離が長く、車1台分しか通れないほど道幅が狭い。さらに交通量が多く、接触の危険性が高い。	踏切の幅員拡幅予定	道路管理課	道路管理者	市町村	対策予定			○
8	米内小	市道上米内127号線	上米内字赤坂1-44付近交差点	坂道で安全確認が難しい交差点だが、止まれ等の表示がなく危険。	注意喚起の看板設置（土地所有者から設置許可）	米内小学校	教育委員会等	市町村	対策済			
					道流帯（ゼブラ）路面表示（交差点を小さく見せる効果）	道路管理課	道路管理者	市町村	対策済			
9		市道上米内49号線	大誘踏切	車が1台通れば隙間がないほど、道幅が狭い。踏切内歩行中に車が来ると接触する可能性が高い。	踏切の幅員拡幅予定	道路管理課	道路管理者	市町村	対策予定			○
10	土淵小	市道土淵上厨川線	上厨川字幅外 地内	8月23日まで歩道新設工事のため高速道路下の工事の際、通行止めの可能性がある。通行止めの際は迂回路を通る。	歩道新設工事完了 学校から通学児童への注意喚起	土淵小学校	教育委員会等	市町村	対策済			
11		市道土淵上厨川線	盛岡市土淵幅 学校校門前道路	向かいにある児童センターへ向かうために、道路を横断しなければならないが、横断歩道がないため危険である。	横断歩道設置要望 →対策変更：登下校時に利用する児童が多い、従来のさいふん商店前横断歩道を利用	盛岡西警察署	公安委員会	市町村	対策済			
12	中野小	市道東安庭門線	門地区 セブンイレブン付近	コンビニがあり、車の出入りが多く注意が必要。	学校から通学児童への注意喚起	中野小学校	教育委員会等	市町村	対策済			
13		市道門30号線	門1丁目9地割と8地割の間の道路から門中央公園に差し掛かるT字路	見通しが悪く、車もスピードを出してくるので危険。	町内会を通して、地域住民への注意喚起の広報活動	中野小学校	教育委員会等	市町村	対策済			
14	本宮小	市道仙北町台太郎線	本宮小学校校門前の横断歩道そば歩道	横断歩道のすぐ脇に街路樹がたっているため、立っている児童などの歩行者の姿を車道から運転手が認識しづらい。横断しようとする、車道ぎりぎりまで前に出て確認しなければならず大変危険である。また、横断歩道の標識ポールも林立しており、さらに視界を狭めている。	学校から通学児童が横断の際の注意喚起 街路樹の枝の剪定	本宮小学校	教育委員会等	市町村	対策済			
15	東松園小	市道東黒石野東松園四丁目線	盛岡市東松園2-5-1 校庭西側交差点	階段から歩道に下りる際、歩道の幅が狭いため、勢いがついて降りると車道に飛び出す可能性がある（冬季凍結の場合）。	ロードヒーティングを含む階段の補修	総務課	教育委員会等	市町村	対策済			
16	見前小	市道第3都南ニュータウン3号線	盛岡市西見前「高屋敷児童公園」1本東側交差点	交通量が多いにもかかわらず横断歩道がない。また、壁があることで見通しが悪い。	学校から通学児童への注意喚起	見前小学校	教育委員会等	市町村	対策済			
					交差点内に道路標示	道路管理課	道路管理者	市町村	対策済			
17		市道大沼線	見前小南側道路 学校前横断歩道	登下校で使用している横断歩道だが、交通量が多く危険である。	歩行者用信号機の設置 (要望結果→継続検討事項：東署) →対策変更：横断歩道移設、照明灯設置要望	紫波警察署	公安委員会	市町村	対策予定			○
18	飯岡小	市道北街道線	内村農業構造改善センター近くのY字路	歩道がある道路から、横断歩道がない道路を渡らなければならない。	学校から通学児童への注意喚起	飯岡小学校	教育委員会等	市町村	対策済			
19		市道深淵上新田線	内村農業構造改善センター近くの十字路	点滅信号があるが、横断歩道が1つしかなく、横断歩道がない道路を渡らなければならない。	横断歩道設置	紫波警察署	公安委員会	市町村	対策済	○		