

## 盛岡市内で採取した道路側溝汚泥の測定結果（平成27年3月実施）

- 放射性物質濃度の検査は、厚生労働省の「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施しています。
- 測定は、CAPTUS-3000A型食品等放射能検査装置：NaI(T1)シンチレーションスペクトロメーター（簡易測定機器）を使用しています。
- 検出限界値は、測定機器の性能上10Bq/kgとなります。ただし、測定する試料の質量や比重等の違いにより10Bq/kgを超える場合があります。
- 測定結果で、「セシウム137」「セシウム134」「セシウム合計」の個々の数値は各々小数点以下を四捨五入していることから、「セシウム137」「セシウム134」の計と「セシウム合計」が一致しないことがあります。

単位：放射線量（マイクロシーベルト／時）、セシウム（ベクレル（1キログラムあたり））

区分	測定箇所	所在地	採取日	測定高	空間放射線量	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
1	渋民小学校	玉山区渋民	3月26日	5cm	0.05	44	141	185
				50cm	0.04			
				1m	0.04			
2	玉山小学校	玉山区日戸	3月26日	5cm	0.05	24	91	115
				50cm	0.04			
				1m	0.04			
3	外山小学校	玉山区藪川	3月26日	5cm	0.10	165	531	696
				50cm	0.05			
				1m	0.05			
4	旧藪川小学校	玉山区藪川	3月26日	5cm	0.14	113	390	503
				50cm	0.08			
				1m	0.05			
5	城南小学校	若園町	3月26日	5cm	0.05	37	125	161
				50cm	0.04			
				1m	0.04			
6	太田小学校	上太田	3月25日	5cm	0.07	22	60	82
				50cm	0.04			
				1m	0.03			
7	小貝沢消防屯所	新庄	3月25日	5cm	0.05	22	74	97
				50cm	0.04			
				1m	0.03			
8	見前小学校	西見前	3月25日	5cm	0.04	検出限界値 未満	15	15
				50cm	0.03			
				1m	0.03			
9	旧根田茂小学校	根田茂	3月25日	5cm	0.05	30	106	135
				50cm	0.05			
				1m	0.04			
10	巻堀小学校	玉山区巻堀	3月26日	5cm	0.06	14	45	58
				50cm	0.05			
				1m	0.05			
11	北松園小学校	北松園二丁目	3月25日	5cm	0.06	45	131	176
				50cm	0.05			
				1m	0.04			

区分	測定箇所	所在地	採取日	測定高	空間放射線量	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
12	米内小学校	上米内	3月25日	5cm	0.06	55	159	215
				50cm	0.04			
				1m	0.04			
13	都南東小学校	乙部	3月25日	5cm	0.04	18	74	92
				50cm	0.03			
				1m	0.03			
14	生出小学校	玉山区下田	3月26日	5cm	0.05	38	119	158
				50cm	0.04			
				1m	0.04			
15	いちご保育園	本宮三丁目	3月25日	5cm	0.07	21	70	91
				50cm	0.03			
				1m	0.03			
16	みたけ児童センター	みたけ四丁目	3月26日	5cm	0.08	64	197	261
				50cm	0.04			
				1m	0.04			
17	きたくり保育園	厨川一丁目	3月26日	5cm	0.07	88	273	361
				50cm	0.04			
				1m	0.04			
18	東松園一丁目	東松園一丁目7番	3月25日	5cm	0.07	82	261	343
				50cm	0.06			
				1m	0.05			
19	東松園一丁目	東松園一丁目8番	3月25日	5cm	0.06	82	265	347
				50cm	0.05			
				1m	0.04			
20	松園小学校	松園三丁目	3月25日	5cm	0.07	70	224	294
				50cm	0.05			
				1m	0.05			
21	緑が丘小学校	黒石野一丁目	3月26日	5cm	0.04	17	53	70
				50cm	0.03			
				1m	0.04			