

盛岡市リサイクルセンターにおける空間放射線量の測定結果

測定箇所(高さ1m地点)

○平成23年度

単位: マイクロシーベルト/時

日付	リサイクルセンター入口	浸出水処理施設	粗大ごみ処理施設	埋立地北側	国道455号入口	処分場埋立箇所
	(敷地境界東)	(敷地境界西)	(敷地境界南)	(敷地境界北)	(バックグラウンド)	
1月 6日	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05
1月 13日	0.05	0.04	0.05	0.05	0.06	-
1月 20日	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	-
1月 27日	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	-
2月 3日	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05	0.05
2月 10日	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	-
2月 17日	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05	-
2月 24日	0.05	0.04	0.05	0.03	0.04	-
3月 2日	0.05	0.04	0.05	0.03	0.05	0.04
3月 9日	0.06	0.04	0.05	0.04	0.05	-
3月 16日	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	-
3月 23日	0.06	0.04	0.05	0.05	0.06	-
3月 30日	0.05	0.05	0.05	0.04	0.06	-