



岩手県 盛岡市 北松園小学校校区(通学路緊急合同点検 要対策箇所)



②見通しが非常に悪い。横断することのないように注意している

<対策メニュー>
・学校での注意喚起指導予定【北松園小】

①ゆびあすへ抜ける道路が開通したために、交通量が、以前とは比較にならないくらい増加した

<対策メニュー>
・学校での注意喚起指導予定【北松園小】
・巻き込み部部サイドライン引き直し未定【盛岡市】
・横断歩道補修未定【盛岡東警察署】

【対策検討メンバー】
・盛岡市教育委員会
・盛岡東警察署
・盛岡市(道路管理者)

--- : 通学路(学校指定)
● : 危険箇所