


# 岩手県 盛岡市 緑が丘小学校校区①(通学路緊急合同点検 要対策箇所)



# 岩手県 盛岡市 緑が丘小学校校区②(通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【対策検討メンバー】

- ・盛岡市教育委員会
- ・盛岡東警察署
- ・盛岡市(道路管理者)

・上田深沢線から三馬橋方面への  
抜け道に使う車両が増えてきた。  
横断に注意が必要。

・歩道上の自転車往来が多く、自転車と歩  
行者が混在する。朝の時間帯は南進する  
自転車がスピードを出して通るので歩行者  
危険。

＜対策メニュー＞

- ・学校での注意喚起指導予定【緑が丘小】

＜対策メニュー＞

- ・自転車に気をつけること、また端部を歩くように  
学校側で指導予定【緑が丘小】

・工事車両の通過が多いが、一時  
停止や徐行の表示がないため  
危険な交差点。

＜対策メニュー＞

- ・学校での注意喚起指導予定【緑が丘小】

・信号機のない4叉路で見通しが  
悪い。下り坂のカーブでスピード  
を出す車が多い。

＜対策メニュー＞

- ・学校から横断しないよう指導予定【緑  
が丘小】
- ・交通監視実施予定【盛岡東警察署】

・交通量が多いT字路交差点だが、北  
側からの右折信号が無いために、赤  
信号になってから強引に突っ込んでく  
る車が多い。

＜対策メニュー＞

- ・交通指導実施済み【盛岡東警察署】

--- : 通学路(学校指定)

● : 危険箇所

