


岩手県 盛岡市 太田東小学校校区 (平成29年度通学路緊急合同点検 要対策箇所)



○住宅が入り組んでおり、道路幅も狭く、見通しが悪い。開発地区と隣接しており、交通量も増えている。

＜対策メニュー＞
●太田地区土地区画整理事業【盛岡市】

【対策検討メンバー】
●盛岡市教育委員会
●盛岡東警察署
●盛岡市(道路管理者)

○外側線のない車道のため、走行車両との境がはっきりしない。一列歩行を指導しているが、走行車両との接触が心配される。

＜対策メニュー＞
●サイドラインによる路面標示整備済み。【盛岡市】

○車両の交通量が増えてきたため、横断歩道等の標示がほしい。

＜対策メニュー＞
●学校から通学児童への注意喚起。【太田東小学校】

--- : 通学路(学校指定)
● : 危険箇所

200m