

【別紙 1】 令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧（令和 6 年 9 月 13 日 17 時 00 分現在）

区分		No	は	発生場所名称	公表用 被害状況	対応状況
住家被害	床上浸水	1	上米内字野頭	建物	居宅及び物置の床上浸水被害。	済
		2	川目町	建物	住宅にて床上浸水被害。	対応中
		3	東山二丁目	建物	自宅玄関への水流入被害。	対応中
		4	山岸四丁目	建物	住家の床上浸水被害。	対応中
		5	永井	建物	床上浸水被害。	対応中
		6	永井	建物	倉庫浸水被害。	対応中
		7	三本柳	建物	住家の床上浸水被害。	対応中
		8	上田一丁目	建物	上田通り冠水による店舗の床上浸水被害。	対応中
		9	上田一丁目	建物	上田通り冠水による店舗の床上浸水被害。	対応中
		10	上田一丁目	建物	上田通りの住家での床上浸水被害。	対応中
		11	上田一丁目	建物	店舗全体が浸水、水たまりに。	対応中
		12	上田一丁目	建物	入口から床フロアの 1～2 メートルが浸水。	対応中
		13	上田一丁目	建物	店舗奥まで浸水。	対応中
		14	上田一丁目	建物	店舗入り口から待合室まで浸水。	対応中
		15	上田一丁目	建物	店舗奥まで浸水。	対応中
		16	上米内字米内沢	私道	自宅前の私道の路材流出につき通行に支障あり。	済
		17	上米内字米内沢	建物	住家の床上浸水被害。住家前私道の陥没被害。	対応中
		18	川目町	建物	床上浸水	対応中
		19	東山二丁目	建物	国道106号線冠水による床上浸水	対応中
		20	東山二丁目	建物	岩山水路漏水により床上浸水	対応中
		21	藪川字大の平	建物	床上浸水	済
		22	東山二丁目	建物	住家床上浸水、住宅内土砂流入	対応中
		23	東山二丁目	建物	床上浸水、住宅内に土砂流入	対応中
		24	東山二丁目	建物	岩山水路の溢水により床上浸水	対応中
	床下浸水	1	上米内字畑	建物	民家二軒で床下浸水被害。	済
		2	東山二丁目	建物	床下浸水被害。	対応中
		3	日戸字新田	建物	居宅及び物置の床下浸水被害。	済
		4	藪川字大の平	建物	住家の床下浸水被害。	済
		5	藪川字大の平	建物	住家の床下浸水被害。	済
		6	藪川字日向	建物	住家の床下浸水被害。小屋にも浸水被害あり。	済
		7	山岸四丁目	建物	住家の床下浸水被害。小屋にも浸水被害あり。	済
		8	永井	建物	床下浸水被害。	対応中
		9	三本柳	建物	住家の床下浸水被害	済
		10	山岸一丁目	建物	自宅前道路冠水による住家の床下浸水被害。	対応中
		11	上田一丁目	建物	店舗及び住居の床下浸水被害。	済
		12	上米内字中居	建物	住家の床下浸水被害。 住家への流木激突による破損被害。	済
		13	上米内字畑	私道	住家の床下浸水被害。	済
		14	川又字宇登	建物	小屋床下浸水	済
		15	川又字奴屋敷	建物	居宅床下浸水	済
		16	川又字奴屋敷地内	建物	床下浸水	済

【別紙 1】 令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧（令和 6 年 9 月 13 日 17 時 00 分現在）

区分		No	は	発生場所名称	公表用 被害状況	対応状況
住家被害	床下浸水	17	川又鉢森	建物	床下浸水	対応中
		18	川目第10地割	建物	床下浸水	対応中
		19	川目第15地割	建物	道路冠水及び床下浸水	対応中
		20	川目町	建物	床下浸水及び停電	対応中
		21	川目町	建物	床下浸水	対応中
		22	東安庭二丁目	建物	住家の床下浸水	対応中
		23	東山一丁目	建物	家の裏の土手から床下浸水	対応中
		24	東山二丁目	建物	床下浸水	対応中
		25	東山二丁目	建物	畳や家財道具が被害	済
		26	東山二丁目	建物	床下浸水	済
		27	東仙北一丁目	建物	道路膝下までの冠水	対応中
		28	日戸字新田	建物	床下浸水	済
		29	門二丁目	建物	床下浸水	対応中
		30	藪川字外山	建物	床下浸水	済
		31	藪川字外山	建物	床下浸水	対応中
		32	藪川字大の平	建物	床下浸水	済
		33	藪川字大の平	建物	床下浸水	済
		34	藪川字日向	建物	床下浸水	対応中
		35	鉾屋町	建物	床下浸水	対応中
		36	藪川字日向	建物	床下浸水	対応中
	土砂流入	1	東山二丁目	建物	宅地に土砂堆積	対応中
		2	芋田字沢田	馬場状小屋線から入った赤線	馬場状小屋線に土砂流入。	対応中
		3	上米内字米内沢	建物	米内沢の住居玄関への土砂流入被害。 小屋の扉が外れる被害あり。	対応中
		4	上米内字米内沢	建物	自宅及び車庫への流木流入被害。	済
		5	川目第11地割	敷地内	敷地内に土砂、砂利が流入。	済
		6	東山二丁目	建物	隣家のフェンスが自宅側に倒れてくる危険性あり。 玄関への土砂流入被害。	済
		7	川目町	建物	隣家から土砂流入	対応中
		8	東安庭字蝶ヶ森	敷地内	私有地の土砂崩れに対する補償	対応中
		9	東山二丁目	敷地内	東山二丁目付近岩山 2 号線から流入した水、土砂が家の敷地内に流入	対応中
		10	上米内字畑	建物	住家に流入した土砂の撤去	対応中
		11	東山二丁目	建物	土砂流入、堆積	対応中
	その他被害	1	東山二丁目	建物	床上浸水による廃棄物発生	済
		2	東山二丁目	建物	給湯器故障。 庭が損壊。	済
		3	下米内字佐倉	農地	碎石場の裏側で農地引水用の U 字溝の流失被害。	対応中
		4	下米内字一本松	建物	井戸の溢水及び水没被害。 汲水不可。	済

【別紙 1】 令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧（令和 6 年 9 月 13 日 17 時 00 分現在）

区分		No	は	発生場所名称	公表用 被害状況	対応状況
住家被害	その他被害	5	玉山字中の又	敷地内	敷地を川が流れていて、穴があいている	対応中
		6	つつじが丘	建物	床上浸水による廃棄物発生	済
		7	川目第11地割	裏山	裏山に亀裂	対応中
		8	東山二丁目	建物	床上浸水による廃棄物発生	済
		9	上米内	建物	便槽への雨水流入。便槽より溢水の恐れ。	済
		10	本町通三丁目	建物	下水排水・道路排水の確認依頼	対応中
公共施設被害		1	新庄字下八木田	盛岡市動物公園	施設内への泥流入、設備の破損、倒木を確認。	対応中
		2	新庄墓園	新庄墓園	市有林にて倒木あり。	対応中
		3	中央通一丁目	プラザおでって	プラザおでって館内複数個所に雨漏り被害。天井一部剥落。	対応中
		4	永井24地割	都南文化会館/都南公民館	駐車場冠水被害。	済
		5	永井24地割	都南文化会館/都南公民館	一時停電による冷温水一次ポンプのマグネットスイッチの不具合。	済
		6	薮川字日向	大沼飲料水供給施設	取水場への土砂流入被害。埋没により取水不可。	済
		7	愛宕町	中央公民館	中央公民館にて地面陥没被害。	対応中
		8	山岸駅～区界駅間の23か所	J R 東日本盛岡支社	山田線は、盛岡駅～宮古駅間の上下線全線で運休（トンネル入口の土砂流入、線路下の道床流出、線路内堆積物、泥や草の流入、倒木、ケーブル露出)	対応中
		9	上田字小鳥沢	クリーンセンター	大雨の影響による瞬間停電の影響で施設内一部機器に自動運転不能障害。	済
		10	上田字小鳥沢	クリーンセンター	法面一部崩落により構内道路に土砂流出被害。	済
		11	上米内	ごみ集積場所	土砂くずれ等の被害による道路通行不能。 一部箇所のごみ収集不可。	対応中
		12	上米内字中居	上米内地区コミュニティ消防センター	米内川の増水により上米内地区コミュニティ消防センター車庫へ浸水被害。	済
		13	厨川一丁目	盛岡市立北厨川児童センター 盛岡市立北厨川老人福祉センター	施設内雨漏り	済
		14	浅岸字綱取	綱取スポーツセンター	土砂流入による施設損壊	対応中
		15	浅岸字綱取	綱取スポーツセンター	道路通行止め及び施設付近への土砂流入	済
		16	浅岸水道橋付近中津川河川敷	環境保護地区看板	河川の増水により看板が破損	対応中
		17	日戸字姥懐	サクラパーク姫神	法面の崩落による散策路の封鎖、施設内河川の氾濫	対応中
		18	薮川字亀橋	敷地内	岩洞湖家族旅行村内にて法面崩落被害。	対応中
		19	川崎字川崎	盛岡市市民運動公園総合体育館	非常誘導灯安定器 3 台故障。落雷の影響と思われる。	済
		20	下田字下田	盛岡市市民運動公園 B & G 海洋センタープール	事務室蛍光灯安定器 1 台故障。落雷の影響と思われる。	対応中
その他施設被害		1	上米内字松ノ木平	自治公民館	上米内松ノ木平の公民館浸水、近隣田畑、近隣家屋の冠水、近隣農業用水路に土砂堆積	対応中
		2	川又字宇登	建物	小屋の床下浸水	済

【別紙 1】 令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧（令和 6 年 9 月 13 日 17 時 00 分現在）

区分		No	は	発生場所名称	公表用 被害状況	対応状況
その他施設被害		3	川目町	盛岡中央工業団地内（小川木工所）	沢の氾濫による工場内及び併設の事務所床上浸水	済
		4	川目町	盛岡中央工業団地内（兼平製麺所）	浸水によるボイラー設備水没	済
敷地内土砂崩れ		1	川目第10地割	民間土地	住宅裏の法面崩壊被害。	済
		2	上米内字畑井野地内	敷地内	住宅敷地内への土砂流入被害	対応中
		3	川目第11地割	敷地内	自宅裏山（民地）から水流入により自宅敷地内の法面崩れる	対応中
		4	川目第11地割	敷地内	自動車販売会社敷地内土砂堆積	対応中
		5	浅岸字堰根	敷地内 土砂・崖崩れ	砂利流入	対応中
		6	川目15地割地内	白滝川	畑法面崩落。 河川へ土砂落下の恐れあり。	対応中
道路被害	市道	1	手代森6地割付近	市道都南川目線	道路脇陥没被害	対応中
		2	浅岸字綱取地内	市道天神町銭掛3号線	道路崩落により通行不可。	済
		3	門一丁目	市道	市道の陥没及び土砂堆積被害。土砂はアップルロード側から流入。	対応中
		4	門字須摩地内	市道門3号線、市道門25号線、法定外道路	道路陥没被害。	済
		5	上米内字畑井野	市道上米内24号線	河川氾濫による道路崩壊被害。	対応中
		6	上米内字野頭	市道上米内7号線（松ノ木平公民館前）	道路崩壊被害。	済
		7	川又字釘の平	青線脇の私道	100mほどにわたって道路の崩落被害。通行不可。	済
		8	川又字鉢森	中釘の平線からの赤線	道路への砂利流入被害。車両通行困難。	済
		9	川又字奴屋敷	糠森線	橋に流木2本の堆積あり。 橋付近から水流出。	済
		10	川目第13地割	市道東安庭18号線	市道東安庭18号線へ土砂流入被害。通行不可。	済
		11	川目第14地割地内	市道川目7号線	市道川目7号線にて道路陥没被害。通行不可。	済
		12	川目第15地割地内	市道岩山2号線	市道岩山2号線で法面崩落被害。	済
		13	川目第19地割	市道岩山3号線	市道岩山3号線にてガードレール損傷被害。	済
		14	川目町	市道川目13号線	市道川目13号線にて法面崩落被害。	済
		15	川目第14地割地内	市道川目線	市道川目線にて法面崩落被害。	済
		16	新庄字銭掛	市道天神町銭掛3号線	市道天神町銭掛3号線にて土砂流入・堆積被害。通行不可。	済
		17	新庄字貝田	市道岩山2号線	市道岩山2号線にて土砂崩れ被害。	済
		18	玉山字田畑	城内線	城内線への砂利流出被害。	済
		19	玉山馬場字川久保	赤線と青線(古舘川)の交差点	河川氾濫により100mほど断続的に道路陥没。 2カ所で崩落による道路の途切れあり。車両通行不可。	済
		20	手代森16地割	市道滝村線	市道滝村線で道路流失。通行不可。	済
		21	東安庭字檀ヶ森	市道東安庭6号線	市道東安庭6号線にて道路陥没。	済
		22	東中野字沢田地内	市道東中野15号線	市道東中野15号線にて道路崩落。通行不可。	済
		23	日戸字一本杉	赤線と青線(古屋敷川)の交差点	河川増水による道路陥没被害。	対応中

【別紙 1】 令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧（令和 6 年 9 月 13 日 17 時 00 分現在）

区分		No	は	発生場所名称	公表用 被害状況	対応状況
道路被害	市道	24	日戸字姥懐	姥懐 1 号線から入った赤線	河川氾濫による自宅前道路への砂利堆積被害。	済
		25	日戸字栗木田	日戸柴沢線を入った私道 日戸川	道路陥没及び法面崩落被害。	済
		26	日戸字新田	上米内芋田線脇	水路溢水による道路への水流入被害。	対応中
		27	日戸字新田	日戸柴沢線脇 古屋敷川	住家前水路反乱による岩石流入被害。	対応中
		28	日戸字新田	日戸柴沢線	側溝詰まりによる溢水被害。	対応中
		29	日戸字古屋敷	青線脇の私道	水路の崩れ	済
		30	百目木橋の前後	市道上米内24号線	土砂流入・流木	済
		31	みたけ二丁目	厨川一丁目谷地頭線	岩手県営運動公園東側アンダーパス冠水。 車両 2 台水没被害。人的被害なし。	対応中
		32	藪川字外山	一の渡岩洞湖線	砂利流出被害。	済
		33	藪川字日向	市道一の渡岩洞湖線	山からの水流入による冠水被害。 宅地進入路において砂利道が流され通行不可。	済
		34	永井24地割	駅前第 2 多賀ニュータウン 線	道路冠水被害。	対応中
		35	玉山字糠森	市道山谷川目線	通行止め	済
		36	日戸字姥懐	市道日戸柴沢線	道路路肩土砂崩れ	済
		37	玉山字姥前	市道山谷川目線	道路路肩土砂崩れ	済
		38	玉山字小田沢	私道	道路が流出 上に行く道が通れない	対応中
		39	玉山字小田沢	市道箸の木平線	市道箸の木平線での砂利流入被害。	済
		40	好摩字野中	好摩永井沢線	道路への砂利流出被害。	対応中
		41	山岸一丁目	山岸一丁目 8 号線	自宅前道路冠水。	済
		42	市道一ノ渡岩洞湖線	市道一ノ渡岩洞湖線	市道一ノ渡岩洞湖線での冠水被害。	対応中
		43	上田一丁目	本町通二丁目小鳥沢 1 号線	上田通りの冠水被害。	対応中
		44	川目第10地割	私道	倉庫に続く私道の一部が崩落	済
		45	上米内字野頭	上米内48号線 上米内49号線	道路冠水	済
		46	西仙北一丁目	仙北町16号線 仙北町17号線	道路冠水	対応中
		47	川又字宇登	市道釘の平線（赤線）	土砂崩れを確認	対応中
		48	川又字大日向	中釘の平線	通行止め	済
		49	川又字大日向	市道上米内芋田線	土砂崩れ	済
		50	川又字中館	市道釘の平線	通行止め	済
		51	川目第13地割	東中野 1 8 号線	赤線道路の法面にひび	対応中
		52	川目第15地割	川目24号線	しらたき工房へ通じる道路（市道）へ沢水流入	済
		53	川目第15地割	川目 6 号線	道路一部損壊	対応中
		54	上米内野頭	松木平橋 上米内48号線	松木平橋通行障害、道路冠水被害	対応中
		55	川目町	川目線 農地	法面及び農地の土砂崩れ	対応中

【別紙 1】 令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧（令和 6 年 9 月 13 日 17 時 00 分現在）

区分		No	は	発生場所名称	公表用 被害状況	対応状況
道路被害	市道	56	川目町	川目13号線	道路排水	対応中
		57	浅岸貝田	市道浅岸10号線	市道浅岸10号線道路脇崩れ	対応中
		58	浅岸字元信	天神町銭掛3号線	道路冠水	対応中
		59	浅岸字二ツ森	御大堂2号線	綱取ダム付近林道土砂崩れ	対応中
		60	津志田中央三丁目	区画街路7 1号線 区画街路7 2号線	津志田中央付近の道路冠水	対応中
		61	東安庭三丁目	東安庭3 2号線	東安庭交差点付近の道路冠水	対応中
		62	東安庭三丁目	東安庭22号線	東安庭西児童公園児童公園付近道路冠水	対応中
		63	東安庭三丁目	東安庭3号線	市道東安庭3号線に砂利流入	対応中
		64	東安庭小森	市道東安庭3号線	市道東安庭3号線の道路陥没等による通行止め	対応中
		65	東安庭蝶ヶ森	東安庭6号線	東安庭蝶ヶ森付近の道路陥没	対応中
		66	東山一丁目	岩山2号線	市道から自宅に浸水	対応中
		67	東山一丁目	岩山2号線	道路に土砂の堆積	対応中
		68	東山一丁目	岩山2号線	道路冠水	対応中
		69	東山二丁目	岩山2号線	東山2丁目（企業敷地内及び付近道路）水路等の土砂が流れ、泥や土砂が堆積	対応中
		70	東山二丁目	東山二丁目7号線	東山二丁目付近の道路（市道）が冠水	対応中
		71	東山二丁目	岩山2号線	東山二丁目付近道路冠水	対応中
		72	東山二丁目	岩山2号線	道路の亀裂による交通支障及び水路から溢水	対応中
		73	日戸日影	市道上米内芋田線	土砂崩れ	済
		74	日戸字姥懐	市道日戸柴沢線	法面土砂崩れ	済
		75	日戸字中平	日戸柴沢線（赤線）	砂利流出	対応中
		76	日戸字日影	市道上米内芋田線	土砂崩れ	済
		77	門二丁目	門2 0号線	市道への土砂堆積	対応中
		78	門字角下	東安庭門線	門公民館北側交差点付近の道路被害	対応中
		79	藪川字大の平	大の平線	道理崩落による交通支障	済
		80	東大橋～御厩橋	中津川 散策路	散策の通行の支障。散策路脇（草地）は通行可。	対応中
		81	上米内字畑井野	私道	私道が米内川の氾濫によって、車での通行が不可。現在は親戚宅に避難。	対応中
		82	玉山字川久保	市道山谷川目線	道路側溝崩壊	済
		83	玉山字中里	市道山谷川目線	道路脇崩壊	済
		84	藪川字日向	市道大沼線	市道大沼線に溢水	対応中
		85	玉山字館花	市道山谷川目線	道路路肩土砂崩れ	済
		86	川目第15地割	市道川目線	土砂流入による道路通行不可	対応中
		87	下大ヶ生	市道城内線と私道	自宅前道路に土砂流出	対応中
		88	川目第15地割	市道川目8号線	道路陥没、降雨時の側溝溢水の恐れ	対応中
		89	門字真立	市道門1号線 市道東安庭5号線	道路陥没	対応中
		90	上米内字畑	公衆用道路	小河川の氾濫による公衆用道路（自宅までの通路）の復旧	対応中
	林道	1	新庄字小貝沢 築川	林道建石線	倒木による通行不能	済

【別紙 1】 令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧（令和 6 年 9 月 13 日 17 時 00 分現在）

区分		No	は	発生場所名称	公表用 被害状況	対応状況
道路被害	林道	2	浅岸字綱取	綱取市有林	市有林にて崩落被害。	済
		3	上米内（畑、赤重、大志田等）	林道矢沢線	道路崩落及びガードレール破損被害。付近の沢の溢水により土砂崩れ被害。道路の路面数カ所陥没。	対応中
		4	上米内字畑	林道米内川線	林道矢沢線との交差点部分で土砂流入及び倒木被害。通行不能。	対応中
		5	上米内字畑井野（百目木橋付近）	林道米内川線	降雨時の土砂流入及び流木により側溝詰まり。	済
		6	上米内字畑	林道米内川線	米内川線の橋崩落	済
		7	新庄字中津川	林道岩神線	倒木による交通支障	済
		8	上米内字畑井野	林道米内川線	百目木橋一部崩落により通行不能 付近の林道でも崩落被害あり	対応中
		9	上米内字畑井野	林道米内川線	畑橋の流失被害。山側に抜ける道路も倒木及び土砂崩れ被害 通行不能。	対応中
		10	上米内米内沢	林道米内川線	米内川溢水により百鬼木橋（米内川）付近通行不可 家屋及び人的被害なし	対応中
		11	厨川一丁目	林道岩神線	倒木による交通支障	済
		12	浅岸字大志田頭～新庄字中津川	林道岩神線	林道岩神 2 号線付近の倒木による交通支障	済
		13	浅岸字綱取	林道	道路冠水	対応中
		14	浅岸字鍋倉	林道米内川線	大志田駅側からのルート道路が流され寸断	対応中
		15	浅岸字大志田頭～新庄字中津川	林道岩神線	倒木による交通支障	済
		16	上米内字畑井野 浅岸字赤重 浅岸字元信	林道高森山線	倒木により通行不可	対応中
		17	浅岸字鍋倉付近	林道米内川線	河川の増水により大志田駅の道路流失	対応中
		18	浅岸赤重	林道	浅岸字赤重周辺道路破損と道路流失により通行不可	対応中
		19	浅岸木々塚	林道御大堂 2 号線	水位観測所付近の道路土砂崩れ	対応中
		20	藪川字大の平	外山森林公園	公園内の路肩崩落により通行不能等、池水溢水（修理要）、湧水のため通路冠水	対応中
		21	上米内字畑	林道矢沢線	道路崩壊被害。通行、公営住宅等公的支援について相談したい。	対応中
		22	上米内字畑	林道矢沢線	矢沢線に碎石散乱。 車両タイヤパンク被害。	済
		23	上米内地内	林道上米内線	砂が飛んでくる、洗濯物が干せない	対応中
		24	上米内地内	林道上米内線	土砂堆積、撤去依頼	対応中
	農道	1	東安庭字妻ヶ森	農道南中野線（アップルロード）	法面崩落	対応中
		2	門字角下	農道 農地	農道に山から水の流入被害。付近の農地にも被害あり。	対応中
		3	川目第17地割	農道	農道陥没被害。	対応中
		4	川目第17地割、第18地割	農道	川目17地割の樹園地付近の共同利用農道が陥没被害。	対応中
		5	川目第15地割	農道	農道陥没被害。	対応中
		6	玉山字大平	山谷川目牧道	山谷川目牧道にて道路損壊被害。	対応中

【別紙 1】 令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧（令和 6 年 9 月 13 日 17 時 00 分現在）

区分		No	は	発生場所名称	公表用 被害状況	対応状況
道路被害	農道	7	東中野字日蔭山	農道	農道にて法面崩落被害。	対応中
		8	上米内畑	農地 農道	牧草地にて土砂崩れ被害 農道の通行障害	対応中
	県道	1	川目町	川の側溝	道路冠水	対応中
		2	巻堀字上桑畑	県道158号	道路への倒木被害。	済
		3	新庄下八木田	県道36号上米内湯沢線	盛岡競馬場近くで倒木による交通支障	済
		4	浅岸二ツ森	県道36号上米内湯沢線通	県道36号上米内湯沢線の綱取ダムトンネル下で倒木による通行止め	対応中
	国道	1	薮川字外山	国道455号	岩洞湖付近道路で倒木被害。通行不可。	対応中
		2	永井 1	国道 4 号線	国道4号線盛岡南インター入り口交差点で道路冠水	済
		3	門二丁目	国道396号線	道路冠水	済
		4	東山一丁目	国道106号	国道106号道路冠水	済
		5	薮川字外山	国道455線 一の渡岩洞湖線	国道 4 5 5 線及び一の渡岩洞湖線が通行止め	済
		6	薮川字外山	国道455線	外山川側の道路の崩落	済
		7	薮川字外山	国道455線	国道 4 5 5 号線倒木による交通支障	済
		8	薮川字大の平	国道455号線	薮川字外山地内の国道 4 5 5 号線道路冠水	済
		9	薮川字外山	国道455号線	国道455号線上道路陥没	済
	農地被害	1	上米内字野頭	農地	上米内野頭地区 農業・防火用水路被害	対応中
2		薮川字日向	農地・水路法面	農地の法面決壊	対応中	
3		下米内字大豆門	農地	県管理河川米内川と並行する農業用水路への土砂堆積及びU字溝流失	対応中	
4		上米内中居	農地	米内川氾濫で田畑に土砂及び流木流入被害。 ビニールハウス内にも土砂堆積。	対応中	
5		門字角下	樹園地	上幅10mの法面崩壊被害。 りんご畑から道路までの土砂流入被害。	対応中	
6		門字角下	樹園地	上幅10mの法面崩壊被害。 アップルロードからの土砂流入被害。	対応中	
7		門字須磨	樹園地	法面崩落被害。 諏訪神社南東部に100mほど土砂崩れ報告。	対応中	
8		門字須磨	農地	畑及び栗畑に土砂流入被害。 土砂はアップルロードから流入。	対応中	
9		門字唐 門字須磨	樹園地	りんご園にて 4 か所の法面崩落被害。りんごにも被害あり。	対応中	
10		上米内字中居	農地	畑に流木・木片流入被害。	対応中	
11		上米内字中米内	水田	松ノ木平地域全域の田（約 4 ha）の冠水被害。	対応中	
12		上米内字米内沢	農地	米内川の氾濫により、畑に土砂流入被害。耕作不可の状態。	対応中	
13		上米内字中居	農地	田の冠水被害。	対応中	
14		川又字赤坂	県道渋民川又線脇水路	土砂による河川閉塞。付近の田への水流入被害。	済	
15		川又字小沢	農地	土砂流入被害。	対応中	
16		川目第11地割	樹園	りんご園にて法面崩壊。	済	

【別紙 1】 令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧（令和 6 年 9 月 13 日 17 時 00 分現在）

区分	No	は	発生場所名称	公表用 被害状況	対応状況
農地被害	17	川目第13地割	樹園地	りんご園 5 カ所の法面崩落被害。畑 2 カ所法面崩落被害。	対応中
	18	川目第15地割	農地	畑の法面崩壊被害。幅5m、その先もひび割れ。土手下の畑に崩れた法面の流入被害。	対応中
	19	川目第17地割	樹園 農道	樹園地及び農道で法面崩壊、土砂堆積被害。	対応中
	20	下米内伊勢沢	農地	田への引水に用いているU字溝流失被害。	対応中
	21	玉山字川久保	農地	農地への土砂流入被害。	対応中
	22	手代森	水田	2～3mに及んで水田の土手崩落被害。付近に流れる沢の一部崩落。	対応中
	23	手代森 都南大橋付近	農地	国道396号沿いでりんご畑の法面崩壊被害。	対応中
	24	手代森	樹園地	農地法面崩壊、土砂堆積被害。農道も陥没被害あり。	対応中
	25	東安庭字壇が森	樹園地	りんご園にて法面崩壊。	対応中
	26	東安庭字壇が森	農地	農地にて法面崩落被害。	対応中
	27	東安庭字蝶が森	農地	りんご園にて数ヶ所の法面崩落被害。	対応中
	28	東中野字岩本	農地	果樹園にて 3 カ所に及んで法面崩壊。隣地影響あり。	対応中
	29	東中字野沢田	農地	畑への土砂堆積被害。	対応中
	30	日戸字一本杉	農地	土砂流入被害。	対応中
	31	日戸字栗木田	農地・水路法面	農地の法面崩落被害。水田の湛水不可。	対応中
	32	門字蝶ヶ森	山林	りんご園にて法面崩落被害。道路を跨ぎ50mほどの土砂流出被害。	済
	33	門字角下	樹園地	上幅10mに及んで農地の法面崩壊被害。市道側より農地への土砂流入被害。	対応中
	34	東中野字岩本、日蔭山	農地	農地内作業道への土砂堆積	対応中
	35	上米内字米内沢	農地	畑に土砂流入被害。耕作不可状態。	対応中
	36	上米内字中居	農地・農道被害	上米内中居での水田冠水被害。	対応中
	37	川又字宇登	農地	法面の崩落、水路閉塞による農地への土砂流入	対応中
	38	川目第12地割	農地	畑の法面崩壊	対応中
	39	川目17地割	農地	畑の法面崩落	対応中
	40	松ノ木平地区全体	農地	農道流出・土砂堆積 用水路堆積	対応中
	41	川目第7地割	農地	畑の法面崩壊。	対応中
	42	日戸字栗木田	農地・水路法面	法面の崩落	対応中
	43	日戸字市の坪	農地・水路法面	溢水による土砂流入、洗堀、通路の倒木	対応中
	44	日戸字新田	農地・水路法面	法面の崩落、路面の洗堀、車両通行困難	対応中
	45	日戸字中平、日戸字岩井沢	農地・水路法面	法面の崩落、水田の湛水不可	対応中
	46	米内地区内	農地・農道被害	畑に土砂、流木流入	対応中
	47	川目	農地	農地一部崩落	済
	48	川目	農地	農地法面崩れ	対応中
	49	上米内字庄ヶ畑	水路	水田引水用暗渠詰まり。	済

【別紙 1】 令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧（令和 6 年 9 月 13 日 17 時 00 分現在）

区分	No	は	発生場所名称	公表用 被害状況	対応状況
農地被害	50	大ケ生	水田	水田の畦畔崩れ。隣接する水田へ土砂流出。	済
	51	上米内畑井野	水路	米内浄水場取水の堰と併用している取水工等の破損。	対応中
	52	川目	畑（転用）	農地崩落被害。	対応中
	53	手代森	畑	他者所有農地の法面崩落による自己所有農地への土砂流入及び堆積。	済
	54	川又字中館	農地被害	農地への土砂流入。	対応中
	55	日戸字市の坪	農地被害	農地への土砂流入。	対応中
	56	川又字中館	農地被害	農地への土砂流入。	対応中
	57	日戸字一本杉	農地被害	農地への土砂流入。	対応中
	58	日戸字一本杉	農地被害	農地法面の崩落及び土砂流入。	対応中
	59	玉山馬場字川久保	農地被害	農地法面の崩落及び土砂流入。	対応中
水道施設被害	1	上米内字畑井野	用水路	用水路の取水口及び送水パイプの破損による農業（防火）用水路の枯渇	対応中
	2	上米内字中居	米内浄水場	取水口施設損傷、動力電源、通信ケーブル断線等の被害。	対応中
	3	大通 2	上下水道施設	大通の道路のマンホールが大雨により盛り上がる	対応中
	4	東見前 7 地割	中央幹線M31 マンホール	マンホールから溢水	済
	5	東中野字沢田	沢田浄水場	法面崩落 3 か所、フェンス破損 1 箇所	対応中
河川関係	1	日戸字一本杉	青線（古屋敷川）	護岸崩壊	済
	2	玉山字中里	山谷川目川	市道山谷川目線沿いの護岸崩壊	済
	3	上米内、浅岸地内	米内川支流	土砂堆積多数	対応中
	4	川又字中館	市道釘の平線脇の青線	護岸崩壊	済
	5	浅岸字大葛地内	準用河川大葛川	準用河川大葛川で河岸浸食及び倒木被害。	対応中
	6	浅岸字上大葛地内	準用河川大葛川	準用河川大葛川河岸浸食被害及び倒木被害。 道路横断管閉塞被害。	対応中
	7	川又字字登	水路（青線）	家の脇の水路氾濫による道路脇の崩落被害。 近隣地域に床下浸水の可能性あり。	済
	8	川又字鉢森	中釘の平線脇青線	河川溢水により田への水流入被害。流木による畦畔決壊被害。水路の反対側である川又字鉢森付近も被害あり。	対応中
	9	川目第10地割地内	水路	水路からの土砂流出。国道106号まで被害あり。	対応中
	10	川目第9地割	水路	住居裏及び水田用水路に土砂堆積被害。	対応中
	11	川目町	水路	水路溢水によるネットフェンス破損被害。	対応中
	12	玉山字川久保	山谷川目線脇の水路に架かる橋	山谷川目線付近にて河川溢水により橋損壊被害。 付近の田へ橋損壊によるがれきの流出被害。	済
	13	玉山字間洞	中日戸線脇水路（青線）	中日戸線脇水路の法面崩落。巨石により水路が封鎖され溢水。水路脇道路等崩壊の恐れあり。	済
	14	玉山馬場字太子堂	水路に架かる橋	橋に倒木 5 ～ 6 本が詰まり河川溢水。付近の田畑への水流出。	済
	15	西青山三丁目	準用河川小諸葛川	準用河川小諸葛川溢水による市道冠水。	済
	16	東山二丁目	準用河川白滝川	角材等の堆積による河道閉鎖及び溢水被害。 市道及び宅地浸水被害。	済
	17	藪川字大の平	裏山の沢	裏山の沢から土砂流入被害。	対応中
	18	稲荷町	敷地内	小諸葛川溢水により自家敷地内と隣家への土砂流入被害。	対応中

【別紙 1】 令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧（令和 6 年 9 月 13 日 17 時 00 分現在）

区分	No	は	発生場所名称	公表用 被害状況	対応状況
河川関係	19	三本柳	水路	水路冠水被害。	済
	20	山岸一丁目	側溝	側溝からの溢水被害。側溝詰まりの可能性あり。	済
	21	東山二丁目	準用河川白滝川	水門故障	済
	22	上米内畑	敷地内	上米内字畑敷地内を流れる河川での土砂堆積 小屋の床下浸水被害	対応中
	23	川又字宇登	水路(上米内芋田線脇)	水路氾濫によりの周囲に土砂流入被害。	済
	24	川又字宇登	水路堤防	水路堤防構造の決壊	対応中
	25	川又字中館	水路脇法面	水路脇法面の崩落	対応中
	26	玉山字中里	山谷川目川	市道山谷川目線交差部の護岸崩壊	済
	27	川又字鉢森	農地・水路法面	法面の崩落、水路溢水	対応中
	28	川又字苗代端	農地・水路法面	溢水による土砂流入	対応中
	29	川目町	盛岡中央工業団地内	土砂崩れによる団地付近の用水路の柵損壊	済
	30	浅岸字大葛	敷地内	浅岸字上大葛法面が崩れ大葛川に流入	対応中
	31	浅岸上大葛	敷地内	浅岸字上大葛法面崩れ、大葛川上流、高森山頂上より下側において 崩落	対応中
	32	東山二丁目	河川・水路溢水	東山 2 丁目（企業敷地横）の水路からの溢水による土砂堆積	対応中
	33	上米内地内	普通河川米内沢川	U型水路破損による溢水	対応中
	34	日戸字姥懐	水路	日戸柴沢線横断している水路せき止めにより水が溜まる	済
	35	日戸字中平	古屋敷川	法面崩れ	済
	36	渋民字愛宕	農地	畑に水流入被害。	済
	37	上米内字畑	河川	小河川の氾濫	対応中
	38	下米内字至沢	水路	河岸流出及び側方浸食。	対応中
	39	川目 15 地割	水路	私道の水路横断部閉塞もよる市道への溢水。	対応中
	40	手代森地内	水路	手代森ニュータウン南の都南土地改良区排水路の一部溢水。浚渫希 望。	対応中
	41	藪川大の平	河川・水路溢水	浸水被害。外山川への排水が追い付かず西側の山から流れてきた水 が土地が低いこの場所にたまった。	対応中
	42	上米内 中居	上米内 8 号線 中居橋	上米内 8 号線中居橋への流木堆積による水位上昇。	済