



日時：令和6年12月2日（月）9時30分～  
場所：本庁舎4階403会議室

## 議事次第

- |   |                  |         |
|---|------------------|---------|
| 1 | 会議の目的            | 【危機管理監】 |
| 2 | 復旧対策等の実施状況       | 【事務局】   |
| 3 | 今回の災害対応に係る検証について | 【事務局】   |
| 4 | 災害対策本部長指示        | 【本部長】   |
| 5 | 連絡事項             | 【危機管理監】 |

# 1 会議の目的

令和6年8月27日(火)の大雨災害における復旧対策の実施状況を報告するとともに、今回の災害対応に係る検証内容について協議するもの。

## 2 復旧対策等の実施状況

### (1) 被害状況等の把握・整理 (令和6年11月27日(木)午前10時時点)

区分		件数	対応中	済	対応済割合 (11/27時点)	対応済割合 (11/14時点)	増減	主な内容等
住家被害	床上浸水	26	0	26	100%	96%	4%	罹災証明発行
	床下浸水	39	1	38	97%	92%	5%	罹災証明交付申請郵送
	土砂流入	11	3	8	73%	64%	9%	現地調査、土砂堆積なし
	その他被害	10	2	8	80%	80%	0%	
公共施設被害		22	8	14	64%	67%	-3%	新規1件→学校裏に土砂堆積
その他建物被害		3	0	3	100%	100%	0%	
敷地内土砂崩れ		16	0	16	100%	100%	0%	
道路被害	国道	8	0	8	100%	100%	0%	
	県道	4	0	4	100%	100%	0%	
	市道	87	11	76	87%	87%	0%	
	林道	28	3	25	89%	79%	10%	土砂撤去完了
	農道	9	4	5	56%	50%	6%	通行障害解消
	その他	7	1	6	86%	86%	0%	
農地・農業用施設被害		66	47	19	29%	28%	1%	法面修復
水道施設被害	上水道	2	2	0	0%	0%	0%	
	下水道	2	0	2	100%	100%	0%	
河川関係		41	21	20	49%	49%	0%	
合計		381	103	278	73%	70%	3%	

※ 詳細は、「【別紙1】令和6年8月27日大雨災害 被害状況一覧」を参照

## (2) 上米内地域 (畑橋) の状況

### ①畑橋の落橋状況



### ②畑橋 (仮橋設置工事着手状況 11月21日時点)



### ③畑橋 (仮橋設置工事着手状況 11月29日時点)



孤立世帯が生じている上米内では、畑橋の仮復旧工事が始まっており、11月21日時点では工事用足場板が設置されている状況。(孤立世帯…畑橋以外の道路・林道は仮復旧済みであるが、地域住民等以外の車両通行を規制しているため、孤立世帯として取り扱っているもの。)

### 3 今回の災害対応に係る検証について

検証内容につきましては、  
現在検討中であるため、  
内容がまとまりましたら、  
改めて情報提供の御連絡をいたします。

### 3 今回の災害対応に係る検証について

#### 参考（今後のスケジュール）

12月13日（金） 検証会議（外部有識者及び防災関係機関等による検証）

12月19日（木） 第7回災害対策本部員会議（検証結果の内部報告）

※令和7年1月以降、検証結果等を踏まえ、市地域防災計画や市災害対策本部規程等の見直しを実施する予定。

## 4 災害対策本部長指示

被災された方々が一日も早く日常を取り戻せるよう、引き続き各部等が連携して復旧対策を推進すること。

また、いざというときに迅速かつ適切な対応を行うことが出来るよう、各部において、災害対応に係る検証に引き続き取り組み、災害対応に万全を期すこと。

## 5 連絡事項

今後の予定について

- ・ 12月19日(木) 第7回災害対策本部員会議 (検証結果報告)