

令和4年8月15日の大雨に伴う対応状況について
(最終報：8月17日 11時00分現在)

1 気象情報等

(1) 注意報・警報等

8月15日(月) 16時46分 大雨警報(土砂災害) 発表
 18時10分 土砂災害警戒情報 発表
 19時08分 大雨警報(浸水害) 発表
 21時03分 大雨警報(浸水害) 解除
 23時05分 土砂災害警戒情報 解除
 8月16日(火) 11時08分 土砂災害警戒情報 発表
 18時45分 土砂災害警戒情報 解除
 8月17日(水) 04時49分 大雨警報(土砂災害) 解除

(2) 降雨(1時間当たり最高降水量、降り始めからの降水量)

盛岡 23.5mm/h (8/15 18:00~19:00)、77.0mm (8/15 16:00~8/17 01:00)
 区界 12.5mm/h (8/15 19:00~20:00)、79.0mm (8/15 16:00~8/17 01:00)
 好摩 13.0mm/h (8/15 18:00~19:00)、60.0mm (8/15 16:00~8/17 01:00)
 薮川 11.0mm/h (8/15 18:00~19:00)、64.0mm (8/15 16:00~8/17 01:00)

2 市災害警戒本部の設置状況

市災害警戒本部 8月15日(月) 16時46分 設置
 8月17日(水) 04時49分 廃止

3 被害等(8月17日(水) 11時00分現在)

(1) 人的被害

なし

(2) 住家等の被害

なし

(3) その他の被害等

| | |
|------|--|
| 公共施設 | <ul style="list-style-type: none"> 盛岡体育館 3階キャットウォーク等の雨漏り 盛岡市総合アリーナ 会議室の雨漏り 盛岡市立総合プール ロビー階段天井の雨漏り 盛岡市好摩体育館 男子トイレ及び柔道場の雨漏り 原敬記念館 多目的トイレの雨漏り 都南文化会館・都南公民館 主催者駐車場の冠水 |
| 道路 | <ul style="list-style-type: none"> 市道岩山2号線 法面崩壊 西仙北上太田2号線 法面崩落 因幡5号線 道路陥没による通行障害 |

| | |
|--------|---|
| 鉄道 | <p>【8月15日】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・秋田新幹線 秋田駅～東京駅間 上り3本 遅れ 秋田駅～仙台駅間 上り1本 遅れ ・JR田沢湖線 盛岡駅～雫石駅間 上下線3本 運休 <p>【8月16日】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・JR山田線 盛岡駅～宮古駅間 上下線 一部運休 ・JR山田線 上米内駅～宮古駅間 上下線 終日運転見合わせ ・JR花輪線 盛岡駅～鹿角花輪駅間 上下線 遅れと区間運休 |
| ライフライン | なし |

4 住民等の避難状況

なし

5 消防団の活動状況

| 分団名 | 出動 人数 | 出動 | 解除 | 活動内容 |
|------|----------|------------|------------|----------|
| 9分団 | 3人 | 8/15 19:00 | 8/15 23:00 | 木賊川の水位監視 |
| 11分団 | 5人 | 8/15 18:20 | 8/16 15:00 | 諸葛川の水位監視 |
| 17分団 | 1人 | 8/15 18:20 | 8/16 15:00 | 諸葛川の水位監視 |
| 18分団 | 1人 | 8/16 18:30 | 8/16 19:30 | 管内巡視 |
| 26分団 | 1人 | 8/15 23:50 | 8/16 01:10 | 北上川の水位監視 |
| 27分団 | 19人 | 8/15 22:50 | 8/16 02:00 | 松川の水位監視 |
| 合計 | 30人 | | | |