

令和6年8月27日の大雨に伴う対応状況について
(8月30日 17時00分現在)

1 気象情報等

(1) 注意報・警報等

8月27日 (火) 17時49分 大雨警報 (浸水害) 発表
 18時15分 洪水警報 発表
 18時27分 大雨警報 (土砂災害) 発表
 18時40分 土砂災害警戒情報 発表
 19時17分 記録的短時間大雨情報 (盛岡市北部付近)
 19時28分 記録的短時間大雨情報 (盛岡市南部付近)
 19時57分 線状降水帯発生情報 (顕著な大雨に関する岩手県気象情報第1号)
 20時20分 記録的短時間大雨情報 (盛岡市北部付近、蘂川)
 23時57分 大雨警報 (浸水害) 解除
 8月28日 (水) 5時30分 土砂災害警戒情報 解除
 9時59分 洪水警報 解除
 16時23分 大雨警報 (土砂災害) 解除

(2) 降雨 (1時間当たり最高降水量、降り始めからの降水量)

盛岡 68.0mm/h (8/27 17:50～18:50)、133.5mm (8/27 15:00～8/28 19:00)
 区界 11.5mm/h (8/27 21:00～22:00)、25.5mm (8/27 19:00～8/28 19:00)
 好摩 気象台ホームページに記録なし
 蘂川 85.0mm/h (8/27 20:00～21:00)、212.0mm (8/27 18:00～8/28 19:00)

(3) 河川水位等 (8/27 18:40～8/28 2:40 の最高水位)

ア 水位周知河川

観測所 (河川名)	所在地	氾濫危険水位 (m)	日時	最高水位 (m)	※降雨前水位 8/27 17:00
館坂橋 (北上川)	北夕顔瀬町	2.8	8/28 06:30	1.63	0.36
太田橋 (零石川)	中屋敷町	5.2	8/27 22:20	1.32	0.79
明治橋 (北上川)	仙北二丁目	3.0	8/27 23:20	-0.43	-1.83
山岸 (中津川)	浅岸	2.7	8/27 22:50	2.91	0.32
古川橋 (松川)	好摩	3.1	8/27 19:20	0.52	0.13
船田橋 (北上川)	下田	3.2	8/28 04:20	1.53	0.26

諸葛橋 (諸葛川)	上厨川杉原	2.8	8/27 18:40	1.97	0.42
葛西橋 (築川)	東中野	2.5	8/27 20:20	2.07	0.94
イ その他					
米内 (米内川)	佐倉	—	8/27 22:30	3.42	0.20

2 市災害警戒本部及び市災害対策本部の設置状況

8月27日（火）17時49分 市災害警戒本部設置

8月28日（水）19時20分 市災害警戒本部廃止

8月29日（木）18時00分 市災害対策本部設置

3 被害等（8月30日（金）12時00分現在）

（1）人的被害

なし

（2）住家等の被害

ア 床下浸水 18件（川目町、東山一丁目、薮川字大の平、東安庭二丁目、門二丁目、**薮川字外山62、
薮川字日向、日戸字新田、川又字登、上米内字畠等**）

イ 床上浸水 11件（上米内字米内沢、**三本柳10地割等**）

（3）孤立状況（交通アクセス不可、通信可）

ア 浅岸地区（鍋倉地区～大葛地区等） 4世帯5人

イ 上米内地区（畠井野等） 2世帯7人

（4）その他の被害等

公共施設	1 動物公園獣舎内土砂流入、倒木等 2 サクラパーク姫神法面の崩落による散策路の封鎖、施設内河川の氾濫 3 北厨川児童老人福祉センター雨漏り 4 薮川字日向地内の飲料水供給施設の取水場が土砂により埋没、取水不可 5 外山森林公园内の管理道路の路肩が崩れているほか、散策路が崩れて通行不能箇所複数あり 6 外山森林公园のカエル池の水が溢れ、決壊している 7 クリーンセンターで瞬間停電による影響で、自動運転できない機器がある 8 クリーンセンターで場内法面の一部が崩れ、構内道路に土砂が流出した 9 都南公民館（キャラホール）でホール主催者用駐車場（大ホール搬入口前の全面冠水） 10 都南公民館（キャラホール）で一時停電による冷温水一次ポンプのマグネットスイッチの不具合 11 縄取スポーツセンターへ通じる2か所が通行止めのため臨時休業。ポンプ室付近への大量の土砂流入 12 おでってホールほか館内複数箇所に雨漏りが発生。特にホール内で1時
------	---

	<p>間程度大量の雨漏り。ホール前室の天井一部剥落</p> <p>13 動物公園の外周を囲っている電気柵が倒木により破損。応急処置済み</p> <p>14 サクラパーク姫神の水路が土砂等でせき止められ、水が溜まっている</p> <p>15 新庄墓園で墓園に隣接する市有林から倒木あり。墓石には影響なし</p> <p>16 米内浄水場で、動力電源ケーブル断線、建屋周辺の崩壊、オイルフェンス流出、導送水管マンホール蓋流出</p> <p>17 沢田浄水場で法面崩落3か所、フェンス破損1箇所</p>
道路	<p>1 市道釘の平線（川又字中館地内）で土砂崩れによる全面通行止め</p> <p>2 市道上米内芋田線（日戸字日影地内）で土砂流出による片側通行規制</p> <p>3 市道上米内芋田線（川又字大日向地内）で土砂崩れによる全面通行止め</p> <p>4 市道小沢線土砂崩れによる通行止め</p> <p>5 市道山谷川目線のうち、山谷川目地区コミュニティセンター付近から市道上米内芋田線（広域農道）までの間道路の変形により通行止め</p> <p>6 薮川地区公民館から300m盛岡方面に倒木による片車線通行止め</p> <p>7 川目町5-21 市道ガードレールが一部崩壊</p> <p>8 東山2丁目9-10の道路冠水</p> <p>9 東安庭3丁目で道路冠水が起きている。</p> <p>10 錢掛の道路に土砂が流れ込んでいて、通行できない</p> <p>11 川目15地割内、国道106号から1km程度動物公園に上ったところの道路の土砂が崩れ、普通車がギリギリ通れないくらいになっている</p> <p>12 岩洞湖レストハウスから盛岡方面へ1km程度進んだ国道455号において、1m×2m（深さ2m）程度の道路陥没</p> <p>13 林道米内川線数箇所損傷</p> <p>14 松木平公民館周辺の道路冠水（上米内字松木平）</p> <p>15 林道矢沢線数箇所法面崩落</p> <p>16 林道岩神線倒木2本が林道の法面に引っかかっている</p> <p>17 市道東安庭6号線陥没</p> <p>18 市道川目13号線法面崩落</p> <p>19 市道岩山2号線土砂崩れ</p> <p>20 市道川目線法面崩落</p> <p>21 市道門3号線、25号線道路陥没</p> <p>22 市道上米内7号線道路崩壊</p> <p>23 市道岩山3号線ガードレール損傷</p> <p>24 市道上米内24号線河川氾濫による道路崩壊</p> <p>25 市道門前2号線倒木</p> <p>26 市道天神町錢掛3号線土砂堆積（通行不可）</p> <p>27 市道東安庭18号線土砂流入（通行不可）</p> <p>28 市道東中野15号線道路崩落（通行不可）</p> <p>29 市道川目7号線道路穴（通行不可）</p> <p>30 市道滝村線道路流出（通行不可）</p>

	<p>31 市道箸の木平線砂利流出</p> <p>32 市道大沼線水の越流</p> <p>33 市道一ノ渡岩洞湖線冠水</p> <p>34 百目木橋（米内川）前後の道路、橋梁で土砂、流木が流入している</p> <p>35 林道建石線頂上辺りに倒木があり、通行不能</p> <p>36 林道石神2号線寄りのところに倒木が2本あり、大型車は通行不可能である</p> <p>37 門1-14、1-20付近で市道の陥没及び土砂の堆積</p> <p>38 市道山谷川目線（山谷川目コミュニティセンター～上米内芋田線付近）の川が氾濫し道路の舗装が流され通行止め</p> <p>39 市道糠森線（川又字奴屋敷）にかかっている橋に流木が引っ掛けたり越水した</p> <p>40 市道日戸柴沢線の側溝が詰まり水が溢れている</p> <p>41 市道城内線の砂利流入</p> <p>42 上米内畠井野地内で米内川氾濫による道路寸断のため通学に支障</p> <p>43 国道455号蘿川地区公民館から盛岡方向約300m付近で倒木あり。片側通行可能</p> <p>44 林道岩神線で倒木が2本。軽、普通自動車は通行可能だが、大型は通行不可</p> <p>45 林道高森山線で倒木</p> <p>46 林道米内川線の畠橋が崩落している</p> <p>47 川又字鉢森5までの道路で砂利の流出があり、車両通行が困難</p> <p>48 大の平線で道路肩の崩れ</p> <p>49 状小屋線（芋田字沢田）付近の赤線への砂利流入</p> <p>50 玉山馬場字川久保の赤線と青線（古屋敷川）の交差部で川が氾濫して養殖場までの道が通行不可</p> <p>51 私道（玉山字小田沢付近）が流出し、通行に支障が出ている</p> <p>52 日戸字栗木田22-2付近で川が氾濫して道路が流出している</p> <p>53 好摩字野中73-63付近で道路の砂利が流出</p> <p>54 蘿川字大の平70付近で大の平線が崩落して車両が1台分しか通れない</p> <p>55 中釘の平線脇の青線が溢れ、田に水が入り続け、畦畔が決壊</p> <p>56 農道南中野線で法面崩落2カ所</p>
鉄道	<p>【JR東日本】</p> <p>1 山田線 盛岡駅～上米内駅 8月27日（火）運休1本 8月28日（水）運休13本、区間運休2本</p> <p>宮古駅～盛岡駅 8月27日（火）運休1本、区間運休1本、 遅れ1本 8月29日（木）～全線運休</p> <p>※再開見込みなし（山岸～区界駅間の複</p>

	<p>数個所でレール下の砂利が流出したため)</p> <p>2 東北本線 盛岡～一ノ関駅 8月28日(水) 運休5本、遅れ1本 盛岡駅～北上駅 8月28日(水) 運休2本、区間運休2本、遅れ1本</p> <p>3 釜石線 盛岡～釜石線 8月28日(水) 遅れ1本</p> <p>4 花輪線 大館駅～盛岡駅 8月29日(木) 運休1本</p>
バス	<p>【JRバス】</p> <p>1 盛岡～岩泉・龍泉洞（早坂高原線） 8月28日(水) 全便運転見合わせ</p>
ライフライン	1 停電約1,200戸
その他	<p>1 百目木橋（米内川）に米内川の水があふれている</p> <p>2 矢沢という小川が氾濫し、敷地に流入してきている</p> <p>3 盛岡市蘿川字外山27-7 蘿川地区公民館から約2km盛岡側、大志田口付近で倒木</p> <p>4 桑畠橋（巻堀字上桑畠60付近）で、倒木（4～5本）による通行止め。</p> <p>5 川目町5-1で道路排水が起きていて、水が泥水になっている</p> <p>6 国道455号 蘿川地区公民館から盛岡方向約300m付近で倒木あり。片側通行可能</p> <p>7 松木平公民館浸水、周辺田畠冠水（上米内字松木平）</p> <p>8 盛岡カントリークラブ（岩山）の一部ホール法面崩れ</p> <p>9 盛岡中央工業団地背後の沢の氾濫により一部事務所浸水</p> <p>10 盛岡中央工業団地水路溢水によるネットフェンス破損</p> <p>11 川目10地割、13地割住宅裏の法面崩壊</p> <p>12 岩手県下水道公社都南浄化センター上流のマンホールから溢水</p> <p>13 下米内字一本松で、地下から溢れた水により井戸が水没し故障</p> <p>14 浅岸水道橋付近の中津川河川敷で河川の水量増加により看板が破損</p> <p>15 手代森6-7-1で法面崩壊、土砂体積。圃場へ上がっていく農道も削れている</p> <p>16 門字角下27付近で法面崩壊（上幅10m）、りんご畠の土砂が雨で流出し、道路に崩れている</p> <p>17 門字角下68付近で法面崩壊（上幅10m）、アップルロードの土砂が流出。</p> <p>18 門字角下9-2で法面崩壊（上幅10m）、市道側の土砂が流出し、自己所有農地へ流出</p> <p>19 門字須磨で法面崩落、諏訪神社南東部に100mほど土砂崩れが見える</p> <p>20 門字蝶ヶ森156付近で法面崩落、りんご園の横10mほど法面崩落、道路を跨ぎ50mほど土砂流出</p> <p>21 門字唐35、門字須磨35で法面崩落</p> <p>22 手代森4-62、4-63で水田の土手が2～3m崩れており、水田を囲むように流れている沢の一部が崩れかけている</p>

	<p>23 川目 13 で法面崩落</p> <p>24 川目 9-137-1 で土砂堆積。自宅裏、水田用水路に深さ 1m、延長 10mほど</p> <p>25 東中野字日蔭山で農道法面崩落</p> <p>26 東安庭字壇が森で法面崩落</p> <p>27 上米内字中米内 1 から 6 まで田の冠水</p> <p>28 東中野字日蔭山 67-2、68 で法面崩壊。農道に崩壊した土砂が畑に堆積</p> <p>29 川目第 11 地割で法面崩壊</p> <p>30 川又字字 44-4 地先の水路（青線）が溢れ、道路脇が崩れた</p> <p>31 中日戸線脇水路（青線）への土砂流入により水路が塞がれている</p> <p>32 市道姥懐 1 号線付近の川の越水による民地への土砂流入</p> <p>33 川又字釘の平 21-3 付近の青線脇の私道が 100mほど流され通行不可</p> <p>34 山谷川目牧道の路面雨水の集中流下による道路損壊</p> <p>35 上米内芋田線脇の水路が溢れ、道路に流れている</p> <p>36 日戸字新田 37 広田宅付近で家の前の水路が氾濫し、岩が流れてきた</p> <p>37 日戸字一本杉 18 奥の赤線と青線（古屋敷川）の交差部で道路が川の増水で穴があいている</p> <p>38 城内山谷川目 1 号線脇で、敷地を川が流れている、穴があいている</p> <p>39 道渋民川又線脇水路で川が土砂で閉鎖して田に水が流れ込んでいる</p> <p>40 玉山字川久保 15 付近の山谷川目線脇の水路に架かる橋で川が溢れて、橋から田にかけて崩れており、資材等流れきっている</p> <p>41 渋民字愛宕 51-3 で家の上の畑に鉄砲水が流れきっている</p> <p>42 川又字字登 2-1 外で法面の崩落、水路閉鎖による農地への土砂流入</p> <p>43 川又字中館 240 外で水路脇法面の崩落が複数発生している</p> <p>44 川又字字登 98 で水路堤防構造の決壊</p> <p>45 日戸字栗木田 65 で法面の崩落</p> <p>46 日戸字栗木田 12 で法面の崩落、水田の湛水不可</p> <p>47 川又字苗代端 52-1 で溢水による土砂流入</p> <p>48 日戸字中平 36 日戸字岩井沢 39 で法面の崩落、水田の湛水不可</p> <p>49 日戸字市の坪 8-1 外で溢水による土砂流入、洗堀、通路に倒木あり</p> <p>50 日戸字新田 2 外法面の崩落、法面の洗堀、車両通行困難</p> <p>51 川又字鉢森 24 で法面の崩落、水路閉塞による溢水</p> <p>52 岩洞湖家族旅行村内テニスコートで向かいの法面が崩落している</p> <p>53 川目 17-46-2、50 付近で樹園地と農道が法面崩壊、土砂堆積</p> <p>54 東安庭字蝶が森 17 でりんご園法面崩落</p> <p>55 川目 17 地割 65 で畑の法面崩落</p> <p>56 川又字小沢の農地で土砂流入</p> <p>57 日戸字古屋敷で水路が崩れている</p> <p>58 日戸字新田 37 地先で土砂崩れ</p> <p>59 川又字字登 17 地先で砂利の流入</p> <p>60 上米内字（畑、赤重、大志田等）で、町内会が設置・管理しているごみ集</p>
--	--

	<p>積場所が流され、付近にひっくり返っており、使用不可となっている</p> <p>61 上米内字（畠、赤重、大志田等）で、土砂くずれや危険箇所等により、通行ができず、ごみが収集できない箇所がある（8箇所程度）</p> <p>62 大志田・矢沢線の通行止めによる患者輸送バスの運行中止</p>
--	--

4 住民等の避難状況

(1) 避難情報発令

8月27日（火）22時30分 避難指示

【対象地区】 山岸地区、仁王地区、桜城地区、加賀野地区、城南地区、杜陵地区

【対象世帯数】 14,125世帯

【対象人数】 25,809人

(2) 自主避難所開設

【開設日時】 8月27日（火）21時30分

【避難所】 河南中学校、玉山地区公民館

※閉鎖：8月28日（水）9時30分

【開設日時2】 8月28日（水）16時00分

【開設避難所2】：河南公民館、加賀野地区活動センター、加賀野児童・老人福祉センター、山岸地区活動センター、仁王児童・老人福祉センター

※閉鎖：8月28日（水）19時20分

(3) 避難所開設

【開設日時1】 8月27日（火）22時30分

【開設避難所1】 河南中学校、中野地区活動センター、玉山地区公民館

※閉鎖：8月28日（水）9時30分

【開設日時2】 8月27日（火）23時30分

【開設避難所2】 米内中学校、下小路中学校

※閉鎖：8月28日（水）9時30分

【開設日時3】 8月28日（水）0時00分

【開設避難所3】 山岸地区活動センター

※閉鎖：8月28日（水）9時30分

【開設日時4】 8月28日（水）1時00分

【開設避難所4】 加賀野地区活動センター、加賀野児童・老人福祉センター

※閉鎖：8月28日（水）9時30分

(4) 避難状況（最大人数）

避難所	人数	備考
1 河南中学校	60	
2 玉山地区公民館	0	
3 中野地区活動センター	1	
4 米内中学校	12	
5 下小路中学校	37	

6 山岸地区活動センター	3	
7 加賀野地区活動センター・加賀野児童・老人福祉セ	7	
8 河南公民館	0	
9 仁王児童・老人福祉センター	0	
10 上米内児童・老人福祉センター	2	自主避難
合 計	122	

(5) 避難情報の解除

8月 28日(水) 9時30分 避難指示解除

【対象地区】山岸地区、仁王地区、桜城地区、加賀野地区、城南地区、杜陵地区 ※発令区域全て

5 その他

(1) 学校等の対応

8月 28日 (水) 休校、休園5校 (杜陵小、大慈寺小、中野小、河南中、米内幼)

6 消防団の活動状況

分団名	出動 人数	出動	解除	活動内容
5分団	5人	21:30	2:30	避難所開設に伴う広報
11分団	4人	18:30	19:30	危険区域の巡回
13分団	9人	21:00	1:00	危険区域の巡回
14分団	2人	22:00	2:30	危険区域の巡回
		8:00	12:30	
16分団	11人	21:30	23:00	河川監視
		5:00	7:00	
		18:00	19:00	危険区域の巡回
21分団	40人	19:00	22:00	水路・河川巡視
24分団	15人	18:00	22:00	危険区域の巡回、床下浸水 通報対応
29分団	4人	19:00	1:30	倒木撤去、管内巡視
本部(玉山以外)	2人	19:00	21:30	管内巡視
合計	92人			

7 連絡事項

次回の送付は令和6年9月2日(月)を予定しています。