

令和6年8月27日の大雨に伴う対応状況について
(8月29日 12時00分現在)

1 気象情報等

(1) 注意報・警報等

8月27日(火) 17時49分 大雨警報(浸水害) 発表
 18時15分 洪水警報 発表
 18時27分 大雨警報(土砂災害) 発表
 18時40分 土砂災害警戒情報 発表
 19時17分 記録的短時間大雨情報(盛岡市北部付近)
 19時28分 記録的短時間大雨情報(盛岡市南部付近)
 19時57分 線状降水帯発生情報(顕著な大雨に関する岩手県気象情報第1号)
 20時20分 記録的短時間大雨情報(盛岡市北部付近、蕨川)
 23時57分 大雨警報(浸水害) 解除

8月28日(水) 5時30分 土砂災害警戒情報 解除
 9時59分 洪水警報 解除
 16時23分 大雨警報(土砂災害) 解除

(2) 降雨(1時間当たり最高降水量、降り始めからの降水量)

盛岡 68.0mm/h (8/27 17:50~18:50)、133.5mm (8/27 15:00~8/28 19:00)
 区界 11.5mm/h (8/27 21:00~22:00)、25.5mm (8/27 19:00~8/28 19:00)
 好摩 気象台ホームページに記録なし
 蕨川 85.0mm/h (8/27 20:00~21:00)、212.0mm (8/27 18:00~8/28 19:00)

(3) 河川水位等 (8/27 18:40~8/28 2:40 の最高水位)

ア 水位周知河川

観測所 (河川名)	所在地	氾濫危険水位 (m)	日時	最高水位 (m)	※降雨前水位 8/27 17:00
館坂橋 (北上川)	北夕顔瀬町	2.8	8/28 06:30	<u>1.63</u>	0.36
太田橋 (雫石川)	中屋敷町	5.2	8/27 22:20	1.32	0.79
明治橋 (北上川)	仙北二丁目	3.0	8/27 23:20	-0.43	-1.83
山岸 (中津川)	浅岸	2.7	8/27 22:50	2.91	0.32
古川橋 (松川)	好摩	3.1	8/27 19:20	0.52	0.13
船田橋 (北上川)	下田	3.2	8/28 04:20	1.53	0.26

諸葛橋 (諸葛川)	上厨川杉原	2.8	8/27 18:40	1.97	0.42
葛西橋 (築川)	東中野	2.5	8/27 20:20	2.07	0.94

イ その他

米内 (米内川)	佐倉	—	8/27 22:30	3.42	0.20
-------------	----	---	------------	------	------

2 市災害警戒本部の設置状況

市災害警戒本部 8月27日(火) 17時49分 設置

8月28日(水) 19時20分 廃止

3 被害等(8月29日(木) 10時00分現在)

(1) 人的被害

なし

(2) 住家等の被害

ア 床下浸水11件(川目町、東山一丁目、薮川字大の平、東安庭二丁目、門二丁目等)

イ 床上浸水5件(上米内字米内沢、永井24地割等)

(3) 孤立状況(交通アクセス不可、通信可)

ア 浅岸地区(綱取ダム周辺～大葛地区等)

イ 上米内地区(畑井野等)

(4) その他の被害等

公共施設	1 動物公園獣舎内土砂流入、倒木等 2 サクラパーク姫神法面の崩落による散策路の封鎖、施設内河川の氾濫 3 北厨川児童老人福祉センター雨漏り 4 薮川字日向地内の飲料水供給施設の取水場が土砂により埋没、取水不可 5 外山森林公園内の管理道路の路肩が崩れているほか、散策路が崩れて通行不能箇所複数あり 6 外山森林公園のカエル池の水が溢れ、決壊している 7 クリーンセンターで瞬間停電による影響で、自動運転できない機器がある 8 クリーンセンターで場内法面の一部が崩れ、構内道路に土砂が流出した 9 都南公民館(キャラホール)でホール主催者用駐車場(大ホール搬入口前)の全面冠水 10 都南公民館(キャラホール)で一時停電による冷温水一次ポンプのマグネットスイッチの不具合 11 綱取スポーツセンターへ通じる2か所が通行止めのため臨時休業。ポンプ室付近への大量の土砂流入 12 おでつてホールほか館内複数個所に雨漏りが発生。特にもホール内で1時間程度大量の雨漏り。ホール前室の天井一部剥落
------	--

	13 動物公園の外周を囲っている電気柵が倒木により破損。応急処置済み
道路	1 市道釘の平線（川又字中舘地内）で土砂崩れによる全面通行止め 2 市道上米内芋田線（日戸字日影地内）で土砂流出による片側通行規制 3 市道上米内芋田線（川又字大日向地内）で土砂崩れによる全面通行止め 4 市道小沢線土砂崩れによる通行止め 5 市道山谷川目線のうち、山谷川目地区コミュニティセンター付近から市道上米内芋田線（広域農道）までの間道路の変形により通行止め 6 薮川地区公民館から 300 メートル盛岡方面に倒木による片斜線通行止め 7 川目町 5-21 市道ガードレールが一部崩壊 8 東山 2 丁目 9-10 の道路冠水 9 東安庭 3 丁目で道路冠水が起きている。 10 銭掛の道路に土砂が流れ込んでいて、通行できない 11 川目 15 地割内、106 号から 1 キロ程度動物公園に上ったところの道路の土砂が崩れ、普通車がギリギリ通れないくらいになっている 12 岩洞湖レストハウスから盛岡方面へ 1 km 程度進んだ国道 455 号線において、1 m×2 m（深さ 2 m）程度の道路陥没 13 林道米内川線数箇所損傷 14 松木平公民館周辺道路冠水（上米内字松木平） 15 林道矢沢線数箇所法面崩落 16 林道岩神線倒木 2 本が林道の法面に引っかかっている 17 市道東安庭 6 号線陥没 18 市道川目 13 号線法面崩落 19 市道岩山 2 号線土砂崩れ 20 市道川目線法面崩落 21 市道門 3 号線、25 号線道路陥没 22 市道上米内 7 号線道路崩壊 23 市道岩山 3 号線ガードレール損傷 24 市道上米内 24 号線河川氾濫による道路崩壊 25 市道門前 2 号線倒木（車両通行可） 26 市道天神町銭掛 3 号線土砂堆積（通行不可） 27 市道東安庭 18 号線土砂流入（通行不可） 28 市道東中野 15 号線道路崩落（通行不可） 29 市道川目 7 号線道路穴（通行不可） 30 市道滝村線道路流出（通行不可） 31 市道箸の木平線砂利流出 32 市道大沼線水の越流 33 市道一ノ渡岩洞湖線冠水 34 百目木橋（米内川）前後の道路、橋梁で土砂、流木が流入している 35 林道建石線頂上辺りに倒木があり、通行不能 36 林道石神 2 号線寄りのところに倒木が 2 本あり、大型車は通行不可能であ

	る 37 門 1-14、1-20 付近で市道の陥没及び土砂の堆積
鉄道	【JR 東日本】 ・山田線 盛岡駅～上米内駅 運休 1 本 宮古駅～盛岡駅 運休 1 本、区間運休 1 本、遅れ 1 本
バス	【JR バス】 ・盛岡～岩泉・龍泉洞（早坂高原線）8/28 全便運転見合わせ
ライフライン	・停電約 1,200 戸（復旧済み）
その他	1 百目木橋（米内川）に米内川の水があふれている 2 矢沢という小川が氾濫し、敷地に流入してきている 3 盛岡市薮川字外山 27-7 薮川地区公民館から約 2 キロメートル盛岡側、大志田口付近で倒木 4 桑畑橋（巻堀字上桑畑 60 付近）で、倒木（4～5 本）による通行止め。 5 川目町 5-1 で道路排水が起きていて、水が泥水になっている 6 国道 455 号線 薮川地区公民館から盛岡方向約 300m 付近で倒木あり。片側通行可能 7 松木平公民館浸水、周辺田畑冠水（上米内字松木平） 8 盛岡カントリークラブ（岩山）の一部ホール法面崩れ 9 盛岡中央工業団地背後の沢の氾濫により一部事務所浸水 10 盛岡中央工業団地水路溢水によるネットフェンス破損 11 川目 10 地割、13 地割住宅裏の法面崩壊 12 岩手県下水道公社都南浄化センター上流のマンホールから溢水 13 下米内字一本松で、地下から溢れた水により井戸が水没し故障 14 浅岸水道橋付近の中津川河川敷で河川の水量増加により看板が破損 15 手代森 6-7-1 で法面崩壊、土砂体積。圃場へ上がっていく農道も削れている 16 門字角下 27 付近で法面崩壊（上幅 10m）、りんご畑の土砂が雨で流出し、道路に崩れている 17 門字角下 68 付近で法面崩壊（上幅 10m）、アップルロードの土砂が流出。 18 門字角下 9-2 で法面崩壊（上幅 10m）、市道側の土砂が流出し、自己所有農地へ流出 19 門字須磨で法面崩落、諏訪神社南東部に 100m ほど土砂崩れが見える 20 門字蝶ヶ森 156 付近で法面崩落、吉田賢三のりんご園の横 10m ほど法面崩落、道路を跨ぎ 50m ほど土砂流出 21 門字唐 35、門字須磨 35 で法面崩落 22 手代森 4-62、4-63 で水田の土手が 2～3m 崩れており、水田を囲むように流れている沢の一部が崩れかけている 23 川目 13 で法面崩落 24 川目 9-137-1 で土砂堆積。自宅裏、水田用水路に深さ 1m、延長 10m ほど 25 東中野字日蔭山で農道法面崩落

	26 東安庭字壇が森で法面崩落
	27 上米内字中米内1から6まで田の冠水
	28 東中野字日蔭山67-2、68で法面崩壊。農道に崩壊した土砂が畑に堆積
	29 川目第11地割で法面崩壊

4 住民等の避難状況

(1) 避難情報発令

8月27日(火)22時30分 避難指示

【対象地区】山岸地区、仁王地区、桜城地区、加賀野地区、城南地区、杜陵地区

(2) 自主避難所開設

【開設日時】8月27日(火)21時30分

【避難所】河南中学校、玉山地区公民館

※閉鎖：8月28日(水)9時30分

【開設日時2】8月28日(水)16時00分

【開設避難所2】：河南公民館、加賀野地区活動センター、加賀野児童・老人福祉センター、山岸地区活動センター、仁王児童・老人福祉センター

※閉鎖：8月28日(水)19時20分

(3) 避難所開設

【開設日時1】8月27日(火)22時30分

【開設避難所1】河南中学校、中野地区活動センター、玉山地区公民館

※閉鎖：8月28日(水)9時30分

【開設日時2】8月27日(火)23時30分

【開設避難所2】米内中学校、下小路中学校

※閉鎖：8月28日(水)9時30分

【開設日時3】8月28日(水)0時00分

【開設避難所3】山岸地区活動センター

※閉鎖：8月28日(水)9時30分

【開設日時4】8月28日(水)1時00分

【開設避難所4】加賀野地区活動センター、加賀野児童・老人福祉センター

※閉鎖：8月28日(水)9時30分

(4) 避難状況（最大人数）

避難所	人数	備考
1 河南中学校	60	
2 玉山地区公民館	0	
3 中野地区活動センター	1	
4 米内中学校	12	
5 下小路中学校	37	
6 山岸地区活動センター	3	
7 加賀野地区活動センター・加賀野児童・老人福祉セ	7	

8 河南公民館	0	
9 仁王児童・老人福祉センター	0	
上米内児童・老人福祉センター	2	自主避難
合 計	122	

(5) 避難情報の解除

8月28日(水)9時30分 避難指示解除

【対象地区】山岸地区、仁王地区、桜城地区、加賀野地区、城南地区、杜陵地区 ※発令区域全て

5 その他

(1) 学校等の対応

8月28日(水)休校、休園5校(杜陵小、大慈寺小、中野小、河南中、米内幼)

6 消防団の活動状況

分団名	出動 人数	出動	解除	活動内容
5分団	5人	21:30	2:30	避難所開設に伴う広報
11分団	4人	18:30	19:30	危険区域の巡回
13分団	9人	21:00	1:00	危険区域の巡回
14分団	2人	22:00	2:30	危険区域の巡回
		8:00	12:30	
16分団	11人	21:30	23:00	河川監視
		5:00	7:00	
		18:00	19:00	危険区域の巡回
21分団	40人	19:00	22:00	水路・河川巡視
24分団	15人	18:00	22:00	危険区域の巡回、床下浸水 通報対応
29分団	4人	19:00	1:30	倒木撤去、管内巡視
本部(玉山以外)	2人	19:00	21:30	管内巡視
合計	92人			