

令和6年8月27日の大雨に伴う対応状況について

(9月2日 17時00分現在)

網掛け部は前回(令和6年8月30日17時)からの変更点

1 気象情報等

(1) 注意報・警報等

8月27日(火) 17時49分 大雨警報(浸水害) 発表
 18時15分 洪水警報 発表
 18時27分 大雨警報(土砂災害) 発表
 18時40分 土砂災害警戒情報 発表
 19時17分 記録的短時間大雨情報(盛岡市北部付近)
 19時28分 記録的短時間大雨情報(盛岡市南部付近)
 19時57分 線状降水帯発生情報(顕著な大雨に関する岩手県気象情報第1号)
 20時20分 記録的短時間大雨情報(盛岡市北部付近、蕨川)
 23時57分 大雨警報(浸水害) 解除
 8月28日(水) 5時30分 土砂災害警戒情報 解除
 9時59分 洪水警報 解除
 16時23分 大雨警報(土砂災害) 解除

(2) 降雨(日最大1時間最高降水量、日降水量)

盛岡 68.0mm/h (8/27 17:50~18:50)、128.0mm (8/27 00:00~8/27 24:00)
 区界 14.5mm/h (8/27 19:40~20:40)、24.0mm (8/27 00:00~8/27 24:00)
 好摩 雷による欠測
 蕨川 99.5mm/h (8/27 19:20~20:20)、211.5mm (8/27 00:00~8/27 24:00)

(3) 河川水位等(8/27 18:40~8/28 02:40 の最高水位)

ア 河川水位(洪水予報河川及び水位周知河川)

観測所 (河川名)	所在地	氾濫危険水位 (m)	日時	最高水位(m)	※降雨前水位 8/27 17:00
館坂橋 (北上川)	北夕顔瀬町	2.8	8/28 06:30	1.63	0.36
太田橋 (雫石川)	中屋敷町	5.2	8/27 22:20	1.32	0.79
明治橋 (北上川)	仙北二丁目	3.0	8/27 23:20	-0.43	-1.83
山岸 (中津川)	浅岸	2.7	8/27 22:50	2.91	0.32
古川橋 (松川)	好摩	3.1	8/27 19:20	0.52	0.13
船田橋	下田	3.2	8/28 04:20	1.53	0.26

(北上川)					
諸葛橋 (諸葛川)	上厨川杉原	2.8	8/27 18:40	1.97	0.42
葛西橋 (築川)	東中野	2.5	8/27 20:20	2.07	0.94

イ その他

米内 (米内川)	佐倉	—	8/27 22:30	3.42	0.20
-------------	----	---	------------	------	------

2 市災害警戒本部及び市災害対策本部の設置状況

8月27日(火) 17時49分 市災害警戒本部設置

8月28日(水) 19時20分 市災害警戒本部廃止

※廃止理由…16時23分に警報が解除され、19時20分に避難所を閉鎖したため

8月29日(木) 18時00分 市災害対策本部設置

3 被害等 (9月2日(月) 10時00分現在)

(1) 人的被害

なし

(2) 住家等の被害

ア 床下浸水 28件 (川目町、東山一丁目、藪川字大の平、東安庭二丁目、門二丁目、上田一丁目等)

イ 床上浸水 14件 (上米内字米内沢、三本柳 10 地割等)

(3) 孤立状況 (交通アクセス不可、通信可)

ア 浅岸字赤重 3世帯4名

イ 浅岸字鍋倉 1世帯1名

ウ 上米内字畑井野 1世帯1名

エ 上米内字畑 1世帯2名

※上記のほか、浅岸字下大葛において一時孤立状態となった可能性があることから現在詳細を確認中

(4) その他の被害等

公共施設	1 動物公園獣舎内土砂流入、倒木等 2 サクラパーク姫神法面の崩落による散策路の封鎖、施設内河川の氾濫 3 北厨川児童老人福祉センター雨漏り 4 藪川字日向地内の飲料水供給施設の取水場が土砂により埋没、取水不可 5 外山森林公園内の管理道路の路肩が崩れているほか、散策路が崩れて通行不能箇所複数あり 6 外山森林公園のカエル池の水が溢れ、決壊している 7 クリーンセンターで瞬間停電による影響で、自動運転できない機器がある 8 クリーンセンターで場内法面の一部が崩れ、構内道路に土砂が流出した 9 都南公民館(キャラホール)でホール主催者用駐車場(大ホール搬入口前)の全面冠水 10 都南公民館(キャラホール)で一時停電による冷温水一次ポンプのマグネ
------	--

	ットスイッチの不具合 11 綱取スポーツセンターへ通じる 2 か所が通行止めのため臨時休業。ポンプ室付近への大量の土砂流入 12 おでつてホールほか館内複数箇所に雨漏りが発生。(特にホール内で 1 時間程度大量の雨漏り。) ホール前室の天井一部剥落 13 動物公園の外周を囲っている電気柵が倒木により破損 14 サクラパーク姫神の水路が土砂等でせき止められ、水が溜まっている 15 新庄墓園で墓園に隣接する市有林から倒木あり。(墓石には影響なし) 16 米内浄水場で、取水口施設損傷、動力電源、通信ケーブル断線、建屋周辺の崩壊(取水口下流、導水管の露出)、オイルフェンス流出、導送水管マンホール蓋流出、除塵機損壊、道路損壊による送水管、仕切弁マンホール露出 17 沢田浄水場で法面崩落 3 か所、フェンス破損 1 箇所 18 上米内地区コミュニティセンターで消防ポンプ車車庫への浸水(車庫の奥行半分程度まで泥水が浸水)
道路	1 市道釘の平線(川又字中館地内)で土砂崩れによる全面通行止め 2 市道上米内芋田線(日戸字日影地内)で土砂流出による片側通行規制 3 市道上米内芋田線(川又字大日向地内)で土砂崩れによる全面通行止め 4 市道小沢線土砂崩れによる通行止め 5 市道山谷川目線のうち、山谷川目地区コミュニティセンター付近から市道上米内芋田線(広域農道)までの間道路の変形により通行止め 6 薮川地区公民館から 300m 盛岡方面地点に倒木による片側通行規制 7 川目町 5-21 で市道ガードレールが一部崩壊 8 東山 2 丁目 9-10 で道路冠水 9 東安庭 3 丁目の道路冠水 10 銭掛(天神町銭掛 3 号線)の道路に土砂が流れ込んでいて、通行不能 11 川目 15 地割内、国道 106 号から 1 km 程度動物公園に上ったところにある道路の土砂が崩れ、普通車通行不能 12 岩洞湖レストハウスから盛岡方面へ 1 km 程度進んだ国道 455 号において、1 m × 2 m (深さ 2 m) 程度の道路陥没 13 林道米内川線数箇所損傷 14 松木平公民館周辺の道路冠水 15 林道矢沢線数箇所法面崩落 16 林道岩神線の倒木 2 本が林道の法面に引っかかっている 17 市道東安庭 6 号線陥没 18 市道川目 13 号線法面崩落 19 市道岩山 2 号線土砂崩れ 20 市道川目線法面崩落 21 市道門 3 号線、25 号線道路陥没 22 市道上米内 7 号線道路崩壊 23 市道岩山 3 号線ガードレール損傷

	24 市道上米内 24 号線河川氾濫による道路崩壊 25 市道門前 2 号線倒木 26 市道天神町銭掛 3 号線土砂堆積（通行不可） 27 市道東安庭 18 号線土砂流入（通行不可） 28 市道東中野 15 号線道路崩落（通行不可） 29 市道川目 7 号線道路穴（通行不可） 30 市道滝村線道路流出（通行不可） 31 市道箸の木平線砂利流出 32 市道大沼線水の越流 33 市道一ノ渡岩洞湖線冠水 34 百目木橋（米内川）前後の道路、橋梁で土砂、流木が流入 35 林道建石線頂上辺りに倒木があり、通行不能 36 林道石神 2 号線寄りのところに倒木が 2 本あり、大型車は通行不可 37 門 1-14、1-20 付近で市道の陥没及び土砂の堆積 38 市道山谷川目線（山谷川目コミュニティセンター～上米内芋田線付近）の川が氾濫し道路の舗装が流され通行止め 39 市道糠森線（川又字奴屋敷）にかかっている橋に流木が引っ掛かり越水 40 市道日戸柴沢線の側溝が詰まり水が溢れている 41 市道城内線の砂利流入 42 市道上米内 20 号線、24 号線で米内川氾濫による道路寸断のため通学に支障あり 43 川又字釘の平 21-3 付近の青線脇の私道が 100m ほど流され通行不可 44 林道岩神線で倒木が 2 本。軽、普通自動車は通行可能だが、大型は通行不可 45 林道高森山線で倒木、通行不能 46 林道米内川線の畑橋が崩落している 47 市道川又字鉢森 5 までの道路で砂利の流出があり、車両通行が困難 48 市道大の平線で道路肩の崩れ 49 状小屋線（芋田字沢田）付近の赤線への砂利流入 50 玉山馬場字川久保の赤線と青線（古屋敷川）の交差部で川が氾濫して養殖場までの道が通行不可 51 私道（玉山字小田沢付近）が流出し、通行に支障が出ている 52 好摩字野中 73-63 付近で道路の砂利が流出 53 薮川字大の平 70 付近で大の平線が崩落して車両が 1 台分しか通れない 54 農道南中野線で法面崩落 2 カ所 55 桑畑橋で、倒木 4～5 本による通行止め 56 県道 36 号上米内湯沢線は道路冠水及び土砂崩れのため、当分の間片側交互通行 57 東山 2-9-4 の私道で土砂堆積
鉄道	【JR 東日本】

	1 山田線 盛岡駅～上米内駅 8月27日(火) 運休1本 8月28日(水) 運休13本、区間運休2本 8月29日(木) 運休6本 宮古駅～盛岡駅 8月27日(火) 運休1本、区間運休1本、遅れ1本 8月29日(木) 運休8本 山岸駅～区界駅 8月29日(木) ～ 全線運休 ※全線運転再開はおおむね2か月を見込んでいる。 (盛岡駅～上米内駅間はおおむね2週間) 2 東北本線 盛岡駅～一ノ関駅 8月28日(水) 運休5本、遅れ1本 盛岡駅～北上駅 8月28日(水) 運休2本、区間運休2本、遅れ1本 3 釜石線 盛岡駅～釜石駅 8月28日(水) 遅れ1本 4 花輪線 大館駅～盛岡駅 8月29日(木) 運休1本
バス	【JR バス】 1 盛岡～岩泉・龍泉洞(早坂高原線) 8月28日(水) 全便運転見合わせ
ライフライン	1 停電約1,200戸(8月27日(火) 19:57発生、21:59復旧)
その他	1 百目木橋に米内川の水があふれている 2 矢沢という小川が氾濫し、敷地に流入 3 薮川地区公民館から約2km盛岡側、大志田口付近で倒木 4 川又字登17地先で砂利の流入 5 上米内字(畑、赤重、大志田等)で、町内会が設置・管理しているごみ集積場所が流され、使用不可となっている 6 上米内字(畑、赤重、大志田等)で、土砂くずれや危険箇所等により、通行ができず、ごみが収集できない箇所がある(8箇所程度) 7 松木平公民館浸水、周辺田畑冠水、敷地内に土砂堆積 8 盛岡カントリークラブ(岩山)の一部ホール法面崩れ 9 盛岡中央工業団地背後の沢の氾濫により一部事務所浸水 10 盛岡中央工業団地の水路溢水によるネットフェンス破損 11 川目10地割、13地割住宅裏の法面崩壊 12 岩手県下水道公社都南浄化センター上流のマンホールから溢水 13 下米内字一本松で、地下から溢れた水により井戸が水没し故障 14 浅岸水道橋付近の中津川河川敷で河川の水量増加により看板が破損 15 手代森6-7-1で法面崩壊、土砂堆積。圃場へ上がっていく農道も削れている

	16 門字角下 27 付近で法面崩壊（上幅 10m）、りんご畑の土砂が雨で流出し、道路に崩れている
	17 門字角下 68 付近で法面崩壊（上幅 10m）、アップルロードの土砂が流出
	18 門字角下 9-2 で法面崩壊（上幅 10m）、市道側の土砂が流出し、自己所有農地へ流出
	19 門字須磨で法面崩落、諏訪神社南東部に 100mほど土砂崩れ
	20 門字蝶ヶ森 156 付近で法面崩落、りんご園の横 10mほど法面崩落、道路を跨ぎ 50mほど土砂流出
	21 門字唐 35、門字須磨 35 で法面崩落
	22 手代森 4-62、4-63 で水田の土手が 2～3m崩れている
	23 川目 13 の農地で法面崩落
	24 川目 9-137-1 で土砂堆積。自宅裏、水田用水路に深さ 1m、延長 10mほど
	25 東中野字日蔭山で農道法面崩落
	26 東安庭字壇ヶ森の農地で法面崩落
	27 上米内字中米内 1 から 6 まで田の冠水
	28 東中野字日蔭山 67-2、68 で法面崩壊。農道に崩壊した土砂が畑に堆積
	29 川目第 11 地割で法面崩壊
	30 川又字宇登 44-4 地先の水路（青線）が溢れ、道路脇が崩れた
	31 中日戸線脇水路（青線）への土砂流入により水路が塞がれている
	32 市道姥懐 1 号線付近の川の越水による民地への土砂流入
	33 大志田・矢沢線の通行止めによる患者輸送バスの運行中止
	34 山谷川目牧道の路面雨水の集中流下による道路損壊
	35 上米内芋田線脇の水路が溢れ、道路に流れている
	36 日戸字新田 37 で家の前の水路が氾濫し、岩が流れてきた
	37 日戸字一本杉 18 奥の赤線と青線(古屋敷川)の交差部で道路が川の増水で穴があいている
	38 城内山谷川目 1 号線脇で、敷地を川が流れていて、穴があいている
	39 県道渋民川又線脇水路で川が土砂で閉鎖して田に水が流れ込んでいる
	40 玉山字川久保 15 付近の山谷川目線脇の水路に架かる橋で川が溢れて、橋から田にかけて崩れており、資材等流れてきている
	41 渋民字愛宕 51-3 で家の上の畑に鉄砲水が流れてきている
	42 川又字宇登 2-1 外で法面の崩落、水路閉鎖による農地への土砂流入
	43 川又字中館 240 外で水路脇法面の崩落が複数発生している
	44 川又字宇登 98 で水路堤防構造の決壊
	45 日戸字栗木田 65 で法面の崩落
	46 日戸字栗木田 12 で法面の崩落、水田の湛水不可
	47 川又字苗代端 52-1 で溢水による土砂流入
	48 日戸字中平 36 日戸字岩井沢 39 で法面の崩落、水田の湛水不可
	49 日戸字市の坪 8-1 外で溢水による土砂流入、洗堀、通路に倒木
	50 日戸字新田 2 外法面の崩落、法面の洗堀、車両通行困難

	51 川又字鉢森 24 で法面の崩落、水路閉塞による溢水 52 岩洞湖家族旅行村内テニスコートで向かいの法面が崩落 53 川目 17-46-2、50 付近で樹園地と農道が法面崩壊、土砂堆積 54 東安庭字蝶ヶ森 17 でりんご園法面崩落 55 川目 17 地割 65 で畑の法面崩落 56 川又字小沢の農地で土砂流入 57 日戸字古屋敷で水路が崩れている 58 日戸字新田 37 地先で土砂崩れ 59 ユニバース中野店から川目 17 地割に行く樹園地の農道（共同利用農道）が陥没 60 川目 11 地割 32-1 で敷地内に土砂堆積 61 準用河川大葛川で河岸浸食、倒木、横断管閉塞 62 川目 10 地割地内で水路から土砂流出（国道 106 号まで） 63 上米内字米内沢 176-1、176-8 で米内川の氾濫により畑に土砂流入
--	--

4 住民等の避難状況

(1) 避難情報発令

8 月 27 日（火）22 時 30 分 避難指示

【対象地域】 山岸地区、仁王地区、桜城地区、加賀野地区、城南地区、杜陵地区、大慈寺地区

【対象世帯数】 14,125 世帯

【対象人数】 25,809 人

(2) 自主避難所開設

【開設日時】 8 月 27 日（火）21 時 30 分

【避難所】 河南中学校、玉山地区公民館

※閉鎖：8 月 28 日（水）9 時 30 分

【開設日時 2】 8 月 28 日（水）16 時 00 分

【開設避難所 2】 河南公民館、加賀野地区活動センター、加賀野児童・老人福祉センター、山岸地区活動センター、仁王児童・老人福祉センター

※閉鎖：8 月 28 日（水）19 時 20 分

【開設日時 3】 8 月 30 日（金）19 時 00 分

【開設避難所 3】 上米内児童・老人福祉センター

(3) 避難所開設

【開設日時 1】 8 月 27 日（火）22 時 30 分

【開設避難所 1】 河南中学校、中野地区活動センター、玉山地区公民館

※閉鎖：8 月 28 日（水）9 時 30 分

【開設日時 2】 8 月 27 日（火）23 時 30 分

【開設避難所 2】 米内中学校、下小路中学校

※閉鎖：8 月 28 日（水）9 時 30 分

【開設日時 3】 8 月 28 日（水）0 時 00 分

【開設避難所 3】 山岸地区活動センター

※閉鎖：8月28日（水）9時30分

【開設日時4】 8月28日（水）1時00分

【開設避難所4】加賀野地区活動センター、加賀野児童・老人福祉センター

※閉鎖：8月28日（水）9時30分

(4) 避難状況（最大人数）

避難所	人数	備考
1 河南中学校	60	
2 玉山地区公民館	0	
3 中野地区活動センター	1	
4 米内中学校	12	
5 下小路中学校	37	
6 山岸地区活動センター	3	
7 加賀野地区活動センター・加賀野児童・老人福祉セ	7	
8 河南公民館	0	
9 仁王児童・老人福祉センター	0	
10 上米内児童・老人福祉センター	8	(8/27自主避難含む)
合 計	128	

(5) 避難情報の解除

8月28日（水）9時30分 避難指示解除

【対象地域】山岸地区、仁王地区、桜城地区、加賀野地区、城南地区、杜陵地区、大慈寺地区

※発令区域全て

5 学校等の対応状況

(1) 学校・幼稚園

8月28日（水）休校4校、休園1園（杜陵小、大慈寺小、中野小、河南中、米内幼）

(2) 児童センター

小学校の休校等に伴い、児童の預かり保育を実施

6 消防団の活動状況

分団名	出動 人数	出動	解除	活動内容
5分団	5人	21:30	2:30	避難所開設に伴う広報
11分団	4人	18:30	19:30	危険区域の巡回
13分団	9人	21:00	1:00	危険区域の巡回
14分団	2人	22:00	2:30	危険区域の巡回
		8:00	12:30	
16分団	11人	21:30	23:00	河川監視
		5:00	7:00	

		18:00	19:00	危険区域の巡回
21 分団	40 人	19:00	22:00	水路・河川巡視
24 分団	15 人	18:00	22:00	危険区域の巡回、床下浸水 通報対応
29 分団	4 人	19:00	1 :30	倒木撤去、管内巡視
本部（玉山以外）	2 人	19:00	21:30	管内巡視
合計	92 人			

7 連絡事項

次回は災害対策本部員会議（9月9日（月）開催予定）終了後に情報提供を行います。