盛岡市プレスリリース

令和６年９月９日
盛岡市災害対策本部
（事務局：総務部危機管理防災課）

市政記者クラブ加盟社　各位

令和６年８月 27 日の大雨に伴う対応状況について

令和６年８月 27 日大雨災害等の対応状況について、次のとおりお知らせします。

記

１　資料

令和６年８月 27 日大雨等　第２回災害対策本部員会議資料（９月９日開催）
※個人情報等を除く。

２　次回の情報提供について

決まり次第、お知らせいたします。

担当：盛岡市災害対策本部事務局
総務部危機管理防災課長
新井田　昌　幸（にいだ　まさゆき）
電話 019-603-8031（直通）

令和６年８月27日大雨等　第２回災害対策本部員会議

災害対策本部員会議資料
令 和 ６ 年 ９ 月 ９ 日
災 対 本 部 事 務 局

日　時：令和６年９月９日（月）９時30分～
場　所：本庁舎４階403会議室

議 事 次 第

１　会議の目的　【危機管理監】
２　当面の応急対策及び復旧対策の方針（再掲）
　【災害対策本部事務局】
３　気象状況等　【災害対策本部事務局】
４　災害対策本部における復旧対策等の実施状況
　【災害対策本部事務局】
５　各部等における復旧対策等の実施状況
　【各部等】
６　災害対策本部長指示
７　連絡事項　【危機管理監】

１　会議の目的

令和６年８月27日大雨災害における被害状況及び各部等のこれまでの対応状況を共有することにより、各部等が連携して、迅速な復旧対策の推進につなげるもの。

２　当面の応急対策及び復旧対策の方針（再掲）

（１）応急対策及び復旧対策の活動方針

台風第10号による影響は少なくなったものの、市の広い地域で地盤が緩んでおり、土砂災害等の災害発生の可能性が高いことから、引き続き、警戒を怠ることなく、万全な対策を講ずる。また、被災者が一刻も早く日常を取り戻せるよう、国及び県等の関係機関との緊密な連携を図るとともに、部の垣根を越えて、全庁が一体となり、被災者に寄り添った災害復旧対策に万全を尽くす。

（２）当面の主要対策

ア　今後の大雨等への備え

警戒を怠ることなく、万全な防災対策を講ずる。

イ　災害情報の収集

あらゆる手段をもって情報収集し、被害の全容を解明する。

ウ　被災者への支援

孤立世帯を含む、被災された地域や市民の状況把握に努め、情報提供及び必要な支援を行う。

エ　道路等の復旧

孤立地域の解消も含め、迅速な復旧作業を進める。

３　気象状況等

（１）土壌雨量指数　※９月８日(日)午後５時10分時点



岩手県土砂災害警戒情報システムより

土壌雨量指数は減少しており、８月27日（火）の大雨の影響は少なくなっている。

３　気象状況等

（２）今後の気象予報　※９月８日(日)午後５時時点

日付	今夜 08日(日)	明日 09日(月)	明後日 10日(火)	11日(水)	12日(木)	13日(金)	14日(土)	15日(日)
内陸	晴後曇	晴時々曇	晴時々曇	晴時々曇	曇時々晴	晴時々曇	曇時々晴	曇
降水確率(%)	-/-/-/10	10/0/0/0	30	20	30	20	30	40
信頼度	-	-	-	A	C	A	B	C
盛岡 最低/最高(℃)	- / -	18 / 33	18 / 31	23 / 33	22 / 31	19 / 31	18 / 31	19 / 29

気象庁ホームページより

復旧対策への影響度は低い

４　災害対策本部における復旧対策等の実施状況

（１）被害状況等の把握・整理

ア　人的被害

なし

イ　住家被害　※９月６日(金)午後５時時点

通報件数	床上浸水	24件	川目町、東山一丁目、薮川字大の平、東安庭二丁目、門二丁目、上田一丁目等
	床下浸水	37件	上米内字米内沢、三本柳10地割等

※通報件数は、災害対策（警戒）本部や消防団等に通報のあった件数に資産税課への相談件数を加えたもの。

４　災害対策本部における復旧対策等の実施状況

（１）被害状況等の把握・整理

ウ　道路・林道等の被害　※９月８日(日)時点の状況

市道上米内24号線の道路損壊等による通行止め

市道山谷川目線の河川氾濫による通行止め（仮復旧済）

林道米内川線の道路損壊等による通行止め

林道高森山線の崩落等による通行止め　　など

百目木橋（米内川）8.28時点

百目木橋（米内川）9.4時点

百目木橋（米内川）9.8時点

9.8開通

４　災害対策本部における復旧対策等の実施状況

（１）被害状況等の把握・整理

エ　その他

農地への土砂流入、公共施設の雨漏りなど

※別紙一覧参照

住家の床上浸水

岩洞湖テニスコート法面崩れ

参考：岩手県災害情報システム（９月８日時点）　市全域

上米内字赤坂地内
8.30時点

山谷川目地内　8.28

大葛川　8.30時点

川目第15地割　9.4時点

東山地域

※被害状況のシステムへの入力は順次作業中であり、図は全ての被害を網羅しているものではありません。

参考：岩手県災害情報システム（９月８日時点）　東安庭・東山・川目周辺



東山二丁目　8.30

東安庭　8.28

川目第11地割　9.5

※被害状況のシステムへの入力は順次作業中であり、図は全ての被害を網羅しているものではありません。

参考：岩手県災害情報システム（９月８日時点）　玉山地域

市道山谷川目線

市道日戸柴沢線

国道455号線

※被害状況のシステムへの入力は順次作業中であり、図は全ての被害を網羅しているものではありません。

４　災害対策本部における復旧対策等の実施状況

（２）孤立世帯への対応

孤立…緊急車両による交通アクセス不可、通信可

	地区 （世帯ごと）	９月２日(月)時点	９月８日(日)時点
①	上米内字畑井野	１世帯２名	１世帯２名
②	上米内字畑	１世帯２名	１世帯10名
③	浅岸字赤重	１世帯２名	１世帯２名
④	浅岸字赤重	１世帯１名	１世帯１名
⑤	浅岸字赤重	１世帯１名	１世帯１名
⑥	浅岸字鍋倉	１世帯１名	１世帯１名
⑦	上米内字畑	（9/6追加）	１世帯１名
合計		６世帯９名	７世帯18名

地域に居住状況を確認していたところ、発災時（８月27日）には居住していたが、翌28日から親せき宅に避難していることが９月６日に判明したことから追加したもの。

※孤立地域の治安維持のため、盛岡東警察署において巡回を行っている。
※上記のほか、浅岸字下大葛等において一時孤立状態となった可能性があるものの、８月28日（水）には車両は通行できるようになっている。

参考　※孤立世帯状況図

（各部等への要請事項）道路等の状況確認を行う場合は、
対象世帯ではなく、災害対策本部又は各担当課等に確認を行うこと。

４　災害対策本部における復旧対策等の実施状況

（２）孤立世帯への対応（自主避難所）

	避難所	開設	閉鎖	最大人数	備考
1	上米内児童・老人福祉センター	8/30　19：00	9/4　9：00	8	自主避難所
合計				8	

※９月４日（水）９時閉鎖（避難者の自宅への帰宅等によるもの）

自主避難所開設時の様子

４　災害対策本部における復旧対策等の実施状況

（３）上米内地域への対応

ア　上米内地区豪雨災害に係る要望書

（９月３日(火)）

上米内地区活動推進協議会

上米内親交会、松ノ木平町内会

１　大きく損壊した林道米内川線並びに矢沢線は、地域住民の日常生活に必要不可欠な道路であり、通勤はもとより児童生徒の通学に支障を来していることから、一日でも早く復旧すること。

１　上記の復旧は長期にわたると想定されるが、児童生徒の通学への支障は一日でも早く解消する必要があることから、仮設住宅等を用意いただく等特別の配慮をいただきたいこと。

１　今後も同様の大雨被害が見込まれることから、復旧工事を並行して、幅員の拡幅や沿線の小河川整備等を実施し、市民生活の安全安心に直結する道路通行の安全確保策を着実に推進すること。



令和６年９月３日

上米内地区豪雨災害に係る要望書

盛岡市長　内舘　茂　様

上米内地区活動推進協議会
会長　井　上　行　男
上米内親交会
会長　渡　邉　光　市
松ノ木平町内会
会長　筒　治　信　一

令和６年８月２７日に発生した上米内地域豪雨災害からの復旧について、次のとおり要望いたします。

記

１　大きく損傷した林道米内川線並びに矢沢線は、地域住民の日常生活に必要不可欠な道路であり、通勤はもとより児童生徒の通学に支障を来していることから、一日でも早く復旧すること。

１　上記の復旧は長期にわたると想定されるが、児童生徒の通学への支障は一日でも早く解消する必要があることから、仮設住宅等を用意いただく等特別の配慮をいただきたいこと。

１　今後も同様の大雨被害が見込まれることから、復旧工事と並行して、幅員の拡幅や沿線の小河川整備等を実施し、市民生活の安全安心に直結する道路通行の安全確保策を着実に推進すること。

４　災害対策本部における復旧対策等の実施状況

（３）上米内地域への対応

イ　災害対策本部関係部会議の開催（９月５日(木)）

大きな被害が発生している上米内地域の復旧に向けた関係部会議を開催。課題や状況の共有、対応策調整を行うとともに、今後の復旧に向けた対応方針を協議した。

（総務部、農林部、建設部、上下水道部）

今後、復旧作業を迅速に進めるとともに、関係部連絡会議を随時開催し、対応状況や復旧見込みなど、地域への情報提供等を進めることとした。

４　災害対策本部における復旧対策等の実施状況

（４）市民等への情報提供

盛岡市ホームページによる情報発信

広報ID：1049191

QRコード

広報ID：1049200

４　災害対策本部における復旧対策等の実施状況

（５）その他（課題への対応）

区分	課題	対応策、対応状況
今後の大雨等に向けた避難情報発令方法の検討	８月27日(火)22時30分に避難指示を発令する際、緊急速報メールなどの情報媒体に、避難対象地域となっていた「大慈寺地区」が記載されていなかった。また、コミュニティFM「ラヂオ・もりおか」の電波を利用した避難情報発令の緊急割込放送（AIによる音声変換）で「桜城地区」を「さくらぐすくちく」と読み上げられた。	①避難情報は、住所表記（町字単位）とする。 ②予め河川ごとに避難対象地域を整理し、テンプレートを準備しておく。 ③文字数が多い場合は、複数回に分けて発信する。 ④コミュニティFMラジオ割込み放送の音声変換の精度向上に向けた辞書登録作業を実施。
中小河川の水位周知河川への指定等に向けた県との調整	米内川について、氾濫危険水位等の基準が設定されておらず、避難情報の発令判断が難しく、米内川流域の地域への避難情報が発令できなかった。	①米内川の水位周知河川への指定について県へ要請した。（県からは前向きに対応するとの回答あり） ②その他の中小河川への水位観測所の設置等について、県へ要請した。 ※今後、県と協議を進めていく予定。

５　各部等における復旧対策等の実施状況

各部等	実施済・実施中	実施予定
市長公室部	―	【都市戦略室】 ・個人版ふるさと納税での災害支援特設ページの開設（9/10寄附募集受付開始予定）
総務部	【職員課】 ・災害対応に従事する職員の勤務体制等についての取り扱いを通知	【職員課】 ・被災地道路等復旧に係る応援体制の調整、配備（9/3時点調整中）
財政部	【財政課】 ・災害復旧に係る補正予算の編成 【資産税課】 ・罹災証明書の発行（9/4時点　申請件数16件、交付件数11件）	【資産税課】 ・災害により被災を受けた固定資産等に対する減免（予定） 【市民税課】 ・市税（固定資産税、都市計画税及び国民健康保険税を除く）における災害減免の適用（予定） 【納税課】 ・市税の徴収猶予に関すること（予定）
市民部	【市民協働推進課】 ・避難所運営 【健康保険課】 ・国民健康保険税の減免 ・国民健康保険税の徴収猶予 ・国民健康保険一部負担金の減免	―
交流推進部	―	―
環境部	【廃棄物対策課】 ・災害廃棄物の処理等 【資源循環推進課】 ・収集不能となったごみ集積場所に係る調整	―

５　各部等における復旧対策等の実施状況

各部等	実施済・実施中	実施予定
保健福祉部	【地域福祉課】 ・社会福祉協議会が行う大雨災害ボランティア活動に参加する職員のとりまとめ 【障がい福祉課】 ・8/29報告。しらたき工房へ通じる唯一の道路（市道）へ沢水が流れ込み、陥没が起きている状態。現在も水の勢いが衰えず、昨日よりも道路が陥没している。8/28電話にて盛岡市道路管理課には報告済みである。しらたき工房は、安全に留意しながら、通常通り営業。 【長寿社会課】 ・避難所運営 【介護保険課】 ・介護サービス事業所、高齢者福祉サービス事業所に対して被災状況の報告を求めた(8/28通知)→被害報告なし 【指導予防課】 ・消毒液の配布	【地域福祉課】 ・小規模災害被害者見舞金の支給（予定） 【介護保険課】 ・介護保険料の減免、徴収猶予に関すること（予定） ・介護保険サービス利用者負担額の減免に関すること（予定）
子ども未来部	【子ども青少年課】 ・自主避難所運営	―
商工労働部	【経済企画課・ものづくり推進課】 ・8/28　所管施設等のほか主要な商店街及び工業団地の被害状況の現地調査や聴き取りを実施 【ものづくり推進課】 ・8/30　被害が確認された盛岡中央工業団地について、現地を訪問し、復旧済みであることを確認	―

５　各部等における復旧対策等の実施状況

各部等	実施済・実施中	実施予定
農林部	【農政課】 ・被災農地・農業用施設の現地調査（29箇所） 【林政課】 ・林道米内川線（路肩崩壊、落橋、舗装破損等）の百目木橋周辺応急作業中及び現地調査中 ・林道矢沢線（法面崩壊）の一般車両通行止 ・林道高森山線（砂利洗堀、土砂堆積、倒木）の一般車両通行止	―
建設部	【道路管理課】 ・市道損傷箇所の応急対応 【河川課】 ・市管理河川・水路損傷箇所の応急対応及び災害復旧（予定）、土砂災害箇所の調査及び応急対応	【道路管理課】 ・市道損傷箇所の災害復旧（予定）
都市整備部	【都市計画課】 ・宅地内に堆積した土砂の搬出 ・相談件数（9/8時点　16件　内現地調査済13件）	【都市計画課】 ・盛岡市建設業協同組合と「災害時における応急対策業務に関する協定」の運用に向けた協議

○　これまでの活動

(1) 現地調査（建設部、環境部、農林部と連携）

(2) 宅地内に流入した土砂対応マニュアル（対応手順、現地確認、判断基準、土砂撤去業務に関する事務処理）の作成（関係部協議）

(3) 市ホームページに「大雨で宅地内に土砂が流入した方へ」掲載（令和６年９月５日）

(4) 盛岡市建設業協同組合と「災害時における応急対策業務に関する協定」の運用に向けた事前協議

○　宅地内に流入した土砂撤去の事務フロー



５　各部等における復旧対策等の実施状況

各部等	実施済・実施中	実施予定
玉山総合事務所部	【税務住民課】 ・飲料水供給施設（大沼）の土砂堆積…復旧済 ・災害ゴミの状況調査（実施中） 【産業振興課】 ・被災農地・農業用施設の現地調査（27箇所）…継続中 ・公共施設の現地調査…継続中 ・避難所運営 【玉山建設課】 ・市道その他の通行制限（山谷川目線ほか7箇所）…応急措置により６箇所対応済 ・小河川の閉塞（２箇所）…解消済 ・市道及び小河川の損傷箇所調査（56箇所）…継続中	【税務住民課】 ・災害ゴミの戸別収集（予定） 【産業振興課】 ・被災農地・農業用施設の災害復旧（予定） ・公共施設の災害復旧（山谷川目牧野、サクラパーク日戸：予定） 【玉山建設課】 ・市道及び小河川の損傷箇所の災害復旧（予定）
出納部	【会計課】 ・義援金受入れに関する情報収集（県、社会福祉協議会、日赤とも募集予定なし。）	―
上下水道部	【浄水課】 ・水道施設の復旧（取水施設、導送水管、浄配水場法面・フェンス等）	―
医療部	―	―

５　各部等における復旧対策等の実施状況

各部等	実施済・実施中	実施予定
教育部	【総務課・生涯学習課・学校教育課・学務教職員課】 ・避難所運営 ・通学支援２件	【学務教職員課】 ・通学支援１件 ・通園支援１件
応援部	―	―

※上記のほか、災害対策本部事務局に各部等から職員が派遣されている。

５　各部等における復旧対策等の実施状況

（参考）一般国道455号の早期復旧要望　（９月６日(金)）

８月27日大雨災害により、８月30日から一部区間で全面通行止めとなっている一般国道455号について、未舗装道路への迂回を強いられている状況にあることから、早期復旧について、国道455号・盛岡普代間道路整備促進期成同盟会（会長岩泉町長）と連携し、道路管理者である岩手県に対し早期復旧の要請を行った。



【緊急要望】　一般国道 455 号の全面通行止めの解除について

令和６年８月 27 日に線状降水帯が発生し盛岡市薮川地区を中心に局地的な集中豪雨で壊滅的な被害を受け、当地域のまさに命の道である一般国道 455 号では河川の氾濫や増水による崩落や浸水、沢からの土砂流入などで道路が寸断し、今なお、多くの住民が未舗装道路の迂回を強いられています。

県では被災箇所の応急工事を終え、現在２箇所で片側交互通行での通行が可能となっておりますが、一方で、法面の崩落の恐れがあるため、岩洞湖レストハウス約１ｋｍ盛岡側では、約 200ｍの区間で８月 30 日から全面通行止めが継続されています。

一般国道 455 号は、岩泉町、田野畑村及び普代村と、県都盛岡市を結ぶ重要な路線であり、当地域の産業経済の振興や住民生活の向上、さらには高次救急医療や地域連携に大きく寄与する極めて重要な幹線道路となっております。

一般国道 455 号は県の新広域道路交通計画において、広域ネットワーク路線の「一般広域路線」に位置付けられ、重要物流道路制度の創設に伴い「代替・補完路」として指定され、大規模災害時は道路の啓開・復旧を国が代行することが可能となりました。また、ＪＲバスの早坂高原線では道路復旧の見通しがたたないため全面運休が継続しており、交通弱者である高齢者をはじめとして通院や日常生活に大きな支障をきたしているため住民などから悲痛な声が届いており、今回の災害で物流機能なども失われていると言わざるを得ない状況です。

つきましては、災害に強く信頼性の高い道路の強靭化と一日も早い復旧、沿線住民の生活に重大な支障となっている全面通行止めの規制解除にあらゆる手段を講じて早急に取り組むよう強く要望いたします。

令和６年９月６日

国道 455 号・盛岡普代間道路整備促進期成同盟会

会長　岩泉町長　中　居　健　一

令和６年８月27日大雨等　第２回災害対策本部員会議

参考：国道455号線迂回路図

６　災害対策本部長指示

・市民の声に耳を傾け、寄り添いながら、被災された方々が一日も早く日常を取り戻せるよう、各部等が十分に情報共有を行い、国、県などの関係機関と連携して、復旧対策を推進すること。

・復旧対策を強力に推進するため、職員の応援派遣（特にも技術職員）について、各部等で積極的に協力すること。

７　連絡事項

第３回災害対策本部員会議は９月18日（水）予定

【別紙】令和６年８月27日大雨警報　　被害状況（令和６年9月6日10時00分現在）

区分		No	発生場所	発生場所名称	被害状況	対応状況
住家被害	床上浸水	1	上米内字野頭	建物	居宅及び物置の床上浸水被害。	済
		2	川目町	建物	住宅にて床上浸水被害。	済
		3	東山二丁目	建物	自宅玄関への水流入被害。	済
		4	山岸四丁目	建物	住家の床上浸水被害。	対応中
		5	永井	建物	床上浸水被害。	対応中
		6	永井	建物	倉庫浸水被害。	対応中
		7	三本柳	建物	住家の床上浸水被害。	済
		8	上田	建物	上田通り冠水による店舗の床上浸水被害。	対応中
		9	上田一丁目	建物	上田通り冠水による店舗の床上浸水被害。	対応中
		10	上田二丁目	建物	上田通りの住家での床上浸水被害。	対応中
		11	上田一丁目	建物	店舗全体が浸水、水たまりに。	対応中
		12	上田一丁目	建物	入口から床フロアの１～２メートルが浸水。	対応中
		13	上田一丁目	建物	店舗奥まで浸水。	対応中
		14	上田一丁目	建物	店舗入り口から待合室まで浸水。	対応中
		15	上田一丁目	建物	店舗奥まで浸水。	対応中
		16	上米内字米内沢	私道	自宅前の私道の路材流出につき通行に支障あり。	済
		17	上米内字米内沢	建物	住家の床上浸水被害。 住家前私道の陥没被害。	対応中
		18	川目町	建物	床上浸水。	対応中
		19	東山二丁目	建物	国道106号線冠水による床上浸水。	対応中
		20	東山二丁目	建物	岩山水路の溢水により床上浸水。	対応中
		21	東山二丁目	建物	岩山水路漏水により床上浸水。	対応中
		22	東山二丁目	建物	住家床上浸水。 住宅内土砂流入。	対応中
		23	東山二丁目	建物	床上浸水のほか、住宅内に土砂流入。	対応中
		24	薮川字大の平	建物	床下浸水。	済
	床下浸水	1	上米内字畑	建物	民家二軒で床下浸水被害。	済
		2	東山二丁目	建物	床下浸水被害。	済
		3	日戸字新田	建物	居宅及び物置の床下浸水被害。	済
		4	薮川字大の平	建物	住家の床下浸水被害。	済
		5	薮川字大の平	建物	住家の床上浸水被害。	済
		6	薮川字日向	建物	住家の床下浸水被害。 小屋にも浸水被害あり。	済
		7	山岸四丁目	建物	住家の床下浸水被害。 小屋にも浸水被害あり。	済
		8	永井	建物	床下浸水被害。	対応中
		9	三本柳	建物	住家の床下浸水被害。	済
		10	山岸一丁目	建物	自宅前道路冠水による住家の床下浸水被害。	対応中
		11	上田一丁目	建物	店舗及び住居の床下浸水被害。	済
		12	上米内字中居	建物	住家の床上浸水被害。 住家への流木激突による破損被害。	済
		13	上米内字畑	私道	住家の床下浸水被害。	済
		14	川又字宇登	建物	小屋床下浸水。	済
		15	川又字奴屋敷	建物	居宅床下浸水。	済
		16	川又奴屋敷地内	建物	床下浸水。	済
		17	川又鉢森	建物	床下浸水。	対応中
		18	川目第10地割	建物	床下浸水。	対応中
		19	川目第15地割	建物	道路冠水及び床下浸水。	対応中

【別紙】令和６年８月27日大雨警報　　被害状況（令和６年9月6日10時00分現在）

区分		No	発生場所	発生場所名称	被害状況	対応状況
住家被害	床下浸水	20	川目町	建物	床下浸水及び停電。	対応中
		21	川目町	建物	床下浸水。	対応中
		22	東安庭二丁目	建物	住家の床下浸水。	対応中
		23	東山一丁目	建物	家の裏の土手から水流入、床下浸水。	対応中
		24	東山二丁目	建物	床下浸水。	対応中
		25	東山二丁目	建物	畳や家財道具が被害。	済
		26	東山二丁目	建物	床下浸水。	済
		27	東仙北一丁目	建物	自宅前道路膝下までの冠水。	対応中
		28	日戸字新田	建物	床下浸水。	済
		29	門二丁目	建物	床下浸水。	対応中
		30	薮川字外山	建物	床下浸水。	済
		31	薮川字外山	建物	床下浸水。	対応中
		32	薮川字大の平	建物	床下浸水。	済
		33	薮川字大の平	建物	床下浸水。	済
		34	薮川字大の平	建物	床下浸水。	対応中
		35	薮川字日向	建物	床下浸水。	対応中
		36	薮川字日向	建物	床下浸水。	対応中
		37	鉈屋町	建物	床下浸水。	対応中
	土砂流入	1	芋田字沢田	馬場状小屋線付近の道路	馬場状小屋線に土砂流入。	対応中
		2	上米内字米内沢	建物	米内沢の住居玄関への土砂流入被害。 小屋の扉が外れる被害あり。	対応中
		3	上米内字米内沢	建物	自宅及び車庫への流木流入被害。	済
		4	川目第11地割	敷地内	敷地内に土砂、砂利が流入。	済
		5	東山二丁目	建物	隣家のフェンスが自宅側に倒れてくる危険性あり。 玄関への土砂流入被害。	済
		6	川目町	建物	隣家から土砂流入。	対応中
		7	東安庭字蝶ケ森	敷地内	私有地の土砂崩れ。	済
		8	東山二丁目	敷地内	岩山２号線から流入した水、土砂が家の敷地内に流入。	対応中
		9	東山二丁目	建物	宅地に土砂堆積。	対応中
	その他	1	つつじが丘	建物	床上浸水による廃棄物発生。	済
		2	東山二丁目	建物	給湯器故障。 庭が損壊。	済
		3	下米内字佐倉	農地	砕石場の裏側で農地引水用のＵ字溝の流失被害。	対応中
		4	下米内字一本松	建物	井戸の溢水及び水没被害。 汲水不可。	済
		5	玉山字中の又	敷地内	敷地を川が流れていて、穴があいた。	対応中
		6	上米内	建物	雨水が便槽に流入し、溢れそうになった。	済
		7	上米内字米内沢	建物	水害による廃棄物。	済
		8	川目第１地割	裏山	裏山に亀裂。	対応中
		9	川目町	建物	法面崩れ、土砂流入。	対応中
		10	東山二丁目	建物	床上浸水による廃棄物発生。	済
		11	東山二丁目	建物	床上浸水による廃棄物発生。	済
公共施設被害		1	新庄字下八木田	盛岡市動物公園	施設内への泥流入、設備の破損、倒木を確認。	対応中
		2	新庄墓園	新庄墓園	市有林にて倒木あり。	済
		3	中ノ橋通一丁目	プラザおでって	プラザおでって館内複数個所に雨漏り被害。 天井一部剥落。	済
		4	永井	都南文化会館/都南公民館	駐車場冠水被害。	済
		5	永井	都南文化会館/都南公民館	一時停電による冷温水一次ポンプのマグネットスイッチの不具合。	済

【別紙】令和６年８月27日大雨警報　　被害状況（令和６年9月6日10時00分現在）

区分		No	発生場所	発生場所名称	被害状況	対応状況
公共施設被害		6	薮川字日向	大沼飲料水供給施設	取水場への土砂流入被害。 埋没により取水不可。	済
		7	薮川地区	患者輸送バス	台風10号及び国道455号線全面通行止めに伴う患者輸送バスの運行への影響。	済
		8	愛宕町	中央公民館	中央公民館にて地面陥没被害。	済
		9	山岸駅～区界駅間の23か所	ＪＲ東日本盛岡支社	山田線は、盛岡駅～宮古駅間の上下線全線で運休（トンネル入口の土砂流入、線路下の道床流出、線路内堆積物、泥や草の流入、倒木、ケーブル露出）	対応中
		10	上田字小鳥沢	クリーンセンター	大雨の影響による瞬間停電の影響で施設内一部機器に自動運転不能障害。	済
		11	上田字小鳥沢	クリーンセンター	法面一部崩落により構内道路に土砂流出被害。	済
		12	上米内（畑、赤重、大志田等）	ごみ集積場所	土砂くずれ等の被害による道路通行不能。 一部箇所のごみ収集不可。	済
		13	上米内字中居	上米内地区コミュニティ消防センター	米内川の増水により上米内地区コミュニティ消防センター車庫へ浸水被害。	済
		14	厨川一丁目	盛岡市立北厨川児童センター 盛岡市立北厨川老人福祉センター	施設内雨漏り。	済
		15	浅岸字綱取	綱取スポーツセンター	土砂流入による施設損壊。	対応中
		16	浅岸字綱取	綱取スポーツセンター	道路通行止め及び施設付近への土砂流入。	済
		17	浅岸水道橋付近中津川河川敷	環境保護地区看板	河川の増水により看板が破損。	対応中
		18	日戸字姥懐	サクラパーク姫神	法面の崩落による散策路の封鎖、施設内河川の氾濫。	対応中
その他建物被害		1	上米内字松木平	自治公民館	上米内松ノ木平の公民館浸水、近隣田畑、近隣家屋の冠水、近隣農業用水路に土砂堆積。	対応中
		2	川又字宇登	建物	小屋の床下浸水。	済
		3	川目町	盛岡中央工業団地内	沢の氾濫による工場内及び併設の事務所床上浸水。	済
		4	川目町	盛岡中央工業団地内	浸水によるボイラー設備水没。	済
敷地内土砂崩れ		1	川目第10地割	民地	住宅裏の法面崩壊被害。	済
		2	上米内字畑井野	敷地内	住宅敷地内への土砂流入被害。	対応中
		3	川目第11地割	敷地内	自宅裏山（民地）から水流入による自宅敷地内の法面崩壊。	対応中
		4	川目第11地割	敷地内	自動車販売会社敷地内土砂堆積。	対応中
		5	浅岸字堰根	敷地内	砂利流入。	対応中
道路被害	市道	1	浅岸字綱取地内	市道天神町銭掛３号線	道路崩落により通行不可。	済
		2	門一丁目	市道	市道の陥没及び土砂堆積被害。土砂はアップルロード側から流入。	対応中
		3	門字須摩地内	市道門３号線 市道門25号線 法定外道路	道路陥没被害。	済
		4	上米内字畑井野	市道上米内24号線	河川氾濫による道路崩壊被害。	対応中
		5	上米内字野頭	市道上米内７号線（松ノ木平公民館前）	道路崩壊被害。	済
		6	川又字釘の平	青線脇の私道	100ｍほどにわたって道路の崩落被害。通行不可。	済
		7	川又字鉢森	中釘の平線からの赤線	道路への砂利流入被害。車両通行困難。	済
		8	川又字奴屋敷	糠森線	橋に流木２本の堆積あり。 橋付近から水流出。	済
		9	川目第13地割	市道東安庭18号線	市道東安庭18号線へ土砂流入被害。通行不可。	済
		10	川目第14地割地内	市道川目７号線	市道川目７号線にて道路陥没被害。通行不可。	済
		11	川目第14地割地内	市道川目線	市道川目線にて法面崩落被害。	済
		12	川目第15地割地内	市道岩山２号線	市道岩山２号線で法面崩落被害。	済
		13	川目第19地割	市道岩山３号線	市道岩山３号線にてガードレール損傷被害。	済
		14	川目町	市道川目13号線	市道川目13号線にて法面崩落被害。	済

【別紙】令和６年８月27日大雨警報　　被害状況（令和６年9月6日10時00分現在）

区分		No	発生場所	発生場所名称	被害状況	対応状況
道路被害	市道	15	新庄字銭掛	市道天神町銭掛３号線	市道天神町銭掛３号線にて土砂流入・堆積被害。 通行不可。	済
		16	新庄字貝田	市道岩山２号線	市道岩山２号線にて土砂崩れ被害。	済
		17	玉山字田畑	城内線	城内線への砂利流出被害。	済
		18	玉山馬場字川久保	赤線と青線(古舘川)の交差部	河川氾濫により100ｍほど断続的に道路陥没。 ２カ所で崩落による道路の途切れあり。車両通行不可。	済
		19	手代森	市道滝村線	市道滝村線で道路流失。通行不可。	済
		20	東安庭字檀ケ森	市道東安庭６号線	市道東安庭６号線にて道路陥没。	済
		21	東中野字沢田地内	市道東中野15号線	市道東中野15号線にて道路崩落。通行不可。	済
		22	日戸字一本杉	赤線と青線(古屋敷川)の交差部	河川増水による道路陥没被害。	対応中
		23	日戸字姥懐	姥懐１号線から入った赤線	河川氾濫による自宅前道路への砂利堆積被害。	済
		24	日戸字栗木田	日戸柴沢線を入った私道 日戸川	道路陥没及び法面崩落被害。	済
		25	日戸字新田	上米内芋田線脇	水路溢水による道路への水流入被害。	対応中
		26	日戸字新田	日戸柴沢線脇 古屋敷川	自宅前水路反乱による岩石流入被害。	対応中
		27	日戸字新田	日戸柴沢線	側溝詰まりによる溢水被害。	対応中
		28	日戸字古屋敷	青線脇の私道	水路の崩れ	済
		29	百目木橋の前後	市道上米内24号線	土砂流入・流木	済
		30	みたけ二丁目	厨川一丁目谷地頭線	岩手県営運動公園東側アンダーパス冠水。 車両２台水没被害。人的被害なし。	対応中
		31	薮川字外山	市道一ノ渡岩洞湖線	砂利流出被害。	済
		32	薮川字日向	市道一ノ渡岩洞湖線	山からの水流入による冠水被害。 宅地進入路において砂利道が流され通行不可。	済
		33	永井	駅前第２多賀ニュータウン線	自宅付近の道路冠水被害。	済
		34	玉山字山谷	市道山谷川目線	通行止め。	済
		35	玉山字姥前	市道山谷川目線	道路路肩土砂崩れ。	済
		36	玉山字舘花	市道山谷川目線	道路路肩土砂崩れ。	済
		37	玉山字小田沢	私道	道路の流出。	対応中
		38	玉山字川久保	市道山谷川目線	道路側溝崩壊。	済
		39	玉山字中里	市道山谷川目線	道路脇崩壊。	済
		40	玉山小田沢	市道箸の木平線	市道箸の木平線での砂利流入被害。	済
		41	好摩字野中	好摩永井沢線	道路への砂利流出被害。	対応中
		42	山岸一丁目	山岸一丁目８号線	自宅前道路冠水。	済
		43	上田一丁目	本町通二丁目小鳥沢１号線	上田通りの冠水被害。	対応中
		44	上米内字畑井野	私道	私道が米内川の氾濫によって、車での通行が不可。現在は親戚宅に避難。	対応中
		45	上米内野頭	上米内48号線 上米内49号線	道路冠水。	対応中
		46	上米内野頭	松木平橋 上米内48号線	松木平橋通行障害、道路冠水被害。	対応中
		47	西仙北一丁目	仙北町16号線 仙北町17号線	道路冠水。	済
		48	川又字宇登	市道釘の平線（赤線）	土砂崩れを確認。	対応中
		49	川又字大日向	中釘の平線	通行止め。	済
		50	川又字大日向	市道上米内芋田線	土砂崩れ。	済
		51	川又字中舘	市道釘の平線	通行止め。	済
		52	川目第10地割	私道	倉庫に続く私道の一部が崩落。	済

【別紙】令和６年８月27日大雨警報　　被害状況（令和６年9月6日10時00分現在）

区分		No	発生場所	発生場所名称	被害状況	対応状況
道路被害	市道	53	川目第13地割	東中野18号線	赤線道路の法面にひび。	済
		54	川目第15地割	川目24号線	市道へ沢水流入。	済
		55	川目第15地割	川目６号線	道路一部損壊。	済
		56	川目第15地割	川目線	土砂流入による道路通行不可。	対応中
		57	川目町	川の側溝	道路冠水。	対応中
		58	川目町	川目線 農地	法面及び農地の土砂崩れ。	対応中
		59	川目町	川目13号線	道路排水。	済
		60	浅岸字貝田	市道浅岸10号線	市道浅岸10号線道路脇崩れ。	対応中
		61	浅岸字元信	天神町銭掛３号線	道路冠水。	対応中
		62	浅岸字二ツ森	御大堂２号線	綱取ダム付近林道土砂崩れ。	対応中
		63	津志田中央三丁目	区画街路71号線 区画街路72号線	津志田中央付近の道路冠水。	対応中
		64	東安庭三丁目	東安庭32号線	東安庭交差点付近の道路冠水。	済
		65	東安庭三丁目	東安庭22号線	東安庭西児童公園付近道路冠水。	済
		66	東安庭三丁目	東安庭３号線	市道東安庭３号線に砂利流入。	対応中
		67	東安庭字小森	市道東安庭３号線	市道東安庭３号線の道路陥没等による通行止め。	対応中
		68	東安庭字蝶ケ森	東安庭６号線	東安庭蝶ケ森付近の道路陥没。	対応中
		69	東山一丁目	岩山２号線	市道から自宅に浸水。	済
		70	東山一丁目	岩山２号線	道路に土砂の堆積。	対応中
		71	東山一丁目	岩山２号線	道路冠水。	対応中
		72	東山二丁目	岩山２号線	水路等の土砂が流れ、泥や土砂が堆積。	対応中
		73	東山二丁目	東山二丁目７号線	道路（市道）が冠水。	済
		74	東山二丁目	岩山２号線	道路冠水。	済
		75	東山二丁目	岩山２号線	道路の亀裂による交通支障及び水路から溢水。	対応中
		76	東大橋～御厩橋	中津川　散策路	散策の通行の支障。散策路脇（草地）は通行可。	対応中
		77	日戸字新田	市道上米内芋田線	土砂崩れ。	済
		78	日戸字姥懐	市道日戸柴沢線	法面土砂崩れ。	済
		79	日戸字姥懐	市道日戸柴沢線	道路路肩土砂崩れ。	済
		80	日戸字鷹高	日戸柴沢線	砂利流出。	対応中
		81	日戸日影	市道上米内芋田線	土砂崩れ。	済
		82	門二丁目	門20号線	市道への土砂堆積。	対応中
		83	門二丁目	国道396号線	道路冠水。	対応中
		84	門字角下	東安庭門線	門公民館北側交差点付近の道路被害。	済
		85	薮川字大の平	大の平線	道理崩落による交通支障。	済
		86	薮川字日向	市道大沼線	市道大沼線に溢水。	対応中
道路被害	林道	1	浅岸ほか	綱取市有林	市有林にて崩落被害。	済
		2	上米内	林道矢沢線	道路崩落及びガードレール破損被害。 付近の沢の溢水により土砂崩れ被害。 道路の路面数カ所陥没。	対応中
		3	上米内字畑	林道米内川線	林道矢沢線との交差点部分で土砂流入及び倒木被害。 通行不能。	対応中
		4	上米内字畑	林道米内川線	降雨時の土砂流入及び流木により側溝詰まり。	済
		5	上米内字畑井野 浅岸字赤重 浅岸字元信	林道高森山線	倒木により通行不可。	済
		6	上米内字畑	林道矢沢線	道路崩壊被害。通行、公営住宅等公的支援について相談したい。	対応中
		7	上米内字畑	林道米内川線	米内川線の橋崩落。	済

【別紙】令和６年８月27日大雨警報　　被害状況（令和６年9月6日10時00分現在）

区分		No	発生場所	発生場所名称	被害状況	対応状況
道路被害	林道	8	上米内字畑井野	林道米内川線	百目木橋一部崩落により通行不能。 付近の林道でも崩落被害あり。	対応中
		9	上米内字畑井野	林道米内川線	畑橋の流失。 山側に抜ける道路も倒木及び土砂崩れにより通行不能。３世帯孤立。	対応中
		10	上米内字米内沢	林道米内川線	米内川溢水により百鬼木橋（米内川）付近通行不可。 家屋及び人的被害なし。	対応中
		11	新庄字中津川	林道岩神線	倒木による交通支障。	済
		12	新庄字中津川	林道岩神線	倒木による交通支障。	済
		13	新庄字小貝沢 簗川第２地割	林道建石線	倒木による通行不能。	済
		14	浅岸字元信	林道	道路冠水。	対応中
		15	浅岸字大志田	林道米内川線	大志田駅側からのルート道路が流され寸断。	対応中
		16	浅岸字大志田頭～新庄字中津川	林道岩神線	林道岩神２号線付近の倒木による交通支障。	済
		17	浅岸字大志田頭～新庄字中津川	林道岩神線	倒木による交通支障。	済
		18	浅岸字鍋倉	林道米内川線	河川の増水により大志田駅の道路流失。	対応中
		19	浅岸字赤重	林道	浅岸字赤重周辺道路破損と道路流失により通行不可。	対応中
		20	浅岸字木々塚	林道御大堂２号線	水位観測所付近の道路土砂崩れ。	対応中
		21	薮川字大の平	外山森林公園	公園内の路肩崩落により通行不能、池水溢水（修理要）、湧水により通路冠水。	対応中
道路被害	農道	1	門字角下	農道 農地	農道に山から水の流入被害。付近の農地にも被害あり。	対応中
		2	川目第17地割	農道	農道陥没被害。	対応中
		3	川目第17地割、第18地割	農道	樹園地付近の共同利用農道が陥没被害。	対応中
		4	川目第15地割	農道	農道陥没被害。	対応中
		5	玉山字大平	山谷川目牧道	山谷川目牧道にて道路損壊被害。	対応中
		6	東中野字日蔭山	農道	農道にて法面崩落被害。	対応中
		7	上米内字畑	農地 農道	牧草地にて土砂崩れ被害 農道の通行障害	対応中
		8	東安庭字妻ケ森	農道南中野線（アップルロード）	法面崩落	対応中
	県道	1	巻堀字上桑畑	県道158号	道路への倒木被害。	済
		2	新庄字下八木田	県道36号上米内湯沢線	盛岡競馬場近くで倒木による交通支障	対応中
		3	浅岸字二ツ森	県道36号上米内湯沢線通	県道36号上米内湯沢線の綱取ダムトンネル下で倒木による通行止め	対応中
		4	薮川字外山	国道455号	岩洞湖付近道路で倒木被害。 通行不可。	対応中
	国道	1	永井	国道４号線	国道4号線盛岡南インター入り口交差点で道路冠水	対応中
		2	東山一丁目	県道106号	国道106号道路冠水	対応中
		3	薮川字外山	国道４５５線 一の渡岩洞湖線	国道４５５線及び一の渡岩洞湖線が通行止め	対応中
		4	薮川字外山	国道455号線	国道455号線上道路陥没	対応中
		5	薮川字外山	国道455線	外山川側の道路の崩落	対応中
		6	薮川字外山	国道４５５線	国道４５５号線倒木による交通支障	対応中
		7	薮川字外山	ＪＲバス東北	盛岡国道455号の一部区間通行止めによる盛岡～岩泉・龍泉洞（早坂高原線）のバス運休	対応中
		8	薮川字外山	国道４５５号線	薮川字外山地内の国道４５５号線道路冠水	対応中
農地被害		1	上米内中居	農地	米内川氾濫で田畑に土砂及び流木流入被害。 ビニールハウス内にも土砂堆積。	対応中

【別紙】令和６年８月27日大雨警報　　被害状況（令和６年9月6日10時00分現在）

区分	No	発生場所	発生場所名称	被害状況	対応状況
農地被害	2	門字角下	樹園地	上幅10ｍの法面崩壊被害。 りんご畑から道路までの土砂流入被害。	対応中
	3	門字角下	樹園地	上幅10ｍの法面崩壊被害。 アップルロードからの土砂流入被害。	対応中
	4	門字須磨	樹園地	法面崩落被害。 諏訪神社南東部に100ｍほど土砂崩れ報告。	対応中
	5	門字須磨	農地	畑及び栗畑に土砂流入被害。 土砂はアップルロードから流入。	対応中
	6	門字唐 門字須磨	樹園地	りんご園にて４か所の法面崩落被害。 りんごにも被害あり。	対応中
	7	上米内字中居	農地	畑に流木・木片流入被害。	対応中
	8	上米内字中米内	水田	松ノ木平地域全域の田（約４ha）の冠水被害。	対応中
	9	上米内字米内沢	農地	米内川の氾濫により、畑に土砂流入被害。 耕作不可の状態。	対応中
	10	上米内字中居	農地	田の冠水被害。	対応中
	11	川又字赤坂	県道渋民川又線脇水路	土砂による河川閉塞。 付近の田への水流入被害。	済
	12	川又字小沢	農地	土砂流入被害。	対応中
	13	川目第11地割	樹園	りんご園にて法面崩壊。	済
	14	川目第13地割	樹園地	りんご園５カ所の法面崩落被害。 畑２カ所法面崩落被害。	対応中
	15	川目第15地割	農地	畑の法面崩壊被害。幅5m、その先もひび割れ。 土手下の畑に崩れた法面の流入被害。	対応中
	16	川目第17地割	樹園 農道	樹園地及び農道で法面崩壊、土砂堆積被害。	対応中
	17	下米内伊勢沢	農地	田への引水に用いているＵ字溝流失被害。	対応中
	18	玉山字川久保	農地	農地への土砂流入被害。	対応中
	19	手代森	水田	2～3ｍに及んで水田の土手崩落被害。 付近に流れる沢の一部崩落。	対応中
	20	手代森 都南大橋付近	農地	国道396号沿いでりんご畑の法面崩壊被害。	対応中
	21	手代森	樹園地	農地法面崩壊、土砂堆積被害。 農道も陥没被害あり。	対応中
	22	東安庭字壇が森	樹園地	りんご園にて法面崩壊。	対応中
	23	東安庭字壇が森	農地	農地にて法面崩落被害。	対応中
	24	東安庭字蝶が森	農地	りんご園にて数ケ所の法面崩落被害。	対応中
	25	東中野字岩本	農地	果樹園にて３カ所に及んで法面崩壊。 隣地影響あり。	対応中
	26	東中字野沢田	農地	畑への土砂堆積被害。	対応中
	27	日戸字一本杉	農地	土砂流入被害。	対応中
	28	日戸字栗木田	農地・水路法面	農地の法面崩落被害。 水田の湛水不可。	対応中
	29	門字蝶ヶ森	山林	りんご園にて法面崩落被害。 道路を跨ぎ50ｍほどの土砂流出被害。	済
	30	門字角下	樹園地	上幅10ｍに及んで農地の法面崩壊被害。 市道側より農地への土砂流入被害。	対応中
	31	下米内字大豆門	農地	農業用水路への土砂堆積及びU字溝流失。	対応中
	32	松ノ木平地区全体	農地	農道流出・土砂堆積。 用水路堆積。	対応中

【別紙】令和６年８月27日大雨警報　　被害状況（令和６年9月6日10時00分現在）

区分	No	発生場所	発生場所名称	被害状況	対応状況
農地被害	33	上米内字米内沢	農地	畑に土砂流入被害。耕作不可状態。	対応中
	34	上米内字中居	農地・農道被害	上米内中居での水田冠水被害。	対応中
	35	上米内字野頭	農地	上米内野頭地区　農業・防火用水路被害。	対応中
	36	川又字宇登	農地	法面の崩落、水路閉塞による農地への土砂流入。	対応中
	37	川目第12地割	農地	畑の法面崩壊。	対応中
	38	川目第17地割	農地	畑の法面崩落。	対応中
	39	川目第7地割	農地	畑の法面崩壊。	対応中
	40	東中野字岩本、日蔭山	農地	農地内作業道への土砂堆積。	対応中
	41	日戸字栗木田	農地・水路法面	法面の崩落。	対応中
	42	日戸字市の坪	農地・水路法面	溢水による土砂流入、洗堀。 通路の倒木。	対応中
	43	日戸字新田	農地・水路法面	法面の崩落。 路面の洗堀、車両通行困難。	対応中
	44	日戸字中平 日戸字岩井沢	農地・水路法面	法面の崩落。 水田の湛水不可。	対応中
	45	米内地区内	農地・農道被害	畑に土砂、流木流入。	対応中
	46	渋民字愛宕	農地	畑に水流入被害。	済
	47	薮川字日向	農地・水路法面	農地の法面決壊。	対応中
水道施設被害	1	上米内字中居	米内浄水場	取水口施設損傷、動力電源、通信ケーブル断線等の被害。	対応中
	2	上米内字畑井野	用水路	用水路の取水口及び送水パイプの破損による農業（防火）用水路の枯渇。	対応中
	3	大通二丁目	上下水道施設	大通の道路のマンホールが大雨により隆起。	対応中
	4	東見前7地割	中央幹線M31 マンホール	マンホールから溢水。	済
	5	東中野字沢田	沢田浄水場	法面崩落３か所、フェンス破損１箇所。	対応中
河川関係	1	浅岸字大葛地内	準用河川大葛川	準用河川大葛川で河岸浸食及び倒木被害。	対応中
	2	浅岸字上大葛地内	準用河川大葛川	準用河川大葛川河岸浸食被害及び倒木被害。 道路横断管閉塞被害。	対応中
	3	川又字宇登	水路（青線）	家の脇の水路氾濫による道路脇の崩落被害。 近隣地域に床下浸水の可能性あり。	済
	4	川又字鉢森	中釘の平線脇青線	河川溢水により田への水流入被害。 流木による畦畔決壊被害。 水路の反対側も被害あり。	対応中
	5	川目第10地割地内	水路	水路からの土砂流出。国道106号まで被害あり。	対応中
	6	川目第9地割	水路	住居裏及び水田用水路に土砂堆積被害。	対応中
	7	川目町	水路	水路溢水によるネットフェンス破損被害。	対応中
	8	玉山字川久保	山谷川目線脇の水路に架かる橋	山谷川目線付近にて河川溢水により橋損壊被害。 付近の田へ橋損壊によるがれきの流出被害。	済
	9	玉山字間洞	中日戸線脇水路（青線）	中日戸線脇水路の法面崩落。 巨石により水路が封鎖され溢水。水路脇道路等崩壊の恐れ。	済
	10	玉山馬場字太子堂	水路に架かる橋	橋に倒木５～６本が詰まり河川溢水。付近の田畑への水流出。	済
	11	西青山三丁目	準用河川小諸葛川	準用河川小諸葛川溢水による市道冠水。	済
	12	東山二丁目	準用河川白滝川	角材等の堆積による河道閉鎖及び溢水被害。 市道及び宅地浸水被害。	済
	13	薮川字大の平	裏山の沢	裏山の沢から土砂流入被害。	済
	14	稲荷町	敷地内	小諸葛川溢水により自家敷地内と隣家への土砂流入被害。	対応中
	15	玉山字中里	山谷川目川	市道山谷川目線沿いの護岸崩壊。	済
	16	玉山字中里	山谷川目川	市道山谷川目線交差部の護岸崩壊。	済
	17	三本柳	水路	水路冠水被害。	対応中

【別紙】令和６年８月27日大雨警報　　被害状況（令和６年9月6日10時00分現在）

区分	No	発生場所	発生場所名称	被害状況	対応状況
河川関係	18	山岸一丁目	側溝	側溝からの溢水被害。 側溝詰まりの可能性あり。	対応中
	19	上米内、浅岸地内	米内川支流	土砂堆積多数。	対応中
	20	上米内地内	普通河川米内沢川	U型水路破損による溢水。	対応中
	21	上米内畑	敷地内	上米内字畑5敷地内を流れる河川での土砂堆積。 小屋の床下浸水被害。	対応中
	22	川又字宇登	水路(上米内芋田線脇)	水路氾濫によりの周囲に土砂流入被害。	済
	23	川又字宇登	水路堤防	水路堤防構造の決壊。	対応中
	24	川又字中舘	水路脇法面	水路脇法面の崩落。	対応中
	25	川又字中舘	市道釘の平線脇の青線	護岸崩壊。	済
	26	川又字鉢森	農地・水路法面	法面の崩落、水路溢水。	対応中
	27	川又字苗代端	農地・水路法面	溢水による土砂流入。	対応中
	28	川目町	盛岡中央工業団地内	土砂崩れによる団地付近の用水路の柵損壊。	済
	29	浅岸字上大葛	敷地内	浅岸字上大葛法面が崩れ大葛川に流入。	対応中
	30	浅岸上大葛	敷地内	浅岸字上大葛法面崩れ、大葛川上流、高森山頂上より下側において崩落。	対応中
	31	東山二丁目	河川・水路溢水	東山２丁目（共立医科器械敷地横）の水路からの溢水による土砂堆積。	対応中
	32	東山二丁目	準用河川白滝川	水門故障。	済
	33	日戸字一本杉	青線（古屋敷川）	護岸崩壊。	済
	34	日戸字姥懐	サクラパーク姫神	日戸柴沢線横断している水路せき止めにより水が溜まる。	済
	35	日戸字中平	古屋敷川	法面崩れ。	済
	36	薮川字亀橋	敷地内	岩洞湖家族旅行村内にて法面崩落被害。	対応中
	37	上米内中居	上米内８号線 中居橋	上米内８号線中居橋への流木堆積による水位上昇。	済
	38	薮川大の平	河川・水路溢水	盛岡広域振興局土木部から情報提供。 浸水被害。	対応中