



市政記者クラブ加盟社 各位

## 令和 6 年 8 月 27 日の大雨に伴う対応状況について（訂正）

令和 6 年 9 月 18 日付けプレスリリースで情報提供いたしました内容について、次のとおり誤りがありましたのでお詫びして訂正いたします。

### 記

#### 1 訂正事由

上米内中居の対応状況を「対応中」から「済」に訂正したことに伴い、被害情報及び区分等の表現方法について見直しを行ったもの。

#### 2 訂正箇所

- (1) 「令和 6 年 8 月 27 日大雨等 第 3 回災害対策本部員会議」 6 ページ  
表中の河川関係の「対応中」「済」の件数を訂正
- (2) 【別紙 1】「令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧」 11 ページ  
上米内中居の対応状況を「対応中」から「済」に訂正
- (3) 【別紙 1】「令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧」 11 ページ  
藪川大の平の被害状況を修正
- (4) 「令和 6 年 8 月 27 日大雨等 第 3 回災害対策本部員会議」 6 ページ及び【別紙 1】「令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧」 10-11 ページ  
河川関係の「市管理」「県管理」の区分を削除

担当：盛岡市災害対策本部事務局

総務部危機管理防災課長

新井田 昌 幸（にいだ まさゆき）

電話 019-603-8031（直通）

# 4 災害対策本部における復旧対策等の実施状況

(1) 被害状況等の把握・整理 (令和6年9月13日(金)午後5時時点)

| 区分      |       | 件数  | 対応中 | 済   | 対応済割合 |
|---------|-------|-----|-----|-----|-------|
| 住家被害    | 床上浸水  | 24  | 21  | 3   | 13%   |
|         | 床下浸水  | 36  | 17  | 19  | 53%   |
|         | 土砂流入  | 11  | 8   | 3   | 27%   |
|         | その他被害 | 9   | 3   | 6   | 67%   |
| 公共施設被害  |       | 20  | 11  | 9   | 45%   |
| その他建物被害 |       | 4   | 1   | 3   | 75%   |
| 敷地内土砂崩れ |       | 6   | 5   | 1   | 17%   |
| 道路被害    | 国道    | 9   | 1   | 8   | 89%   |
|         | 県道    | 4   | 2   | 2   | 50%   |
|         | 市道    | 90  | 47  | 43  | 48%   |
|         | 林道    | 24  | 15  | 9   | 38%   |
|         | 農道    | 8   | 8   | 0   | 0%    |
| 農地被害    |       | 60  | 53  | 7   | 12%   |
| 水道施設被害  |       | 5   | 4   | 1   | 20%   |
| 河川関係    |       | 42  | 23  | 19  | 45%   |
| 合計      |       | 352 | 219 | 133 | 38%   |

※詳細は、「【別紙1】令和6年8月27日大雨災害被害状況一覧」を参照

## 【別紙 1】 令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧（令和 6 年 9 月 13 日 17 時 00 分現在）

| 区分     | No | は         | 発生場所名称         | 公表用 被害状況                                           | 対応状況 |
|--------|----|-----------|----------------|----------------------------------------------------|------|
| 農地被害   | 50 | 大ケ生       | 水田             | 水田の畦畔崩れ。隣接する水田へ土砂流出。                               | 済    |
|        | 51 | 上米内畑井野    | 水路             | 米内浄水場取水の堰と併用している取水工等の破損。                           | 対応中  |
|        | 52 | 川目        | 畑（転用）          | 農地崩落被害。                                            | 対応中  |
|        | 53 | 手代森       | 畑              | 他者所有農地の法面崩落による自己所有農地への土砂流入及び堆積。                    | 済    |
|        | 54 | 川又字中館     | 農地被害           | 農地への土砂流入。                                          | 対応中  |
|        | 55 | 日戸字市の坪    | 農地被害           | 農地への土砂流入。                                          | 対応中  |
|        | 56 | 川又字中館     | 農地被害           | 農地への土砂流入。                                          | 対応中  |
|        | 57 | 日戸字一本杉    | 農地被害           | 農地への土砂流入。                                          | 対応中  |
|        | 58 | 日戸字一本杉    | 農地被害           | 農地法面の崩落及び土砂流入。                                     | 対応中  |
|        | 59 | 玉山馬場字川久保  | 農地被害           | 農地法面の崩落及び土砂流入。                                     | 対応中  |
| 水道施設被害 | 1  | 上米内字畑井野   | 用水路            | 用水路の取水口及び送水パイプの破損による農業（防火）用水路の枯渇                   | 対応中  |
|        | 2  | 上米内字中居    | 米内浄水場          | 取水口施設損傷、動力電源、通信ケーブル断線等の被害。                         | 対応中  |
|        | 3  | 大通 2      | 上下水道施設         | 大通の道路のマンホールが大雨により盛り上がる                             | 対応中  |
|        | 4  | 東見前 7 地割  | 中央幹線M31 マンホール  | マンホールから溢水                                          | 済    |
|        | 5  | 東中野字沢田    | 沢田浄水場          | 法面崩落 3 か所、フェンス破損 1 箇所                              | 対応中  |
| 河川関係   | 1  | 日戸字一本杉    | 青線（古屋敷川）       | 護岸崩壊                                               | 済    |
|        | 2  | 玉山字中里     | 山谷川目川          | 市道山谷川目線沿いの護岸崩壊                                     | 済    |
|        | 3  | 上米内、浅岸地内  | 米内川支流          | 土砂堆積多数                                             | 対応中  |
|        | 4  | 川又字中館     | 市道釘の平線脇の青線     | 護岸崩壊                                               | 済    |
|        | 5  | 浅岸字大葛地内   | 準用河川大葛川        | 準用河川大葛川で河岸浸食及び倒木被害。                                | 対応中  |
|        | 6  | 浅岸字上大葛地内  | 準用河川大葛川        | 準用河川大葛川河岸浸食被害及び倒木被害。<br>道路横断管閉塞被害。                 | 対応中  |
|        | 7  | 川又字字登     | 水路（青線）         | 家の脇の水路氾濫による道路脇の崩落被害。<br>近隣地域に床下浸水の可能性あり。           | 済    |
|        | 8  | 川又字鉢森     | 中釘の平線脇青線       | 河川溢水により田への水流入被害。流木による畦畔決壊被害。水路の反対側である川又字鉢森付近も被害あり。 | 対応中  |
|        | 9  | 川目第10地割地内 | 水路             | 水路からの土砂流出。国道106号まで被害あり。                            | 対応中  |
|        | 10 | 川目第9地割    | 水路             | 住居裏及び水田用水路に土砂堆積被害。                                 | 対応中  |
|        | 11 | 川目町       | 水路             | 水路溢水によるネットフェンス破損被害。                                | 対応中  |
|        | 12 | 玉山字川久保    | 山谷川目線脇の水路に架かる橋 | 山谷川目線付近にて河川溢水により橋損壊被害。<br>付近の田へ橋損壊によるがれきの流出被害。     | 済    |
|        | 13 | 玉山字間洞     | 中日戸線脇水路（青線）    | 中日戸線脇水路の法面崩落。巨石により水路が封鎖され溢水。水路脇道路等崩壊の恐れあり。         | 済    |
|        | 14 | 玉山馬場字太子堂  | 水路に架かる橋        | 橋に倒木 5 ～ 6 本が詰まり河川溢水。付近の田畑への水流出。                   | 済    |
|        | 15 | 西青山三丁目    | 準用河川小諸葛川       | 準用河川小諸葛川溢水による市道冠水。                                 | 済    |
|        | 16 | 東山二丁目     | 準用河川白滝川        | 角材等の堆積による河道閉鎖及び溢水被害。<br>市道及び宅地浸水被害。                | 済    |
|        | 17 | 藪川字大の平    | 裏山の沢           | 裏山の沢から土砂流入被害。                                      | 対応中  |
|        | 18 | 稲荷町       | 敷地内            | 小諸葛川溢水により自家敷地内と隣家への土砂流入被害。                         | 対応中  |

## 【別紙 1】 令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧（令和 6 年 9 月 13 日 17 時 00 分現在）

| 区分   | No | は        | 発生場所名称          | 公表用 被害状況                                                                              | 対応状況                               |
|------|----|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 河川関係 | 19 | 三本柳      | 水路              | 水路冠水被害。                                                                               | 済                                  |
|      | 20 | 山岸一丁目    | 側溝              | 側溝からの溢水被害。側溝詰まりの可能性あり。                                                                | 済                                  |
|      | 21 | 東山二丁目    | 準用河川白滝川         | 水門故障                                                                                  | 済                                  |
|      | 22 | 上米内畑     | 敷地内             | 上米内字畑敷地内を流れる河川での土砂堆積<br>小屋の床下浸水被害                                                     | 対応中                                |
|      | 23 | 川又字宇登    | 水路(上米内芋田線脇)     | 水路氾濫によりの周囲に土砂流入被害。                                                                    | 済                                  |
|      | 24 | 川又字宇登    | 水路堤防            | 水路堤防構造の決壊                                                                             | 対応中                                |
|      | 25 | 川又字中館    | 水路脇法面           | 水路脇法面の崩落                                                                              | 対応中                                |
|      | 26 | 玉山字中里    | 山谷川目川           | 市道山谷川目線交差部の護岸崩壊                                                                       | 済                                  |
|      | 27 | 川又字鉢森    | 農地・水路法面         | 法面の崩落、水路溢水                                                                            | 対応中                                |
|      | 28 | 川又字苗代端   | 農地・水路法面         | 溢水による土砂流入                                                                             | 対応中                                |
|      | 29 | 川目町      | 盛岡中央工業団地内       | 土砂崩れによる団地付近の用水路の柵損壊                                                                   | 済                                  |
|      | 30 | 浅岸字大葛    | 敷地内             | 浅岸字上大葛法面が崩れ大葛川に流入                                                                     | 対応中                                |
|      | 31 | 浅岸上大葛    | 敷地内             | 浅岸字上大葛法面崩れ、大葛川上流、高森山頂上より下側において<br>崩落                                                  | 対応中                                |
|      | 32 | 東山二丁目    | 河川・水路溢水         | 東山 2 丁目（企業敷地横）の水路からの溢水による土砂堆積                                                         | 対応中                                |
|      | 33 | 上米内地内    | 普通河川米内沢川        | U型水路破損による溢水                                                                           | 対応中                                |
|      | 34 | 日戸字姥懐    | 水路              | 日戸柴沢線横断している水路せき止めにより水が溜まる                                                             | 済                                  |
|      | 35 | 日戸字中平    | 古屋敷川            | 法面崩れ                                                                                  | 済                                  |
|      | 36 | 渋民字愛宕    | 農地              | 畑に水流入被害。                                                                              | 済                                  |
|      | 37 | 上米内字畑    | 河川              | 小河川の氾濫                                                                                | 対応中                                |
|      | 38 | 下米内字至沢   | 水路              | 河岸流出及び側方浸食。                                                                           | 対応中                                |
|      | 39 | 川目 15 地割 | 水路              | 私道の水路横断部閉塞もよる市道への溢水。                                                                  | 対応中                                |
|      | 40 | 手代森地内    | 水路              | 手代森ニュータウン南の都南土地改良区排水路の一部溢水。浚渫希<br>望。                                                  | 対応中                                |
|      | 41 | 藪川大の平    | 河川・水路溢水         | 浸水被害。 <span style="color: red;">外山</span> 川への排水が追い付かず西側の山から流れてきた水<br>が土地が低いこの場所にたまった。 | 対応中                                |
|      | 42 | 上米内 中居   | 上米内 8 号線<br>中居橋 | 上米内 8 号線中居橋への流木堆積による水位上昇。                                                             | <span style="color: red;">済</span> |