



盛岡市プレスリリース

令和 6 年 9 月 27 日

盛岡市災害対策本部

(事務局：総務部危機管理防災課)

市政記者クラブ加盟社 各位

令和 6 年 8 月 27 日の大雨に伴う対応状況について

令和 6 年 8 月 27 日大雨災害等の対応状況について、次のとおりお知らせします。

記

1 資料

令和 6 年 8 月 27 日大雨等 第 4 回災害対策本部員会議資料（9 月 27 日開催）

※個人情報等を除く。

※本市における被害見込額につきましては、金額等の確認中であり、今回の公表は見送らせていただきます。

2 今後の情報提供について

今回の災害対策本部員会議の開催時期は未定です。公表する事案がある場合に、その都度お知らせいたします。

担当：盛岡市災害対策本部事務局

総務部危機管理防災課長

新井田 昌 幸（にいだ まさゆき）

電話 019-603-8031（直通）



日 時：令和6年9月27日（金） 9時30分～
場 所：本庁舎4階403会議室

議 事 次 第

- 1 会議の目的 【危機管理監】
- 2 当面の応急対策及び復旧対策の方針（再掲）
【災害対策本部事務局】
- 3 気象状況等 【災害対策本部事務局】
- 4 9月21日から的大雨への対応状況
【災害対策本部事務局】
- 5 災害対策本部における復旧対策等の実施状況
【災害対策本部事務局】
- 6 各部等における復旧対策等の実施状況 【各部等】
- 7 今回の災害対応に係る検証について
【災害対策本部事務局】
- 8 災害対策本部長指示
- 9 連絡事項 【危機管理監】

1 会議の目的

令和6年8月27日大雨災害における各部等のこれまでの対応状況及び復旧対策に係るロードマップを共有するとともに、今回の初期対応を検証し、次の災害へ備えるもの。

2 当面の応急対策及び復旧対策の方針（再掲）

（1）応急対策及び復旧対策の活動方針

台風第10号による影響は少なくなったものの、市の広い地域で地盤が緩んでおり、土砂災害等の災害発生の可能性が高いことから、引き続き、警戒を怠ることなく、万全な対策を講ずる。また、被災者が一刻も早く日常を取り戻せるよう、国及び県等の関係機関との緊密な連携を図るとともに、部の垣根を越えて、全庁が一体となり、被災者に寄り添った災害復旧対策に万全を尽くす。

（2）当面の主要対策

ア 今後の大雨等への備え

警戒を怠ることなく、万全な防災対策を講ずる。

イ 災害情報の収集

あらゆる手段をもって情報収集し、被害の全容を解明する。

ウ 被災者への支援


孤立世帯を含む、被災された地域や市民の状況把握に努め、情報提供及び必要な支援を行う。

エ 道路等の復旧

孤立地域の解消も含め、迅速な復旧作業を進める。

3 気象状況等

(1) 土壌雨量指数 ※9月26日(木)午後5時時点



土壌雨量指数は減少しており、土砂災害の危険性は少なくなっている。

3 気象状況等

(2) 今後の気象予報 ※9月26日(木)午後5時時点

日付	今夜 26日(木)	明日 27日(金)	明後日 28日(土)	29日(日)	30日(月)	01日(火)	02日(水)	03日(木)
内陸	曇 	曇 	曇 	曇時々晴 	曇 	曇時々晴 	曇一時雨 	曇一時雨 
降水確率(%)	-/-/20	20/20/30/20	30	20	40	30	50	50
信頼度	-	-	-	A	B	B	C	C
盛岡 最低/最高(℃)	- / -	19 / 28	18 / 27	17 / 25	16 / 26	18 / 28	15 / 26	13 / 21

気象庁ホームページより

復旧対策への影響度は低い

4 9月21日からの大雨への対応状況

(1) 警報

9月22日（日） 8時23分 大雨警報（土砂災害） 発表
14時56分 大雨警報（土砂災害） 解除

(2) 降雨 ※9/21(土)～9/22(日) （気象庁アメダスデータ）

観測地点	日最大1時間最高降水量	日降水量
盛岡	13.5mm/h	78.0mm
区界	11.0mm/h	71.5mm
好摩	9.0mm/h	54.0mm
薮川	12.5mm/h	62.5mm

(3) 水位 ※9/21(土)8：30～9/22(日)15：00 （岩手県河川情報システムデータ）

観測所	所在地	氾濫危険水位 (m)	日時	最高水位 (m)	※降雨前水位 9/21 6:00
館坂橋（北上川）	北夕顔瀬町	2.8	9/21 19:40	1.12	0.18
太田橋（雫石川）	中屋敷町	5.2	9/21 18:20	2.77	0.80
明治橋（北上川）	仙北二丁目	3.0	9/21 19:20	-0.08	-1.90
山岸（中津川）	浅岸	2.7	9/21 17:20	0.89	0.46
古川橋（松川）	好摩	3.1	9/21 16:40	1.04	0.10
船田橋（北上川）	下田	3.2	9/21 17:40	1.10	0.20
諸葛橋（諸葛川）	上厨川杉原	2.8	9/21 15:00	1.17	0.41
葛西橋（築川）	東中野	2.5	9/22 14:40	1.74	1.02
米内（米内川）	佐倉	—	9/21 16:20	0.69	0.21

4 9月21日からの大雨への対応状況

(4) 自主避難所開設状況

	避難所	開設	閉鎖	最大人数	担当部
1	上米内児童・老人福祉センター	9/21 16：00	9/22 15：00	0	子ども未来部
2	加賀野地区活動センター、加賀野児童老人福祉センター	9/21 16：00	9/22 15：00	0	保健福祉部
3	河南中学校	9/21 16：00	9/22 15：00	0	教育委員会
4	玉山総合福祉センター	9/21 16：00	9/22 15：00	0	玉山総合事務所
合 計				0	

(5) 消防団の活動

	分団名	出動日	出動人数	活動内容
1	14分団 (浅岸等)	9/20	2 人	河川監視、管内巡視
		9/21	2 人	河川監視、管内巡視
		9/22	4 人	河川監視、管内巡視
2	16分団 (上米内・ 下米内等)	9/21	4 人	自主避難所開設に伴う広報、河川監視、管内巡視
		9/22	5 人	河川監視、管内巡視
合計			17人	

(6) 被害報告 なし

5 災害対策本部における復旧対策等の実施状況

(1) 被害状況等の把握・整理 (令和6年9月24日(火)午前10時時点)

区分		件数	対応中	済	対応済割合
住家被害	床上浸水	25	4	21	84%
	床下浸水	39	6	33	85%
	土砂流入	10	5	5	50%
	その他被害	10	2	8	80%
公共施設被害		21	7	14	67%
その他建物被害		3	1	2	67%
敷地内土砂崩れ		10	3	7	70%
道路被害	国道	8	0	8	100%
	県道	4	0	4	100%
	市道	86	13	73	85%
	林道	29	9	20	69%
	農道	8	4	4	50%
	その他	7	2	5	71%
農地被害		64	50	14	22%
水道施設被害		4	2	2	50%
河川関係		41	25	16	39%
合計		369	133	236	64%

※詳細は、「【別紙1】令和6年8月27日大雨災害被害状況一覧」を参照

5 災害対策本部における復旧対策等の実施状況

(2) 孤立世帯への対応

孤立…一般車両の通常の通行が不可

	地区 (世帯ごと)	9月1日(日) 時点	9月17日(火) 時点	9月26日(木) 時点
1	上米内字畑井野	1世帯2名	1世帯2名	1世帯2名
2	上米内字畑	1世帯2名	1世帯10名	1世帯10名
3	浅岸字赤重	1世帯2名	1世帯2名	1世帯2名
4	浅岸字赤重	1世帯1名	1世帯1名	1世帯1名
5	浅岸字赤重	1世帯1名	1世帯1名	1世帯1名
6	浅岸字鍋倉	1世帯1名	1世帯1名	1世帯1名
7	上米内字畑		1世帯1名	1世帯1名
合計		<u>6世帯9名</u>	<u>7世帯18名</u>	<u>7世帯18名</u>

※孤立地域の治安維持のため、盛岡東警察署において巡回を行っている。
※上記のほか、浅岸字下大葛等において一時孤立状態となった可能性があるものの、
8月28日(水)には車両は通行できるようになっている。

参考 ※孤立世帯状況図

(各部等への要請事項) 道路等の状況確認を行う場合は、対象世帯ではなく、災害対策本部又は各担当課等に確認を行うこと。



- ・市の問い合わせ窓口等をまとめたチラシを作成し、市の各施設等に配置したほか、ホームページ掲載、LINE等のSNSでお知らせを行った。
- ・広報もりおか10月1日号に、市の問い合わせ窓口等や防災対策に関する情報ページ（4ページ）を追加で掲載した。

P4

[illegible]

6 各部等における復旧対策等の実施状況

(1) 実施状況 (一部抜粋) (9月20日時点)

部名等	実施状況 (抜粋)
市長公室部	個人版ふるさと納税での災害支援特設ページの開設、市ホームページ等での情報発信
総務部	各部間応援調整
財政部	罹災証明書の発行、市税の減免・納税猶予等
市民部	避難所運営、国保税の減免・納税猶予等
環境部	災害廃棄物の処理等
保健福祉部	避難所運営、水害時衛生対策（消毒液配布）、ボランティア活動調整、介護保険料の減免・納税猶予等
子ども未来部	避難所の運営
商工労働部	商店街及び工業団地の被害状況の現地調査等
農林部	被災農地・農業用施設の現地調査、林道等の復旧
建設部	市道等の復旧、市管理河川・水路損傷個所の復旧、仮設住宅入居等
都市整備部	宅地に流入した土砂の撤去等
玉山総合事務所	避難所運営、玉山地域の災害復旧
出納部	義援金受入れに関する情報収集
上下水道部	水道施設の復旧、水道料金等の減免、井戸水使用世帯への応急給水、水路の溢水への対応
教育部	避難所運営等、通学・通園支援

7 今回の災害対応に係る検証について

今回の災害対応の反省を踏まえ、当面の緊急対応として、庁内体制の整備や適時適切な情報収集・発信方法、関係機関との連携等について対策を講じるととともに、今後、各部等や外部有識者から意見を聴取しながら、さらに検証を進めることとする。

8 災害対策本部長指示

被災された方々が一日も早く日常を取り戻せるよう、引き続き各部等が連携して復旧対策を推進すること。

また、石川県の能登半島を含む、日本海側の地域を中心に発生した9月20日からの大雨災害など、近年の大規模災害の頻発を踏まえ、各部等において緊急対応体制を再確認し、いざという時の対応に万全を期すこと。

【別紙 1】 令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧（令和 6 年 9 月 24 日 10 時 00 分現在）

区分		No	は	発生場所名称	公表用 被害状況	対応状況
住家被害	床上浸水	1	上米内字野頭	建物	居宅及び物置の床上浸水被害。	済
		2	川目町	建物	住宅にて床上浸水被害。	済
		3	東山 2 丁目	建物	自宅玄関への水流入被害。	済
		4	上田 1 丁目	建物	上田通り冠水による店舗の床上浸水被害。	済
		5	上田 1 丁目	建物	店舗全体が浸水。	済
		6	上田 1 丁目	建物	入口から床フロアの 1 ～ 2 メートルが浸水。	済
		7	上田 1 丁目	建物	店舗奥まで浸水。	済
		8	上田 1 丁目	建物	店舗入り口から待合室まで浸水。	済
		9	上田 1 丁目	建物	店舗奥まで浸水。	済
		10	上米内字米内沢	建物	床上浸水。土砂も流入している。	対応中
		11	山岸 4 丁目	建物	住家の床上浸水被害。	済
		12	永井 24	建物	床上浸水被害。	済
		13	上田 2 丁目	建物	上田通りの住家での床上浸水被害。	済
		14	東山 2 丁目	建物	岩山水路漏水により床上浸水。	済
		15	東山 2 丁目	建物	国道 106 号線冠水による床上浸水。	済
		16	川目	建物	床上浸水。	済
		17	上田 1 丁目	建物	上田通り冠水による店舗の床上浸水被害。	済
		18	東山 2 丁目	建物	岩山水路の溢水により床上浸水。	済
		19	東山 2 丁目	建物	床上浸水、住宅内に土砂流入。	対応中
		20	三本柳 1 0	建物	住家の床上浸水被害。	済
		21	東山 2 丁目	建物	住家床上浸水、住宅内土砂流入。	対応中
		22	上米内字米内沢	建物	床上浸水。 床下浸水の片付け、災害ごみについて問い合わせ有。	済
		23	永井	建物	倉庫浸水被害。	対応中
		24	上米内米内沢	建物	住家の床上浸水被害。 住家前私道の陥没被害。	済
		25	上米内字米内沢	建物	建物への浸水被害。	済
	床下浸水	1	川又字宇登	建物	小屋の床下浸水	済
		2	つつじが丘	建物	床下浸水	済
		3	川目町	建物	床下浸水。	済
		4	東山 2 丁目	建物	床下浸水。	済
		5	上米内字畑	建物	民家二軒で床下浸水被害。	済
		6	東山 2 丁目	建物	床下浸水被害。	済
		7	日戸字新田	建物	居宅及び物置の床下浸水被害。	済
		8	藪川字大の平	建物	住家の床下浸水被害。	済
		9	藪川字大の平	建物	住家の床上浸水被害。	済
		10	藪川字日向	建物	住家の床下浸水被害。 小屋にも浸水被害あり。	済
		11	川又奴屋敷地内	建物	床下浸水。	済
		12	川又鉢森	建物	床下浸水。	済
		13	東山 2 丁目	建物	畳や家財道具が被害。	済
		14	藪川字大の平	建物	床下浸水。	済

【別紙 1】 令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧（令和 6 年 9 月 24 日 10 時 00 分現在）

区分		No	は	発生場所名称	公表用 被害状況	対応状況
住家被害	床下浸水	15	藪川字大の平	建物	床下浸水。	済
		16	川目10地割	建物	床下浸水。	済
		17	山岸 4 丁目	建物	住家の床下浸水被害。 小屋にも浸水被害あり。	済
		18	山岸 1 丁目	建物	自宅前道路冠水による住家の床下浸水被害。	済
		19	上田 1 丁目	建物	店舗及び住居の床下浸水被害。	済
		20	永井	建物	床下浸水被害。	対応中
		21	三本柳	建物	住家の床下浸水。	済
		22	東安庭 2 丁目	建物	住家の床下浸水。	対応中
		23	門 2 丁目	建物	床下浸水。	済
		24	藪川字大の平	建物	床下浸水。	済
		25	藪川字日向	建物	床下浸水。	済
		26	上米内字畑	建物	住家の床下浸水被害。	済
		27	鉾屋町	建物	床下浸水。	済
		28	藪川字外山	建物	床下浸水。	対応中
		29	川目町	建物	床下浸水及び停電。	済
		30	藪川字外山	建物	床下浸水。	済
		31	川目	建物	道路冠水及び床下浸水。	済
		32	東仙北 1 丁目	建物	床下浸水。	済
		33	川又字宇登	建物	小屋床下浸水。	済
		34	川又字奴屋敷	建物	居宅床下浸水。	済
		35	日戸字新田	建物	床下浸水。	済
		36	藪川字日向	建物	床下浸水。	済
		37	上米内字中居	建物	住家の床上浸水被害。 住家への流木激突による破損被害。	対応中
		38	東山 1 丁目	建物	家の裏の土手から床下浸水。	対応中
		39	東山 2 丁目	建物	東山 2 丁目床下浸水。	対応中
	土砂流入	1	川目	建物	裏山に亀裂。自宅を兼ねた工房に土砂流入。	対応中
		2	東山 2 丁目	建物	宅地に土砂堆積。	対応中
		3	川目町	建物	民地の土砂が敷地に流入。	対応中
		4	上米内字米内沢	建物	米内沢の住居玄関への土砂流入被害。 小屋の扉が外れる被害あり。	済
		5	上米内字米内沢	建物	自宅及び車庫への流木流入被害。	済
		6	東山 2 丁目	建物	隣家のフェンスが自宅側に倒れてくる危険性あり。 玄関への土砂流入被害。	済
		7	藪川字大の平	建物	裏山の沢から土砂流入被害。	済
		8	川目町	建物	隣家から土砂流入。	済
		9	上米内字畑	建物	住家に土砂流入。	対応中
		10	東山 2 丁目	建物	土砂流入、堆積。	対応中
	その他被害	1	上米内	建物	便槽への雨水流入。便槽より溢水の恐れ。	済

【別紙 1】 令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧（令和 6 年 9 月 24 日 10 時 00 分現在）

区分		No	は	発生場所名称	公表用 被害状況	対応状況
住家被害	その他被害	2	東山 2 丁目	建物	給湯器故障。 庭が損壊。	済
		3	つつじが丘	建物	床下浸水による廃棄物発生	済
		4	玉山字中の又	敷地内	敷地を川が流れていて、穴があいている	対応中
		5	上米内字米内沢	建物	水害による廃棄物発生。	済
		6	下米内字一本松	建物	井戸の溢水及び水没被害。 汲水不可。	済
		7	本町通 3 丁目	建物	自宅のトイレが逆流。	済
		8	東山 2 丁目	建物	床上浸水による廃棄物発生。	済
		9	東山 2 丁目	建物	床上浸水による廃棄物発生。	済
		10	上米内・門	井戸	井戸水が使用不可。	対応中
公共施設被害		1	上米内字（畑、赤重、大志田等）	ごみ集積場所	土砂くずれ等の被害による道路通行不能。 一部箇所のごみ収集不可。	済
		2	新庄字下八木田地内	盛岡市動物公園	施設内への泥流入、設備の破損、倒木を確認。	対応中
		3	新庄墓園	新庄墓園	市有林にて倒木あり。	済
		4	中央通 1 丁目	プラザおでって	プラザおでって館内館内複数個所に雨漏り被害。 天井一部剥落。	済
		5	永井	都南文化会館/都南公民館	駐車場冠水被害。	済
		6	永井	都南文化会館/都南公民館	一時停電による冷温水一次ポンプのマグネットスイッチの不具合。	済
		7	薮川字日向地内	大沼飲料水供給施設	取水場への土砂流入被害。 埋没により取水不可。	済
		8	上田字小鳥沢	クリーンセンター	大雨の影響による瞬間停電の影響で施設内一部機器に自動運転不能 障害。	済
		9	浅岸字綱取	綱取スポーツセンター	土砂流入による施設損壊	対応中
		10	薮川亀橋	岩洞湖家族旅行村内テニスコ	岩洞湖家族旅行村内にて法面崩落被害。	対応中
		11	厨川 1 丁目	盛岡市立北厨川児童セン ター 盛岡市立北厨川老人福祉セ ンター	施設内雨漏り。	済
		12	上田字小鳥沢	クリーンセンター	法面一部崩落により構内道路に土砂流出被害。	済
		13	浅岸水道橋付近中津川河川敷	環境保護地区看板	河川の増水により看板が破損。	対応中
		14	日戸字姥懐	サクラパーク姫神	法面の崩落による散策路の封鎖、施設内河川の氾濫。	対応中
		15	愛宕町	中央公民館	中央公民館にて地面陥没被害。	済
		16	浅岸字綱取	綱取スポーツセンター	道路通行止め及び施設付近への土砂流入。	済
		17	上米内中居	上米内地区コミュニティ消 防センター	米内川の増水により上米内地区コミュニティ消防センター車庫へ浸 水被害。	済
		18	山岸駅～区界駅間の 23 か所	J R 東日本盛岡支社	山田線は、盛岡駅～宮古駅間の上下線全線で運休（トンネル入口の 土砂流入、線路下の道床流出、線路内堆積物、泥や草の流入、倒 木、ケーブル露出）。	対応中

【別紙 1】 令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧（令和 6 年 9 月 24 日 10 時 00 分現在）

区分		No	は	発生場所名称	公表用 被害状況	対応状況
公共施設被害		19	川崎字川崎	盛岡市渋民運動公園総合体育館	非常誘導灯安定器 3 台故障。	済
		20	下田字下田	盛岡市渋民運動公園 B & G 海洋センタープール	事務室蛍光灯安定器 1 台故障。	済
		21	浅岸字下大葛	大葛地区振興センター駐車場	駐車場に砂利流入。	対応中
その他施設被害		1	川目町	盛岡中央工業団地内（小川木	沢の氾濫による工場内及び併設の事務所床上浸水。	済
		2	川目町	盛岡中央工業団地内（兼平製	浸水によるボイラー設備水没。	済
		3	上米内松ノ木平	自治公民館	上米内松ノ木平の公民館浸水、近隣田畑、近隣家屋の冠水、近隣農業用水路に土砂堆積。	対応中
敷地内土砂崩れ		1	東安字蝶が森	敷地内	敷地内土砂崩れ。	済
		2	川目	敷地内	敷地内に土砂、砂利が流入。	済
		3	東山 2 丁目	敷地内	東山二丁目 7-2 岩山 2 号線から流入した水、土砂が家の敷地内に流入	対応中
		4	川目	民間土地	住宅裏の法面崩壊被害。	済
		5	川目	敷地内	自宅裏山（民地）から水流入により自宅敷地内の法面崩れ。	済
		6	浅岸堰根	敷地内	敷地内土砂崩れ、砂利流入。	済
		7	川目	敷地内	自動車販売会社敷地内土砂堆積。	済
		8	川目	白滝川	畑法面崩落。 河川へ土砂落下の恐れあり。	対応中
		9	上米内畑井野	敷地内	住宅敷地内への土砂流入被害。	対応中
		10	東安庭檀ヶ森	自宅敷地内	市道側溝から水があふれ、自宅敷地内土手が崩れた。	済
道路被害	国道	1	永井	国道 4 号線	国道 4 号線盛岡南インター入り口交差点で道路冠水。	済
		2	薮川字外山地内	国道 4 5 5 号線	薮川字外山地内の国道 4 5 5 号線道路冠水。	済
		3	薮川字外山	国道 455 号	岩洞湖付近道路で倒木被害。 通行不可。	済
		4	東山 1 丁目	県道 106 号	国道 106 号道路冠水。	済
		5	薮川字外山	国道 4 5 5 線	国道 4 5 5 号線倒木による交通支障。	済
		6	薮川字外山	国道 455 線	外山川側の道路の崩落。	済
		7	薮川外山	国道 455 号線	国道 455 号線上道路陥没。	済
		8	薮川字外山	国道 4 5 5 線 一の渡岩洞湖線	国道 4 5 5 線及び一の渡岩洞湖線が通行止め。	済
	県道	1	川目町	川の側溝	道路冠水。	済
		2	新庄下八木田	県道 36 号上米内湯沢線	盛岡競馬場近くで倒木による交通支障。	済
		3	浅岸二ツ森	県道 36 号上米内湯沢線通	県道 36 号上米内湯沢線の綱取ダムトンネル下で倒木による通行止め。	済
		4	巻堀字上桑畑	県道 158 号	道路への倒木被害。	済
	市道	1	永井	駅前第 2 多賀ニュータウン線	自宅付近の道路冠水被害。	済
		2	上田 1 丁目	本町通二丁目小鳥沢 1 号線	上田通りの冠水被害。	済
		3	玉山字川久保	市道山谷川目線	道路側溝崩壊。	済
		4	上米内野頭	松木平橋 上米内 48 号線	松木平橋通行障害、道路冠水被害。	済
		5	川又中館	市道釘の平線	通行止め。	済

【別紙 1】 令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧（令和 6 年 9 月 24 日 10 時 00 分現在）

区分		No	は	発生場所名称	公表用 被害状況	対応状況
道路被害	市道	6	川目	川目 24 号線	しらたき工房へ通じる道路（市道）へ沢水流入。	済
		7	東山 1 丁目	岩山 2 号線	道路冠水。	済
		8	東山 2 丁目	岩山 2 号線	道路の亀裂による交通支障及び水路から溢水。	済
		9	芋田字沢田	馬場状小屋線から入った赤線	馬場状小屋線に土砂流入。	済
		10	津志田中央	区画街路 7 1 号線 区画街路 7 2 号線	津志田中央付近の道路冠水。	済
		11	門字真立	門 1 号線 東安庭 5 号線	道路陥没。	済
		12	川又字登	市道釘の平線（赤線）	土砂崩れを確認。	対応中
		13	川目町	川目 13 号線	道路排水。	済
		14	浅岸字綱取地内	市道天神町銭掛 3 号線	道路崩落により通行不可。	済
		15	門	市道	市道の陥没及び土砂堆積被害。土砂はアップルロード側から流入。	対応中
		16	門字須摩地内	市道門 3 号線 市道門 25 号線 法定外道路	道路陥没被害。	済
		17	上米内字畑井野	市道上米内 24 号線	河川氾濫による道路崩壊被害。	対応中
		18	上米内字野頭	市道上米内 7 号線（松ノ木 平公民館前）	道路崩壊被害。	済
		19	川又字鉢森	中釘の平線からの赤線	道路への砂利流入被害。車両通行困難。	済
		20	川又字奴屋敷	糠森線	橋に流木 2 本の堆積あり。 橋付近から水流出。	済
		21	川目	市道東安庭 18 号線	市道東安庭 18 号線へ土砂流入被害。通行不可。	済
		22	川目	市道川目 7 号線	市道川目 7 号線にて道路陥没被害。通行不可。	済
		23	川目	市道岩山 2 号線	市道岩山 2 号線で法面崩落被害。	済
		24	川目	市道岩山 3 号線	市道岩山 3 号線にてガードレール損傷被害。	済
		25	川目町	市道川目 13 号線	市道川目 13 号線にて法面崩落被害。	済
		26	川目	市道川目線	市道川目線にて法面崩落被害。	済
		27	新庄字銭掛	市道天神町銭掛 3 号線	市道天神町銭掛 3 号線にて土砂流入・堆積被害。 通行不可。	済
		28	新庄字貝田地内	市道岩山 2 号線	市道岩山 2 号線にて土砂崩れ被害。	済
		29	玉山字田畑	城内線	城内線への砂利流出被害。	済
		30	玉山馬場字川久保	赤線と青線（古舘川）の交差 部	河川氾濫により 100m ほど断続的に道路陥没。 2 カ所で崩落による道路の途切れあり。車両通行不可。	済
		31	手代森	市道滝村線	市道滝村線で道路流失。通行不可。	済
		32	東安庭字檀ヶ森地内	市道東安庭 6 号線	市道東安庭 6 号線にて道路陥没。	済
		33	東中野字沢田地内	市道東中野 15 号線	市道東中野 15 号線にて道路崩落。通行不可。	済
		34	日戸字一本杉	赤線と青線（古屋敷川）の交差	河川増水による道路陥没被害。	済
		35	日戸字姥懐	姥懐 1 号線から入った赤線	河川氾濫による自宅前道路への砂利堆積被害。	済
		36	日戸字新田	上米内芋田線脇	水路溢水による道路への水流入被害。	対応中

【別紙 1】 令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧（令和 6 年 9 月 24 日 10 時 00 分現在）

区分		No	は	発生場所名称	公表用 被害状況	対応状況
道路被害	市道	37	日戸字新田	日戸柴沢線脇 古屋敷川	自宅前水路氾濫による岩石流入被害。	対応中
		38	日戸字新田	日戸柴沢線	側溝詰まりによる溢水被害。	対応中
		39	上米内米内沢	市道上米内24号線	土砂流入・流木。	済
		40	みたけ	厨川一丁目谷地頭線	岩手県営運動公園東側アンダーパス冠水。 車両 2 台水没被害。人的被害なし。	済
		41	薮川字外山	一の渡岩洞湖線	砂利流出被害。	済
		42	薮川字日向3	市道一の渡岩洞湖線	山からの水流入による冠水被害。 宅地進入路において砂利道が流され通行不可。	済
		43	玉山字館花	市道山谷川目線	道路路肩土砂崩れ。	済
		44	玉山糠森	市道山谷川目線	通行止め。	済
		45	好摩字野中	好摩永井沢線	道路への砂利流出被害。	済
		46	西仙北 1 丁目	仙北町16号線 仙北町17号線	道路冠水。	済
		47	川又大日向	中釘の平線	道路洗堀による通行止め。	済
		48	川又大日向	市道上米内芋田線	土砂崩れ。	済
		49	東安庭 3 丁目	東安庭 3 2 号線	東安庭交差点付近の道路冠水。	済
		50	東安庭 3 丁目	東安庭22号線	東安庭西児童公園児童公園付近道路冠水。	済
		51	東山 1 丁目	岩山 2 号線	道路に土砂の堆積。	済
		52	東山 2 丁目	東山二丁目 7 号線	東山2-8-20付近の道路（市道）が冠水。	済
		53	東山 2 丁目	岩山 2 号線	東山二丁目9-10付近道路冠水。	済
		54	玉山字姥前	市道山谷川目線	道路路肩土砂崩れ。	済
		55	日戸字新田	市道上米内芋田線	土砂崩れ。	済
		56	門 2 丁目	国道396号線	道路冠水。	済
		57	玉山字中里	市道山谷川目線	道路脇崩壊。	済
		58	手代森	市道都南川目線	道路脇陥没被害。	対応中
		59	下大ヶ生	城内線と私道	自宅前道路に土砂流出。	済
		60	薮川日向	市道大沼線	市道大沼線に溢水。	対応中
		61	玉山小田沢	市道箸の木平線	市道箸の木平線での砂利流入被害。	済
		62	浅岸字元信	天神町銭掛 3 号線	道路冠水。	済
		63	浅岸貝田	市道浅岸10号線	市道浅岸10号線道路脇崩れ。	済
		64	門 2 丁目	門 2 0 号線	市道への土砂堆積。	済
		65	門角下	東安庭門線	門公民館北側交差点付近の道路被害。	済
		66	薮川字大の平	大の平線	道路崩落による交通支障。	済
		67	上米内野頭	上米内48号線 上米内49号線	道路冠水。	済
		68	東安庭蝶ヶ森	東安庭 6 号線	東安庭蝶ヶ森付近の道路陥没。	済
		69	日戸字姥懐	市道日戸柴沢線	道路路肩土砂崩れ。	済
		70	山岸 1 丁目	山岸一丁目 8 号線	自宅前道路冠水。	済
		71	東大橋～御厩橋	中津川 散策路	散策の通行の支障。散策路脇（草地）は通行可。	対応中
		72	日戸字姥懐	市道日戸柴沢線	法面土砂崩れ。	済

【別紙 1】 令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧（令和 6 年 9 月 24 日 10 時 00 分現在）

区分		No	は	発生場所名称	公表用 被害状況	対応状況
道路被害	市道	73	東山 2 丁目	岩山 2 号線	東山 2 丁目（共立医科器械敷地内及び付近道路）水路等の土砂が流れ、泥や土砂が堆積。	済
		74	日戸字鷹高	日戸柴沢線（赤線）	砂利流出。	対応中
		75	川目	川目線	土砂流入による道路通行不可。	済
		76	藪川	市道一の渡岩洞湖線	市道一の渡岩洞湖線での冠水被害。	済
		77	川目	東中野 1 8 号線	赤線道路の法面にひび。	済
		78	川目	川目 6 号線	道路一部損壊。	済
		79	川目町	川目線 農地	法面及び農地の土砂崩れ。	済
		80	東安庭 3 丁目	東安庭 3 号線	市道東安庭 3 号線に砂利流入。	済
		81	東安庭小森	市道東安庭 3 号線	市道東安庭 3 号線の道路陥没等による通行止め。	済
		82	東山 1 丁目	岩山 2 号線	市道から自宅に浸水。	対応中
		83	日戸日影	市道上米内芋田線	土砂崩れ。	済
		84	川目	川目 8 号線	道路陥没、降雨時の側溝溢水の恐れ。	対応中
		85	上米内字畑	公衆用道路	小河川の氾濫による公衆用道路（自宅までの通路）の復旧。	対応中
		86	上米内字米内沢	上米内 2 4 号線付近	配管らしきものが破損。	済
	林道	1	藪川字大の平	外山森林公園	公園内の路肩崩落により通行不能等、池水溢水（修理要）、湧水のため通路冠水。	対応中
		2	上米内字畑	林道米内川線	林道矢沢線との交差点部分で土砂流入及び倒木被害。 通行不能。	済
		3	上米内	林道矢沢線	矢沢線に碎石散乱。 車両タイヤパンク被害。	済
		4	上米内	林道矢沢線	道路崩落及びガードレール破損被害。 付近の沢の溢水により土砂崩れ被害。 道路の路面数カ所陥没。	対応中
		5	新庄字中津川	林道岩神線	倒木による交通支障。	済
		6	浅岸字元信	林道	道路冠水。	済
		7	上米内畑井野	林道米内川線	畑橋の流失被害。 山側に抜ける道路も倒木及び土砂崩れ被害。 通行不能。 3 世帯孤立。	済
		8	浅岸字鍋倉付近	林道米内川線	河川の増水により大志田駅の道路流失。	対応中
		9	上米内畑	林道矢沢線	道路崩壊被害。通行、公営住宅等公的支援について相談したい。	対応中
		10	浅岸字大志田頭～新庄字中津川	林道岩神線	倒木による交通支障。	済
		11	上米内字畑井野 浅岸字赤重 浅岸字元信	林道高森山線	倒木により通行不可。	済
		12	上米内畑井野	林道米内川線	百目木橋一部崩落により通行不能。 付近の林道でも崩落被害あり。	済
		13	新庄小貝沢 築川	林道建石線	倒木による通行不能。	済

【別紙 1】令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧（令和 6 年 9 月 24 日 10 時 00 分現在）

区分		No	は	発生場所名称	公表用 被害状況	対応状況		
道路被害	林道	14	浅岸字大志田頭～新庄字中津川	林道岩神線	林道岩神 2 号線付近の倒木による交通支障。	済		
		15	浅岸字大志田	林道米内川線	大志田駅側からのルート道路が流され寸断。	対応中		
		16	上米内	百目木橋	百目木橋通行障害。	済		
		17	上米内畑	林道米内川線	米内川線の橋崩落。	済		
		18	浅岸字二ツ森	御大堂 2 号線	綱取ダム付近林道土砂崩れ。	済		
		19	新庄字中津川	林道岩神線	倒木による交通支障。	済		
		20	綱取市	綱取市有林	市有林にて崩落被害。	済		
		21	上米内字畑	林道米内川線	降雨時の土砂流入及び流木により側溝詰まり。	済		
		22	上米内米内沢	林道米内川線	米内川溢水により百鬼木橋（米内川）付近通行不可。 家屋及び人的被害なし。	済		
		23	浅岸赤重	林道	浅岸字赤重周辺道路破損と道路流失により通行不可。	済		
		24	浅岸木々塚	林道御大堂 2 号線	水位観測所付近の道路土砂崩れ。	対応中		
		25	上米内	林道上米内線	砂が飛んでくる、洗濯物が干せない。	対応中		
		26	上米内	林道上米内線	土砂堆積、撤去依頼。	対応中		
		27	上米内字畑井野	林道上米内線	家の裏山が崩れた。見に来てほしい。	済		
		28	上米内	林道高森山線	代替路となっている林道高森山線が一部ぬかるんでいて走行しづら い。	済		
		29	上米内字畑	林道米内川線	林道の復旧依頼。 ・側溝蓋の破損 ・側溝内土砂堆積（側溝蓋を外せるようにすることも要望） ・ガードレールの復旧	対応中		
		道路被害	農道	1	門字角下	農道	農道に山から水の流入被害。付近の農地にも被害あり。	対応中
2	川目			農道	農道陥没被害。	済		
3	川目			農道	川目17地割の樹園地付近の共同利用農道が陥没被害。	済		
4	川目			農道	農道陥没被害。	済		
5	玉山字大平			山谷川目牧道	山谷川目牧道にて道路損壊被害。	対応中		
6	東中野字日蔭山			農道	農道にて法面崩落被害。	対応中		
7	東安庭妻ヶ森			農道南中野線（アップルロー	法面崩落。	済		
8	上米内畑			農道	牧草地にて土砂崩れ被害。 農道の通行障害。	対応中		
その他	1		玉山字小田沢	私道	道路が流出。	対応中		
	2		川又字釘の平	青線脇の私道	100mほどにわたって道路の崩落被害。通行不可。	済		
	3		日戸字栗木田	日戸柴沢線を入った私道 日戸川	道路陥没及び法面崩落被害。	済		
	4		日戸字古屋敷	青線脇の私道	水路の崩れ。	済		
	5		上米内字畑井野	私道	私道が米内川の氾濫によって、車での通行が不可。現在は親戚宅に 避難。	済		
	6		川目	私道	倉庫に続く私道の一部が崩落。	済		
	7		門真立	赤線（住宅脇）	土砂撤去でアスファルトがはがれた。	対応中		
	農地被害		1	川又字宇登	農地	法面の崩落、水路閉塞による農地への土砂流入。	対応中	
	2		川目	農地	畑の法面崩壊。	対応中		

【別紙 1】 令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧（令和 6 年 9 月 24 日 10 時 00 分現在）

区分	No	は	発生場所名称	公表用 被害状況	対応状況
農地被害	3	藪川字日向	農地・水路法面	農地の法面決壊。	対応中
	4	下米内佐倉	農地	碎石場の裏側で農地引水用の U 字溝の流失被害。	対応中
	5	川目	農地	農地一部崩落。	対応中
	6	上米内中居	農地	上米内中居での水田冠水被害。	対応中
	7	日戸字一本杉	農地被害	農地への土砂流入。	対応中
	8	日戸字一本杉	農地被害	農地法面の崩落及び土砂流入。	対応中
	9	川目	農地	畑の法面崩落。	済
	10	日戸字中平 日戸字岩井沢	農地・水路法面	法面の崩落。 水田の湛水不可。	対応中
	11	日戸字新田	農地・水路法面	法面の崩落。 路面の洗堀、車両通行困難。	対応中
	12	川目	農地	畑の法面崩壊。	対応中
	13	米内地区内	農地	畑に土砂、流木流入。	対応中
	14	上米内中居	農地	米内川氾濫で田畑に土砂及び流木流入被害。 ビニールハウス内にも土砂堆積。	対応中
	15	門字角下	樹園地	上幅 10m の法面崩壊被害。 りんご畑から道路までの土砂流入被害。	対応中
	16	門字角下	樹園地	上幅 10m の法面崩壊被害。 アップルロードからの土砂流入被害。	対応中
	17	門字須磨	樹園地	法面崩落被害。 諏訪神社南東部に 100m ほど土砂崩れ報告。	対応中
	18	門字須磨	農地	畑及び栗畑に土砂流入被害。 土砂はアップルロードから流入。	済
	19	門字唐、門字須磨	樹園地	りんご園にて 4 か所の法面崩落被害。 りんごにも被害あり。	対応中
	20	上米内字中居	農地	畑に流木・木片流入被害。	対応中
	21	上米内字中米内	水田	松ノ水平地域全域の田（約 4 ha）の冠水被害。	対応中
	22	上米内字米内沢	農地	米内川の氾濫により、畑に土砂流入被害。 耕作不可の状態。	対応中
	23	上米内中居	農地	田の冠水被害。	対応中
	24	川又字赤坂	県道渋民川又線脇水路	土砂による河川閉塞。 付近の田への水流入被害。	対応中
	25	川又字小沢	農地	土砂流入被害。	対応中
	26	川目	樹園	りんご園にて法面崩壊。	対応中
	27	川目	樹園地	りんご園 5 か所の法面崩落被害。 畑 2 か所法面崩落被害。	対応中
	28	川目	農地	畑の法面崩壊被害。幅 5m、その先もひび割れ。 土手下の畑に崩れた法面の流入被害。	済
	29	川目	樹園 農道	樹園地及び農道で法面崩壊、土砂堆積被害。	対応中
	30	下米内伊勢沢付近	農地	田への引水に用いている U 字溝流失被害。	対応中

【別紙 1】 令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧（令和 6 年 9 月 24 日 10 時 00 分現在）

区分	No	は	発生場所名称	公表用 被害状況	対応状況
農地被害	31	玉山字川久保	農地	農地への土砂流入被害。	対応中
	32	手代森	水田	2～3mに及んで水田の土手崩落被害。 付近に流れる沢の一部崩落。	済
	33	手代森	農地	国道396号沿いでりんご畑の法面崩壊被害。	済
	34	手代森	樹園地	農地法面崩壊、土砂堆積被害。 農道も陥没被害あり。	対応中
	35	東安庭字壇が森	樹園地	りんご園にて法面崩壊。	対応中
	36	東安庭字壇が森	農地	農地にて法面崩落被害。	済
	37	東安庭字蝶が森	農地	りんご園にて数ヶ所の法面崩落被害。	済
	38	東中野字岩本	農地	果樹園にて3カ所に及んで法面崩壊。 隣地影響あり。	対応中
	39	東中野沢田	農地	畑への土砂堆積被害。	済
	40	日戸字一本杉	農地	土砂流入被害。	対応中
	41	日戸字栗木田	農地・水路法面	農地の法面崩落被害。 水田の湛水不可。	対応中
	42	門字蝶ヶ森	山林	りんご園にて法面崩落被害。 道路を跨ぎ50mほどの土砂流出被害。	済
	43	門字角下	樹園地	上幅10mに及んで農地の法面崩壊被害。 市道側より農地への土砂流入被害。	対応中
	44	上米内字米内沢	農地	畑に土砂流入被害。耕作不可状態。	対応中
	45	東中野字岩本、日蔭山	農地	農地内作業道への土砂堆積。	済
	46	下米内大豆門	農地	県管理河川米内川と並行する農業用水路への土砂堆積及びU字溝流失。	済
	47	日戸字栗木田	農地・水路法面	法面の崩落。	対応中
	48	日戸字市の坪	農地・水路法面	溢水による土砂流入、洗堀。 通路の倒木。	対応中
	49	上米内字庄ヶ畑	水路	水田引水用暗渠詰まり。	対応中
	50	大ヶ生	水田	水田の畦畔崩れ。 隣接する水田へ土砂流出。	済
	51	上米内畑井野	水路	米内浄水場取水の堰と併用している取水工等の破損。	対応中
	52	川目	畑（転用）	農地崩落被害。	対応中
	53	手代森	畑	他者所有農地の法面崩落による自己所有農地への土砂流入及び堆積。	済
	54	川又字中館	農地被害	農地への土砂流入。	対応中
	55	日戸字市の坪	農地被害	農地への土砂流入。	対応中
	56	川又字中館	農地被害	農地への土砂流入。	対応中
	57	上米内野頭	農地	上米内野頭地区 農業・防火用水路被害。	対応中
	58	松ノ木平地区全体	農地	農道流出・土砂堆積。 用水路堆積。	対応中
	59	渋民字愛宕	農地	畑に水流入被害。	済
	60	川目	農地	農地法面崩れ。	対応中

【別紙 1】 令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧（令和 6 年 9 月 24 日 10 時 00 分現在）

区分	No	は	発生場所名称	公表用 被害状況	対応状況
農地被害	61	玉山馬場字川久保	農地被害	農地法面の崩落及び土砂流入。	対応中
	62	門字角下	樹園地	崩壊しそうな法面がある旨連絡。	対応中
	63	東安庭字松長根	畑	法面崩壊。	対応中
	64	川目	畑	法面崩壊。	対応中
水道施設被害	1	東中野字沢田	沢田浄水場	法面崩落 3 か所、フェンス破損 1 箇所。	対応中
	2	大通 2 丁目	上下水道施設	大通の道路のマンホールが大雨により盛り上がる。	済
	3	東見前	中央幹線M31 マンホール	マンホールから溢水。	済
	4	上米内字中居	米内浄水場	取水口施設損傷、動力電源、通信ケーブル断線等の被害。	対応中
河川関係	1	三本柳	水路	水路冠水被害。	対応中
	2	山岸 1 丁目	側溝	側溝からの溢水被害。 側溝詰まりの可能性あり。	済
	3	川又字中館	水路脇法面	水路脇法面の崩落。	対応中
	4	日戸字一本杉	青線（古屋敷川）	護岸崩壊。	済
	5	上米内地内	普通河川米内沢川	U型水路破損による溢水。	対応中
	6	東山 2 丁目	準用河川白滝川	水門故障。	済
	7	浅岸上大葛	敷地内	浅岸字上大葛法面崩れ、大葛川上流、高森山頂上より下側において崩落。	対応中
	8	日戸字姥懐	水路	日戸柴沢線横断している水路せき止めにより水が溜まる。	済
	9	下米内字至沢地内	水路	河岸流出及び側方浸食。	対応中
	10	上米内畑井野	用水路	用水路の取水口及び送水パイプの破損による農業（防火）用水路の枯渇。	対応中
	11	川又字苗代端	農地・水路法面	溢水による土砂流入。	対応中
	12	川目町	盛岡中央工業団地内	土砂崩れによる団地付近の用水路の柵損壊。	済
	13	東山 2 丁目	河川・水路溢水	東山 2 丁目（共立医科器械敷地横）の水路からの溢水による土砂堆積。	対応中
	14	川又字中館	市道釘の平線脇の青線	護岸崩壊。	済
	15	稲荷町	敷地内	小諸葛川溢水により自家敷地内と隣家への土砂流入被害。	対応中
	16	日戸字中平	古屋敷川	法面崩れ。	済
	17	川目	水路	私道の水路横断部閉塞もよる市道への溢水。	対応中
	18	手代森地内	水路	手代森ニュータウン南の都南土地改良区排水路の一部溢水。浚渫希望。	対応中
	19	玉山字中里	山谷川目川	市道山谷川目線沿いの護岸崩壊。	済
	20	玉山字中里	山谷川目川	市道山谷川目線交差部の護岸崩壊。	済
	21	浅岸字大葛地内	準用河川大葛川	準用河川大葛川で河岸浸食及び倒木被害。	対応中
	22	浅岸字上大葛地内	準用河川大葛川	準用河川大葛川河岸浸食被害及び倒木被害。 道路横断管閉塞被害。	対応中
	23	川又字宇登	水路（青線）	家の脇の水路氾濫による道路脇の崩落被害。 近隣地域に床下浸水の可能性あり。	済
	24	川又字鉢森	中釘の平線脇青線	河川溢水により田への水流入被害。 流木による畦畔決壊被害。 水路の反対側である川又字鉢森44-6付近も被害あり。	対応中
	25	川目	水路	水路からの土砂流出。国道106号まで被害あり。	対応中

【別紙 1】 令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧（令和 6 年 9 月 24 日 10 時 00 分現在）

区分	No	は	発生場所名称	公表用 被害状況	対応状況
河川関係	26	川目	水路	住居裏及び水田用水路に土砂堆積被害。	済
	27	川目町（中央工業団地）	水路	水路溢水によるネットフェンス破損被害。	対応中
	28	玉山字川久保	山谷川目線脇の水路に架かる	山谷川目線付近にて河川溢水により橋損壊被害。 付近の田へ橋損壊によるがれきの流出被害。	対応中
	29	玉山字間洞	中日戸線脇水路（青線）	中日戸線脇水路の法面崩落。 巨石により水路が封鎖され溢水。水路脇道路等崩壊の恐れあり。	済
	30	玉山馬場字太子堂	水路に架かる橋	橋に倒木 5 ～ 6 本が詰まり河川溢水。付近の田畑への水流出。	済
	31	西青山 3 丁目	準用河川小諸葛川	準用河川小諸葛川溢水による市道冠水。	済
	32	東山 2 丁目	準用河川白滝川	角材等の堆積による河道閉鎖及び溢水被害。 市道及び宅地浸水被害。	済
	33	川又字宇登	水路（上米内芋田線脇）	水路氾濫によりの周囲に土砂流入被害。	対応中
	34	川又字宇登	水路堤防	水路堤防構造の決壊。	対応中
	35	川又字鉢森	農地・水路法面	法面の崩落、水路溢水。	対応中
	36	上米内、浅岸地内	米内川支流	土砂堆積多数。	対応中
	37	上米内中	上米内 8 号線 中居橋	上米内 8 号線中居橋への流木堆積による水位上昇。	済
	38	上米内畑	敷地内	上米内字畑 5 敷地内を流れる河川での土砂堆積。 小屋の床下浸水被害。	対応中
	39	浅岸字上大葛	敷地内	浅岸字上大葛法面が崩れ大葛川に流入。	対応中
	40	上米内字畑	河川	小河川の氾濫。	対応中
	41	上米内地内 字米内沢	普通河川米内沢川	米内沢川水門、米内川合流部の土砂堆積。	対応中