



盛岡市プレスリリース

令和 6 年 12 月 2 日

盛岡市災害対策本部

(事務局：総務部危機管理防災課)

市政記者クラブ加盟社 各位

令和 6 年 8 月 27 日の大雨に伴う対応状況等について

令和 6 年 8 月 27 日大雨災害等の対応の状況等について、次のとおりお知らせします。

記

1 資料

令和 6 年 8 月 27 日大雨等 第 6 回災害対策本部員会議資料（12 月 2 日開催）

※ 個人情報等を除く。

※ 資料の提供のみとなります。

2 今後の情報提供について

次回の災害対策本部員会議は、令和 6 年 12 月 19 日（木）の開催予定です。

担当：盛岡市災害対策本部事務局

総務部危機管理防災課長

新井田 昌 幸（にいだ まさゆき）

電話 019-603-8031（直通）



日時：令和6年12月2日（月） 9時30分～
場所：本庁舎4階403会議室

議事次第

- | | | |
|---|------------------|---------|
| 1 | 会議の目的 | 【危機管理監】 |
| 2 | 復旧対策等の実施状況 | 【事務局】 |
| 3 | 今回の災害対応に係る検証について | 【事務局】 |
| 4 | 災害対策本部長指示 | 【本部長】 |
| 5 | 連絡事項 | 【危機管理監】 |

1 会議の目的

令和6年8月27日(火)の大雨災害における復旧対策の実施状況を報告するとともに、今回の災害対応に係る検証内容について協議するもの。

2 復旧対策等の実施状況

(1) 被害状況等の把握・整理 (令和6年11月27日(木)午前10時時点)

区分		件数	対応中	済	対応済割合 (11/27時点)	対応済割合 (11/14時点)	増減	主な内容等
住家被害	床上浸水	26	0	26	100%	96%	4%	罹災証明発行
	床下浸水	39	1	38	97%	92%	5%	罹災証明交付申請郵送
	土砂流入	11	3	8	73%	64%	9%	現地調査、土砂堆積なし
	その他被害	10	2	8	80%	80%	0%	
公共施設被害		22	8	14	64%	67%	-3%	新規1件→学校裏に土砂堆積
その他建物被害		3	0	3	100%	100%	0%	
敷地内土砂崩れ		16	0	16	100%	100%	0%	
道路被害	国道	8	0	8	100%	100%	0%	
	県道	4	0	4	100%	100%	0%	
	市道	87	11	76	87%	87%	0%	
	林道	28	3	25	89%	79%	10%	土砂撤去完了
	農道	9	4	5	56%	50%	6%	通行障害解消
	その他	7	1	6	86%	86%	0%	
農地・農業用施設被害		66	47	19	29%	28%	1%	法面修復
水道施設被害	上水道	2	2	0	0%	0%	0%	
	下水道	2	0	2	100%	100%	0%	
河川関係		41	21	20	49%	49%	0%	
合計		381	103	278	73%	70%	3%	

※ 詳細は、「【別紙1】令和6年8月27日大雨災害 被害状況一覧」を参照

(2) 上米内地域 (畑橋) の状況

①畑橋の落橋状況



②畑橋 (仮橋設置工事着手状況 11月21日時点)



③畑橋 (仮橋設置工事着手状況 11月29日時点)



孤立世帯が生じている上米内では、畑橋の仮復旧工事が始まっており、11月21日時点では工事用足場板が設置されている状況。(孤立世帯…畑橋以外の道路・林道は仮復旧済みであるが、地域住民等以外の車両通行を規制しているため、孤立世帯として取り扱っているもの。)

3 今回の災害対応に係る検証について

検証内容につきましては、
現在検討中であるため、
内容がまとまりましたら、
改めて情報提供の御連絡をいたします。

3 今回の災害対応に係る検証について

参考（今後のスケジュール）

12月13日（金） 検証会議（外部有識者及び防災関係機関等による検証）

12月19日（木） 第7回災害対策本部員会議（検証結果の内部報告）

※令和7年1月以降、検証結果等を踏まえ、市地域防災計画や市災害対策本部規程等の見直しを実施する予定。

4 災害対策本部長指示

被災された方々が一日も早く日常を取り戻せるよう、引き続き各部等が連携して復旧対策を推進すること。

また、いざというときに迅速かつ適切な対応を行うことが出来るよう、各部において、災害対応に係る検証に引き続き取り組み、災害対応に万全を期すこと。

5 連絡事項

今後の予定について

- ・ 12月19日(木) 第7回災害対策本部員会議 (検証結果報告)

【別紙 1】 令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧 (令和 6 年 11 月 27 日 10 時 00 分現在)

区分		No	発生場所	発生場所名称	被害状況	対応状況
住家被害	床上浸水	1	上田 1 丁目	建物	店舗入り口から待合室まで浸水。	済
		2	上田 1 丁目	建物	店舗奥まで浸水。	済
		3	上田 1 丁目	建物	店舗奥まで浸水。	済
		4	上田 1 丁目	建物	店舗全体が浸水。	済
		5	上田 1 丁目	建物	入口から床フロアの 1～2 メートルが浸水。	済
		6	上米内字野頭	建物	居宅及び物置の床上浸水被害。	済
		7	上米内字米内沢	建物	床上浸水。	済
		8	川目町	建物	住宅にて床上浸水被害。	済
		9	東山 2 丁目	建物	自宅玄関への水流入被害。	済
		10	藪川字大の平	建物	住家の床上浸水被害。	済
		11	山岸 4 丁目	建物	住家の床上浸水被害。	済
		12	永井	建物	床上浸水被害。	済
		13	永井	建物	倉庫浸水被害。	済
		14	三本柳	建物	住家の床上浸水被害。	済
		15	上田 1 丁目	建物	上田通り冠水による店舗の床上浸水被害。	済
		16	上田 1 丁目	建物	上田通り冠水による店舗の床上浸水被害。	済
		17	上田 2 丁目	建物	上田通りの住家での床上浸水被害。	済
		18	上米内米内沢	建物	住家の床上浸水被害。 住家前私道の陥没被害。	済
		19	川目町	建物	床上浸水。	済
		20	東山 2 丁目	建物	国道 106 号線（東山 2 丁目）冠水による床上浸水。	済
		21	東山 2 丁目	建物	岩山水路漏水により床上浸水。	済
		22	東山 2 丁目	建物	岩山水路の溢水により床上浸水 議会事務局、道路管理課を通じて情報提供。	済
		23	東山 2 丁目	建物	住家床上浸水、住宅内土砂流入。	済
		24	東山 2 丁目	建物	床上浸水、住宅内に土砂流入。	済
		25	上米内字米内沢	建物	建物への浸水被害。	済
		26	山岸 4 丁目	建物	床上浸水。	済
	床下浸水	1	上米内字畑	建物	民家二軒で床下浸水被害。	済
		2	上米内字米内沢	建物	床下浸水。 床下浸水の片付け、災害ごみについて問い合わせ有。	済
		3	つつじが丘	建物	床下浸水。	済
		4	東山 2 丁目	建物	床下浸水被害。	済
		5	日戸字新田	建物	居宅及び物置の床下浸水被害。	済
		6	藪川字大の平	建物	住家の床下浸水被害。	済
		7	藪川字日向	建物	住家の床下浸水被害。 小屋にも浸水被害あり。	済
		8	山岸 4 丁目	建物	住家の床下浸水被害。 小屋にも浸水被害あり。	済

【別紙 1】 令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧 (令和 6 年 11 月 27 日 10 時 00 分現在)

区分		No	発生場所	発生場所名称	被害状況	対応状況
住家被害	床下浸水	9	永井	建物	床下浸水被害。	済
		10	三本柳	建物	住家の床下浸水。	済
		11	山岸 1 丁目	建物	自宅前道路冠水による住家の床下浸水被害。	済
		12	上田 1 丁目	建物	店舗及び住居の床下浸水被害。	済
		13	上米内字中居	建物	住家の床上浸水被害。 住家への流木激突による破損被害。	対応中
		14	上米内字畑	建物	住家の床下浸水被害。	済
		15	川又字登	建物	小屋の床下浸水。	済
		16	川又字宇登	建物	小屋床下浸水。	済
		17	川又字奴屋敷	建物	居宅床下浸水。	済
		18	川又奴屋敷地内	建物	床下浸水。	済
		19	川又鉢森	建物	床下浸水。	済
		20	川目	建物	床下浸水。	済
		21	川目	建物	道路冠水及び床下浸水。	済
		22	川目町	建物	床下浸水及び停電。 家裏の堰が溢水。	済
		23	川目町	建物	床下浸水。	済
		24	東安庭 2 丁目	建物	床下浸水。	済
		25	東山 1 丁目	建物	床下浸水。	済
		26	東山 2 丁目	建物	床下浸水。	済
		27	東山 2 丁目	建物	畳や家財道具が被害。	済
		28	東山 2 丁目	建物	床下浸水。	済
		29	東仙北 1 丁目	建物	東仙北一丁目床下浸水。 自宅前道路膝下までの冠水。	済
		30	日戸字新田	建物	床下浸水。	済
		31	門	建物	床下浸水。	済
		32	藪川字外山	建物	床下浸水。	済
		33	藪川字外山	建物	床下浸水。	済
		34	藪川字大の平	建物	床下浸水。	済
		35	藪川字大の平	建物	床下浸水。	済
		36	藪川字大の平	建物	床下浸水。	済
		37	藪川字日向	建物	床下浸水。	済
		38	藪川字日向	建物	床下浸水。	済
		39	鉾屋町	建物	床下浸水。	済
	土砂流入	1	上米内字米内沢	建物	米内沢の住居玄関への土砂流入被害。 小屋の扉が外れる被害あり。	済
		2	上米内字米内沢	建物	自宅及び車庫への流木流入被害。	済
		3	東山 2 丁目	建物	隣家のフェンスが自宅側に倒れてくる危険性あり。 玄関への土砂流入被害。	済

【別紙 1】 令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧（令和 6 年 11 月 27 日 10 時 00 分現在）

区分		No	発生場所	発生場所名称	被害状況	対応状況
住家被害	土砂流入	4	薮川字大の平	建物	裏山の沢から土砂流入被害。	済
		5	川目	建物	裏山に亀裂。自宅を兼ねた工房に土砂流入。	済
		6	川目町	建物	隣家から土砂流入。	済
		7	川目町	建物	民地の土砂が敷地に流入。	対応中
		8	東山 2 丁目	建物	宅地に土砂堆積。	済
		9	上米内字畑	建物	住家に土砂流入。	対応中
		10	東山 2 丁目	建物	土砂流入、堆積。	対応中
		11	東中野字五輪	建物	宅地に隣接する畑から土砂及び雨水の流入。	済
	その他被害	1	東山 2 丁目	建物	給湯器故障。 庭が損壊。	済
		2	下米内字一本松	建物	井戸の溢水及び水没被害。 汲水不可。	済
		3	玉山字中の又	敷地内	敷地を川が流れていて、穴があいている。	対応中
		4	上米内	建物	便槽への雨水流入。便槽より溢水の恐れ。	済
		5	つつじが丘	建物	水害による廃棄物発生。	済
		6	東山 2 丁目	建物	床上浸水による廃棄物発生。	済
		7	東山 2 丁目	建物	床上浸水による廃棄物発生。	済
		8	上米内字米内沢	建物	水害により廃棄物発生。	済
		9	本町通 3 丁目	建物	自宅のトイレが逆流。	済
		10	上米内・門	井戸	井戸水が使用不可。	対応中
公共施設被害	1	新庄字下八木田地内	盛岡市動物公園	施設内への泥流入、設備の破損、倒木を確認。	対応中	
	2	新庄墓園	新庄墓園	市有林にて倒木あり。	済	
	3	中央通 1 丁目	プラザおでって	プラザおでって館内館内複数個所に雨漏り被害。 天井一部剥落。	済	
	4	永井	都南文化会館/都南公民館	駐車場冠水被害。	済	
	5	永井	都南文化会館/都南公民館	一時停電による冷温水一次ポンプのマグネットスイッチの不具合。	済	
	6	薮川字日向地内	大沼飲料水供給施設	取水場への土砂流入被害。 埋没により取水不可。	済	
	7	愛宕町	中央公民館	中央公民館にて地面陥没被害。	済	
	8	薮川亀橋	敷地内	岩洞湖家族旅行村内にて法面崩落被害。	対応中	
	9	山岸駅～区界駅間の23か所	J R 東日本盛岡支社	山田線は、盛岡駅～宮古駅間の上下線全線で運休（トンネル入口の土砂流入、線路下の道床流出、線路内堆積物、泥や草の流入、倒木、ケーブル露出）。	対応中	
	10	上田字小鳥沢	クリーンセンター	大雨の影響による瞬間停電の影響で施設内一部機器に自動運転不能障害。	済	
	11	上田字小鳥沢	クリーンセンター	法面一部崩落により構内道路に土砂流出被害。	済	
	12	上米内字（畑、赤重、大志田等）	ごみ集積場所	土砂くずれ等の被害による道路通行不能。 一部箇所のごみ収集不可。	済	

【別紙 1】 令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧 (令和 6 年 11 月 27 日 10 時 00 分現在)

区分	No	発生場所	発生場所名称	被害状況	対応状況
その他施設被害	13	上米内中居	上米内地区コミュニティ消防センター	米内川の増水により上米内地区コミュニティ消防センター車庫へ浸水被害。	済
	14	厨川 1 丁目	盛岡市立北厨川児童センター 盛岡市立北厨川老人福祉センター	施設内雨漏り。	済
	15	浅岸字綱取	綱取スポーツセンター	土砂流入による施設損壊。	対応中
	16	浅岸字綱取	綱取スポーツセンター	道路通行止め及び施設付近への土砂流入。	済
	17	浅岸水道橋付近中津川河川敷	環境保護地区看板	河川の増水により看板が破損。	対応中
	18	日戸字姥懐	サクラパーク姫神	法面の崩落による散策路の封鎖、施設内河川の氾濫。	対応中
	19	浅岸字上大葛	旧浅岸小学校	学校の裏に流木や土砂が堆積。	対応中
	20	川崎字川崎	盛岡市渋民運動公園総合体育館	非常誘導灯安定器 3 台故障。落雷の影響と思われる。	済
	21	下田字下田	盛岡市渋民運動公園 B & G 海洋センタープール	事務室蛍光灯安定器 1 台故障。落雷の影響と思われる。	済
	22	浅岸字下大葛	大葛地区振興センター駐車場	駐車場に砂利流入。	対応中
	1	上米内松ノ木平	自治公民館	上米内松ノ木平の公民館浸水、近隣田畑、近隣家屋の冠水、近隣農業用水路に土砂堆積。	済
	2	川目町	盛岡中央工業団地内 (小川木工所)	沢の氾濫による工場内及び併設の事務所床上浸水。	済
	3	川目町	盛岡中央工業団地内 (兼平製麺所)	浸水によるボイラー設備水没。	済
敷地内土砂崩れ	1	川目	民間土地	住宅裏の法面崩壊被害。	済
	2	川目	敷地内	敷地内に土砂、砂利が流入。	済
	3	上米内畑井野	敷地内	住宅敷地内への土砂流入被害。	済
	4	川目	敷地内	自宅裏山 (民地) から水流入により自宅敷地内の法面崩れる。	済
	5	川目	敷地内	自動車販売会社敷地内土砂堆積。	済
	6	浅岸堰根	敷地内	敷地内土砂崩れ、砂利流入。	済
	7	東安字蝶が森	敷地内	敷地内土砂崩れ。	済
	8	東山 2 丁目	敷地内	岩山 2 号線から流入した水、土砂が家の敷地内に流入。	済
	9	川目	白滝川	畑法面崩落。 河川へ土砂落下の恐れあり。	済
	10	東安庭檀ヶ森	自宅敷地内	市道側溝から水があふれ、自宅敷地内土手が崩れた。	済
	11	門字須摩	敷地内	民有地の法面崩落。	済
	12	川目	民間土地	敷地の法面が一部崩落。	済
	13	川目	民地及び農地	8/27 の大雨で隣接する畑の法面が崩れ自身の畑、車庫敷地に土砂が流入した。	済

【別紙 1】 令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧 (令和 6 年 11 月 27 日 10 時 00 分現在)

区分		No	発生場所	発生場所名称	被害状況	対応状況
敷地内土砂崩れ		14	浅岸字上大葛	民地	敷地内土砂堆積。	済
		15	浅岸字上大葛	民地	敷地内土砂堆積。	済
		16	浅岸字上大葛	民地	敷地内土砂堆積。	済
道路被害	国道	1	永井	国道 4 号線	国道 4 号線盛岡南インター入り口交差点で道路冠水。	済
		2	薮川字外山	国道 455 号	岩洞湖付近道路で倒木被害。 通行不可。	済
		3	東山 1 丁目	県道 106 号	国道 106 号道路冠水。	済
		4	薮川字外山	国道 455 線	外山川側の道路の崩落。	済
		5	薮川字外山	国道 4 5 5 線	国道 4 5 5 号線倒木による交通支障。	済
		6	薮川字外山	国道 4 5 5 線 一の渡岩洞湖線	国道 4 5 5 線及び一の渡岩洞湖線が通行止め。	済
		7	薮川字外山地内	国道 4 5 5 号線	薮川字外山地内の国道 4 5 5 号線道路冠水。	済
		8	薮川外山	国道 455 号線	国道 455 号線上道路陥没。	済
	県道	1	巻堀字上桑畑	県道 158 号	道路への倒木被害。	済
		2	新庄下八木田	県道 36 号上米内湯沢線	盛岡競馬場近くで倒木による交通支障。	済
		3	川目町	川の側溝	道路冠水。	済
		4	浅岸二ツ森	県道 36 号上米内湯沢線通	県道 36 号上米内湯沢線の綱取ダムトンネル下で倒木による通行止め。	済
	市道	1	浅岸字綱取地内	市道天神町銭掛 3 号線	道路崩落により通行不可。	済
		2	芋田字沢田	馬場状小屋線から入った赤線	馬場状小屋線に土砂流入。	済
		3	門	市道	市道の陥没及び土砂堆積被害。土砂はアップルロード側から流入。	済
		4	門字須摩地内	市道門 3 号線 市道門 25 号線 法定外道路	道路陥没被害。	済
		5	上米内字畑井野	市道上米内 24 号線	河川氾濫による道路崩壊被害。	対応中
		6	上米内字野頭	市道上米内 7 号線 (松ノ木 平公民館前)	道路崩壊被害。	済
		7	川又字鉢森	中釘の平線からの赤線	道路への砂利流入被害。車両通行困難。	済
		8	川又字奴屋敷	糠森線	橋に流木 2 本の堆積あり。 橋付近から水流出。	済
		9	川目	市道東安庭 18 号線	市道東安庭 18 号線へ土砂流入被害。通行不可。	済
		10	川目	市道川目 7 号線	市道川目 7 号線にて道路陥没被害。通行不可。	済
		11	川目	市道岩山 2 号線	市道岩山 2 号線で法面崩落被害。	済
		12	川目	市道岩山 3 号線	市道岩山 3 号線にてガードレール損傷被害。	済
		13	川目町	市道川目 13 号線	市道川目 13 号線にて法面崩落被害。	済
		14	川目	市道川目線	市道川目線にて法面崩落被害。	済
		15	好摩字野中	好摩永井沢線	道路への砂利流出被害。	済

【別紙 1】 令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧 (令和 6 年 11 月 27 日 10 時 00 分現在)

区分		No	発生場所	発生場所名称	被害状況	対応状況
道路被害	市道	16	新庄字銭掛	市道天神町銭掛 3 号線	市道天神町銭掛 3 号線にて土砂流入・堆積被害。 通行不可。	済
		17	新庄字貝田地内	市道岩山 2 号線	市道岩山 2 号線にて土砂崩れ被害。	済
		18	玉山字田畑	城内線	城内線への砂利流出被害。	済
		19	玉山馬場字川久保	赤線と青線(古館川)の交差部	河川氾濫により 100m ほど断続的に道路陥没。 2 カ所で崩落による道路の途切れあり。車両通行不可。	済
		20	手代森	市道滝村線	市道滝村線で道路流失。通行不可。	済
		21	東安庭字檀ヶ森地内	市道東安庭 6 号線	市道東安庭 6 号線にて道路陥没。	済
		22	東中野字沢田地内	市道東中野 15 号線	市道東中野 15 号線にて道路崩落。通行不可。	済
		23	日戸字一本杉	赤線と青線(古屋敷川)の交差部	河川増水による道路陥没被害。	済
		24	日戸字姥懐	姥懐 1 号線から入った赤線	河川氾濫による自宅前道路への砂利堆積被害。	済
		25	日戸字新田	上米内芋田線脇	水路溢水による道路への水流入被害。	対応中
		26	日戸字新田	日戸柴沢線脇 古屋敷川	自宅前水路氾濫による岩石流入被害。	対応中
		27	日戸字新田	日戸柴沢線	側溝詰まりによる溢水被害。	対応中
		28	上米内米内沢	市道上米内 24 号線	土砂流入・流木。	済
		29	みたけ 2 丁目	厨川一丁目谷地頭線	岩手県営運動公園東側アンダーパス冠水。 車両 2 台水没被害。人的被害なし。	済
		30	薮川字外山	一の渡岩洞湖線	砂利流出被害。	済
		31	薮川字日向	市道一の渡岩洞湖線	山からの水流入による冠水被害。 宅地進入路において砂利道が流され通行不可。	済
		32	永井	駅前第 2 多賀ニュータウン線	自宅付近の道路冠水被害。	済
		33	玉山字山谷	市道山谷川目線	通行止め。	済
		34	玉山小田沢	市道箸の木平線	市道箸の木平線での砂利流入被害。	済
		35	浅岸字綱取	市道		済
		36	山岸 1 丁目	山岸一丁目 8 号線	自宅前道路冠水。	済
		37	薮川	市道一の渡岩洞湖線	市道一の渡岩洞湖線での冠水被害。	済
		38	上田 1 丁目	本町通二丁目小鳥沢 1 号線	上田通りの冠水被害。	済
		39	上米内野頭	上米内 48 号線 上米内 49 号線	道路冠水。	済
		40	浅岸字元信	天神町銭掛 3 号線	道路冠水。	済
		41	西仙北 1 丁目	仙北町 16 号線 仙北町 17 号線	道路冠水。	済
		42	川又字登	市道釘の平線 (赤線)	土砂崩れを確認。	対応中
		43	川又大日向	中釘の平線	道路洗堀による通行止め。	済
		44	川又大日向	市道上米内芋田線	土砂崩れ。	済
		45	川又中館	市道釘の平線	通行止め。	済

【別紙 1】 令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧 (令和 6 年 11 月 27 日 10 時 00 分現在)

区分	No	発生場所	発生場所名称	被害状況	対応状況	
道路被害	市道	46	川目	東中野 1 8 号線	赤線道路の法面にひび。	済
		47	川目	川目24号線	しらたき工房へ通じる道路（市道）へ沢水流入。	済
		48	川目	川目 6 号線	道路一部損壊。	済
		49	川目町	川目線 農地	法面及び農地の土砂崩れ。	済
		50	川目町	川目13号線	道路冠水。	済
		51	浅岸貝田	市道浅岸10号線	市道浅岸10号線道路脇崩れ。	済
		52	津志田中央	区画街路 7 1 号線 区画街路 7 2 号線	津志田中央付近の道路冠水。	済
		53	東安庭 3 丁目	東安庭 3 2 号線	東安庭交差点付近の道路冠水。	済
		54	東安庭 3 丁目	東安庭22号線	東安庭西児童公園児童公園付近道路冠水。	済
		55	東安庭 3 丁目	東安庭 3 号線	市道東安庭 3 号線に砂利流入。	済
		56	東安庭小森	市道東安庭 3 号線	市道東安庭 3 号線の道路陥没等による通行止め。	済
		57	東安庭蝶ヶ森	東安庭 6 号線	東安庭蝶ヶ森付近の道路陥没。	済
		58	東山 1 丁目	岩山 2 号線	市道から自宅に浸水。	済
		59	東山 1 丁目	岩山 2 号線	道路に土砂の堆積。	済
		60	東山 1 丁目	岩山 2 号線	道路冠水。	済
		61	東山 2 丁目	岩山 2 号線	東山 2 丁目の水路等の土砂が流れ、泥や土砂が堆積。	済
		62	東山 2 丁目	東山二丁目 7 号線	道路冠水。	済
		63	東山 2 丁目	岩山 2 号線	道路冠水。	済
		64	東山 2 丁目	岩山 2 号線	道路の亀裂による交通支障及び水路から溢水。	済
		65	日戸字鷹高	日戸柴沢線？？（赤線）	砂利流出。	対応中
		66	日戸字新田	市道上米内芋田線	土砂崩れ。	済
		67	日戸日影	市道上米内芋田線	土砂崩れ。	済
		68	門	門 2 0 号線？？	市道への土砂堆積。	済
		69	門	国道396号線	道路冠水。	済
		70	門角下	東安庭門線	門公民館北側交差点付近の道路被害。	済
		71	薮川字大の平	大の平線	道路崩落による交通支障。	済
		72	薮川日向	市道大沼線	市道大沼線に溢水。	対応中
		73	川目	川目線？？	土砂流入による道路通行不可。	済
		74	上米内野頭、松木平	松木平橋 上米内48号線	松木平橋通行障害、道路冠水被害。	済
		75	東大橋～御厩橋	中津川 散策路	散策の通行の支障。散策路脇（草地）は通行可。	対応中
		76	玉山字館花	市道山谷川目線	道路路肩土砂崩れ。	済
		77	玉山字姥前	市道山谷川目線	道路路肩土砂崩れ。	済
		78	日戸字姥懐	市道日戸柴沢線	道路路肩土砂崩れ。	済
		79	日戸字姥懐	市道日戸柴沢線	法面土砂崩れ。	済
		80	玉山字中里	市道山谷川目線	道路脇崩壊。	済
		81	玉山字川久保	市道山谷川目線	道路側溝崩壊。	済

【別紙 1】 令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧 (令和 6 年 11 月 27 日 10 時 00 分現在)

区分		No	発生場所	発生場所名称	被害状況	対応状況
道路被害	市道	82	手代森	市道都南川目線	道路脇陥没被害。	対応中
		83	下大ヶ生	城内線と私道	自宅前道路に土砂流出。	済
		84	川目	川目 8 号線	道路陥没、降雨時の側溝溢水の恐れ。	対応中
		85	門字真立	門 1 号線 東安庭 5 号線	道路陥没。	済
		86	上米内字畑	公衆用道路	小河川の氾濫による公衆用道路（自宅までの通路）の復旧。	対応中
		87	上米内字米内沢	上米内 2 4 号線付近	配管らしきものが破損。	済
	林道	1	上米内	林道矢沢線	道路崩落及びガードレール破損被害。 付近の沢の溢水により土砂崩れ被害。 道路の路面数カ所陥没。	済
		2	上米内字畑	林道米内川線	林道矢沢線との交差点部分で土砂流入及び倒木被害。 通行不能。	済
		3	上米内字畑	林道米内川線	降雨時の土砂流入及び流木により側溝詰まり。	済
		4	上米内畑井野	林道米内川線	百目木橋一部崩落により通行不能。 付近の林道でも崩落被害あり。	済
		5	上米内畑井野	林道米内川線	畑橋の流失被害。 山側に抜ける道路も倒木及び土砂崩れ被害。 通行不能。 3 世帯孤立。	済
		6	上米内米内沢	林道米内川線	米内川溢水により百鬼木橋（米内川）付近通行不可。 家屋及び人的被害なし。	済
		7	新庄字中津川	林道岩神線	倒木による交通支障。	済
		8	浅岸字元信	林道	道路冠水。	済
		9	浅岸字大志田	林道米内川線	大志田駅側からのルート道路が流され寸断。	済
		10	浅岸字鍋倉付近	林道米内川線	河川の増水により大志田駅の道路流失。	済
		11	浅岸字二ツ森	御大堂 2 号線	綱取ダム付近林道土砂崩れ。	済
		12	浅岸赤重	林道	浅岸字赤重周辺道路破損と道路流失により通行不可。	済
		13	浅岸木々塚	林道御大堂 2 号線	水位観測所付近の道路土砂崩れ。	済
		14	藪川字大の平	外山森林公園	公園内の路肩崩落により通行不能等、池水溢水（修理要）、通路冠水。	対応中
		15	新庄小貝沢 築川	林道建石線	倒木による通行不能。	済
		16	浅岸字大志田頭～新庄字 中津川	林道岩神線	林道岩神 2 号線付近の倒木による交通支障。	済
		17	浅岸字大志田頭～新庄字 中津川	林道岩神線	倒木による交通支障。	済
		18	上米内字畑井野 浅岸字赤重 浅岸字元信	林道高森山線	倒木により通行不可。	済

【別紙 1】 令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧 (令和 6 年 11 月 27 日 10 時 00 分現在)

区分		No	発生場所	発生場所名称	被害状況	対応状況
道路被害	林道	19	上米内畑	林道米内川線	米内川線の橋崩落。	済
		20	新庄字中津川	林道岩神線	倒木による交通支障。	済
		21	上米内畑	林道矢沢線	道路崩壊被害。通行、公営住宅等公的支援について相談したい。	対応中
		22	上米内	百目木橋	百目木橋通行障害。	済
		23	上米内	林道矢沢線	矢沢線に碎石散乱。 車両タイヤパンク被害。	済
		24	上米内	林道上米内線	道路から砂飛散。	済
		25	上米内	林道上米内線	土砂堆積、撤去依頼。	済
		26	上米内字畑井野	林道上米内線	家の裏山が崩れた。	済
		27	上米内	林道高森山線	代替路となっている林道高森山線が一部ぬかるんでいて走行しづらい。	済
		28	上米内字畑	林道米内川線	林道の復旧依頼。 ・側溝蓋の破損。 ・側溝内土砂堆積（側溝蓋を外せるようにすることも要望）。 ・ガードレールの復旧。	対応中
	農道	1	門字角下	農道	農道に山から水の流入被害。付近の農地にも被害あり。	対応中
		2	川目	農道	農道陥没被害。	済
		3	川目	農道	川目17地割の樹園地付近の共同利用農道が陥没被害。	済
		4	川目	農道	農道陥没被害。	済
		5	玉山字大平	山谷川目牧道	山谷川目牧道にて道路損壊被害。	対応中
		6	東中野字日蔭山	農道	農道にて法面崩落被害。	対応中
		7	上米内畑	農道	牧草地にて土砂崩れ被害。 農道の通行障害。	済
		8	東安庭妻ヶ森	農道南中野線（アップルロード）	法面崩落。	済
		9	門字須摩	農道南中野線	農道南中野線の法面崩壊。	対応中
	その他	1	川又字釘の平	青線脇の私道	100mほどにわたって道路の崩落被害。通行不可。	済
		2	日戸字栗木田	日戸柴沢線を入った私道 日戸川	道路陥没及び法面崩落被害。	済
		3	日戸字古屋敷	青線脇の私道	水路の崩れ。	済
		4	玉山字小田沢	私道	道路が流出。	済
		5	上米内字畑井野	私道	私道が米内川の氾濫によって、車での通行が不可。現在は親戚宅に避難。	済
		6	川目	私道	倉庫に続く私道の一部が崩落。	済
		7	門真立	赤線（住宅脇）	土砂撤去でアスファルトがはがれた。	対応中
農地被害		1	上米内字米内沢	農地	畑に土砂流入被害。耕作不可状態。	対応中
		2	上米内中居	農地	米内川氾濫で田畑に土砂及び流木流入被害。 ビニールハウス内にも土砂堆積。	対応中

【別紙 1】 令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧 (令和 6 年 11 月 27 日 10 時 00 分現在)

区分	No	発生場所	発生場所名称	被害状況	対応状況
農地被害	3	門字角下	樹園地	上幅10mの法面崩壊被害。 りんご畑から道路までの土砂流入被害。	対応中
	4	門字角下	樹園地	上幅10mの法面崩壊被害。 アップルロードからの土砂流入被害。	済
	5	門字須摩	樹園地	法面崩落被害。 諏訪神社南東部に100mほど土砂崩れ報告。	対応中
	6	門字須摩	農地	畑及び栗畑に土砂流入被害。 土砂はアップルロードから流入。	済
	7	門字唐、門字須摩	樹園地	りんご園にて4か所の法面崩落被害。 りんごにも被害あり。	済
	8	上米内字中居	農地	畑に流木・木片流入被害。	対応中
	9	上米内字中米内	水田	松ノ木平地域全域の田（約4ha）の冠水被害。	対応中
	10	上米内字米内沢	農地	米内川の氾濫により、畑に土砂流入被害。 耕作不可の状態。	対応中
	11	上米内中居	農地	田の冠水被害。	対応中
	12	川又字赤坂	県道洪民川又線脇水路	土砂による河川閉塞。 付近の田への水流入被害。	対応中
	13	川又字小沢	農地	土砂流入被害。	対応中
	14	川又字鉢森	農地	河川溢水により田への水流入被害。 流木による畦畔決壊被害。 水路の反対側も被害あり。	対応中
	15	川目	樹園	りんご園にて法面崩壊。	対応中
	16	川目	樹園地	りんご園5か所の法面崩落被害。 畑2か所法面崩落被害。	対応中
	17	川目	農地	畑の法面崩壊被害。幅5m、その先もひび割れ。 土手下の畑に崩れた法面の流入被害。	済
	18	川目	樹園 農道	樹園地及び農道で法面崩壊、土砂堆積被害。	対応中
	19	洪民字愛宕	農地	畑に水流入被害。	済
	20	下米内伊勢沢付近	農地	田への引水に用いているU字溝流失被害。	対応中
	21	玉山字川久保	農地	農地への土砂流入被害。	対応中
	22	手代森	水田	2～3mに及んで水田の土手崩落被害。 付近に流れる沢の一部崩落。	済
	23	手代森	農地	国道396号沿いでりんご畑の法面崩壊被害。	済
	24	手代森	樹園地	農地法面崩壊、土砂堆積被害。 農道も陥没被害あり。	対応中
	25	東安庭字壇が森	樹園地	りんご園にて法面崩壊。	対応中
	26	東安庭字壇が森	農地	農地にて法面崩落被害。	済
	27	東安庭字蝶が森	農地	りんご園にて数ヶ所の法面崩落被害。	済

【別紙 1】 令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧 (令和 6 年 11 月 27 日 10 時 00 分現在)

区分	No	発生場所	発生場所名称	被害状況	対応状況
農地被害	28	東中野字岩本	農地	果樹園にて 3 カ所に及んで法面崩壊。 隣地影響あり。	対応中
	29	東中野沢田	農地	畑への土砂堆積被害。	済
	30	日戸字一本杉	農地	土砂流入被害。	対応中
	31	日戸字栗木田	農地・水路法面	農地の法面崩落被害。 水田の湛水不可。	対応中
	32	東安庭字蝶ヶ森	山林	りんご園にて法面崩落被害。 道路を跨ぎ 50m ほどの土砂流出被害。	済
	33	門字角下	樹園地	上幅 10m に及んで農地の法面崩壊被害。 市道側より農地への土砂流入被害。	済
	34	下米内佐倉	農地	碎石場の裏側で農地引水用の U 字溝の流失被害。	対応中
	35	上米内中居	農地	上米内中居での水田冠水被害。	対応中
	36	米内地区内	農地	畑に土砂、流木流入。	対応中
	37	川又字宇登	農地	法面の崩落、水路閉塞による農地への土砂流入。	対応中
	38	川目	農地	畑の法面崩壊。	対応中
	39	川目	農地	畑の法面崩落。	済
	40	日戸字栗木田	農地・水路法面	法面の崩落。	対応中
	41	日戸字市の坪	農地・水路法面	溢水による土砂流入、洗堀。 通路の倒木。	対応中
	42	日戸字新田	農地・水路法面	法面の崩落。 路面の洗堀、車両通行困難。	対応中
	43	日戸字中平 日戸字岩井沢	農地・水路法面	法面の崩落。 水田の湛水不可。	対応中
	44	薮川字日向	農地・水路法面	農地の法面決壊。	対応中
	45	上米内野頭	農地	上米内野頭地区 農業・防火用水路被害。	対応中
	46	下米内大豆門	農地	県管理河川米内川と並行する農業用水路への土砂堆積及び U 字溝流失。	済
	47	東中野字岩本、日蔭山	農地	農地内作業道への土砂堆積。	済
	48	川目	農地	畑の法面崩壊。	対応中
	49	松ノ木平地区全体	農地	農道流出・土砂堆積。用水路堆積。	対応中
	50	川目	農地	農地一部崩落。	対応中
	51	川目	農地	農地法面崩れ。	済
	52	上米内字庄ヶ畑	水路	水田引水用暗渠詰まり。	対応中
	53	大ヶ生	水田	水田の畦畔崩れ。 隣接する水田へ土砂流出。	済
	54	上米内畑井野	水路	米内浄水場取水の堰と併用している取水工等の破損。	対応中
	55	川目	畑（転用）	農地崩落被害。	済
	56	手代森	畑	他者所有農地の法面崩落による自己所有農地への土砂流入及び堆積。	済

【別紙 1】 令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧 (令和 6 年 11 月 27 日 10 時 00 分現在)

区分		No	発生場所	発生場所名称	被害状況	対応状況
農地被害		57	川又字中館	農地被害	農地への土砂流入。	対応中
		58	日戸字市の坪	農地被害	農地への土砂流入。	対応中
		59	川又字中館	農地被害	農地への土砂流入。	対応中
		60	日戸字一本杉	農地被害	農地への土砂流入。	対応中
		61	日戸字一本杉	農地被害	農地法面の崩落及び土砂流入。	対応中
		62	玉山馬場字川久保	農地被害	農地法面の崩落及び土砂流入。	対応中
		63	門字角下	樹園地	崩壊しそうな法面があるとの通報あり。	対応中
		64	東安庭字松長根	畑	法面崩壊。	対応中
		65	川目	畑	法面崩壊。	対応中
		66	上米内松ノ木	農地	農地（ハウス）に土砂が堆積。	対応中
水道施設被害	上水道	1	上米内字中居	米内浄水場	取水口施設損傷、動力電源、通信ケーブル断線等の被害。	対応中
		2	東中野字沢田	沢田浄水場	法面崩落 3 か所、フェンス破損 1 箇所。	対応中
	下水道	1	大通 2 丁目	下水道施設	大通の道路のマンホールが大雨により盛り上がる。	済
		2	東見前	中央幹線M31 マンホール	マンホールから溢水。	済
河川関係		1	浅岸字下大葛	準用河川大葛川	準用河川大葛川で河岸浸食及び倒木被害。	対応中
		2	浅岸字上大葛地内	準用河川大葛川	準用河川大葛川河岸浸食被害及び倒木被害。 道路横断管閉塞被害。	対応中
		3	川又字宇登	水路(上米内芋田線脇)	水路の氾濫。 水路の周りに土砂の堆積。	対応中
		4	川又字宇登	水路(青線)	家の脇の水路氾濫による道路脇の崩落被害。	済
		5	川目	水路	水路からの土砂流出。国道106号まで被害あり。	済
		6	川目	水路	住居裏及び水田用水路に土砂堆積被害。	済
		7	川目町	水路	水路溢水によるネットフェンス破損被害。	対応中
		8	玉山字川久保	山谷川目線脇の水路に架かる橋	山谷川目線付近にて河川溢水により橋損壊被害。 付近の田へ橋損壊によるがれきの流出被害。	対応中
		9	玉山字間洞	中日戸線脇水路(青線)	中日戸線脇水路の法面崩落。 巨石により水路が封鎖され溢水。水路脇道路等崩壊の恐れあり。	済
		10	玉山馬場字太子堂	水路に架かる橋	橋に倒木 5 ～ 6 本が詰まり河川溢水。付近の田畑への水流出。	済
		11	西青山	準用河川小諸葛川	準用河川小諸葛川溢水による市道冠水。	済
		12	東山 2 丁目	準用河川白滝川	角材等の堆積による河道閉鎖及び溢水被害。 市道及び宅地浸水被害。	済
		13	稻荷町	敷地内	小諸葛川溢水により自家敷地内と隣家への土砂流入被害。	済
		14	三本柳	水路	水路冠水被害。	済
		15	山岸 1 丁目	側溝	側溝からの溢水被害。 側溝詰まりの可能性あり。	済
		16	上米内中居	上米内 8 号線 中居橋	上米内 8 号線中居橋への流木堆積による水位上昇。	済

【別紙 1】 令和 6 年 8 月 27 日大雨災害 被害状況一覧 (令和 6 年 11 月 27 日 10 時 00 分現在)

区分	No	発生場所	発生場所名称	被害状況	対応状況
河川関係	17	上米内畑	敷地内	敷地内を流れる河川での土砂堆積。 小屋の床下浸水被害。	対応中
	18	川又字宇登	水路堤防	水路堤防構造の決壊。	対応中
	19	川又字中館	水路脇法面	水路脇法面の崩落。	対応中
	20	川又字鉢森	農地・水路法面	法面の崩落、水路溢水。	対応中
	21	川又字苗代端	農地・水路法面	溢水による土砂流入。	対応中
	22	川目町	盛岡中央工業団地内	土砂崩れによる団地付近の用水路の柵損壊。	済
	23	浅岸字上大葛	敷地内	浅岸字上大葛法面が崩れ大葛川に流入。	対応中
	24	浅岸上大葛	法面	浅岸字上大葛法面崩れ、大葛川上流、高森山頂上より下側において崩落。	対応中
	25	東山 2 丁目	河川・水路溢水	東山 2 丁目（共立医科器械敷地横）の水路からの溢水による土砂堆積。	済
	26	日戸字姥懷	水路	日戸柴沢線横断している水路せき止めにより水が溜まる。	済
	27	日戸字中平	古屋敷川	法面崩れ。	済
	28	上米内畑井野	用水路	用水路の取水口及び送水パイプの破損による農業（防火）用水路の枯渇。	対応中
	29	上米内、浅岸地内	米内川支流	土砂堆積多数。	対応中
	30	東山 2 丁目	準用河川白滝川	水門故障。	済
	31	上米内地内	普通河川米内沢川	U型水路破損による溢水。	対応中
	32	川又字中館	市道釘の平線脇の青線	護岸崩壊。	済
	33	玉山字中里	山谷川目川	市道山谷川目線交差部の護岸崩壊。	済
	34	玉山字中里	山谷川目川	市道山谷川目線沿いの護岸崩壊。	済
	35	日戸字一本杉	青線（古屋敷川）	護岸崩壊。	済
	36	上米内字畑	河川	小河川の氾濫。	対応中
	37	下米内字至沢地内	水路	河岸流出及び側方浸食。	対応中
	38	川目	水路	私道の水路横断部閉塞もよる市道への溢水。	対応中
	39	手代森地内	水路	手代森ニュータウン南の都南土地改良区排水路の一部溢水。浚渫希望。	対応中
	40	上米内地内 字米内沢	普通河川米内沢川	米内沢川水門、米内川合流部の土砂堆積。	対応中
	41	浅岸字赤重	民地	隣接する沢から敷地内（畑）に水が流入。	対応中