

修繕箇所一覧表

都市公園等照明灯LED化その2 修繕

番号	公園名	設置場所	面積 (ha)	基数 (実数)	灯具種別	灯具 デザイン	ポール 高さ	ポール 腐食	開設年月日	備考
8	神子田ひまわり幼児公園	神子田町 1 -42	0.04	1	A	中心	5	有（錆程度）	S54.6.23	
				1	A	中心	5	有（錆程度）		
12	神子田わかば公園	茶畑 2 丁目16-30	0.08	1	A	中心	6	無	S57.3.31	
13	神子田さくら公園	神子田町17- 1	0.09	1	A	中心	7	有（錆程度）	S58.3.31	
15	やながわ幼児公園	東安庭 1 丁目 6 -10	0.04	1	A	中心	6	無	S59.3.31	
21	東仙北二丁目幼児公園	東仙北 2 丁目 6 -48	0.08	1	A	中心	7	有（根本腐食）	S60.3.30	
63	舩形幼児公園	仙北 3 丁目15,16-28	0.07	1	A	中心	4	無	H5.3.31	
88	神子田たんぼぼ公園	神子田町 9 -33	0.02	1	A	中心	5.5	有（錆程度）	H9.3.31	
89	葛西公園	東中野字見石17	0.03	1	A	中心	5.5	有（錆程度）	H9.3.31	
99	福名湯公園（ふなと）	川目10地割85-25	0.05	1	A	中心	5	有（錆程度）	H15.3.31	
100	椿沢公園	川目 5 地割121-38	0.06	1	A	中心	5	有（錆程度）	H15.3.31	
105	らかん児童公園	茶畑 2 丁目 1 - 1	0.37	1	A	中心	7.5	有（錆程度）	S43.12.27	
				1	A	中心	7.5	有（錆程度）		
106	中野児童公園	中野 1 丁目28-30	0.16	1	A	中心	7	有（錆程度）	S47.12.26	
				1	A	中心	7	有（錆程度）		
119	南仙北児童公園	南仙北 2 丁目 9 - 2	0.18	1	A	片寄	5	有（錆程度）	S54.6.23	
				1	A	中心	7	有（錆程度）		
				1	A	中心	5	有（錆程度）		
129	仙北きた児童公園	仙北 2 丁目 4 - 8	0.14	1	A	中心	7	有（錆程度）	S55.3.31	
132	小鷹児童公園	南仙北 3 丁目 5 -34	0.16	1	A	中心	7.5	有（錆程度）	S57.3.31	
137	仙北東児童公園	東仙北 1 丁目 2 -57	0.13	1	A	中心	7	有（錆程度）	S58.3.31	
138	見石児童公園	東中野字見石55-25	0.15	1	A	中心	6	有（錆程度）	S57.3.31	
143	西二児童公園	西仙北 2 丁目16- 1	0.25	1	A	中心	6	有（錆程度）	H4.3.31	
144	台太郎ふれあい公園	向中野 2 丁目 6 - 1	0.25	1	B	中心	5.5	有（錆程度）	H11.3.31	
145	西一児童公園	西仙北 1 丁目28- 1	0.25	1	A	中心	6	有（錆程度）	H2.3.31	
				1	A	中心	6	有（錆程度）		
146	駒形児童公園	西仙北 1 丁目11- 1	0.15	1	A	中心	5.5	有（錆程度）	H3.3.30	
147	本宮児童公園	本宮 2 丁目 6 - 1	0.25	1	A	中心	6	有（錆程度）	H6.3.31	
148	泉屋敷児童公園	本宮 4 丁目15- 1	0.26	1	A	中心	5.5	有（錆程度）	H9.3.31	
				1	A	中心	5.5	有（錆程度）		
149	もといち泉公園	本宮 4 丁目24- 1	0.29	1	B	中心	4.5	無	H18.3.31	
151	南仙北地蔵田児童公園	南仙北 1 丁目10-11	0.1	1	A	中心	7	有（錆程度）	S60.3.30	
162	さだまり児童公園	東山 1 丁目29- 1	0.1	1	A	中心	7	有（錆程度）	H1.3.31	
171	東安庭西児童公園	東安庭 3 丁目 3 -45	0.15	1	A	中心	6	有（錆程度）	H4.3.31	
				1	A	中心	6	有（錆程度）		
172	東安庭東児童公園	東安庭 3 丁目12- 8	0.2	1	A	中心	6	有（錆程度）	H4.3.31	
				1	A	中心	6	有（錆程度）		
				1	A	中心	6	有（錆程度）		
173	門北児童公園	東安庭 2 丁目11- 8	0.1	1	A	中心	5	有（錆程度）	H5.3.31	
174	門田茂木児童公園	門 1 丁目 1 - 1	0.1	1	A	中心	6	有（錆程度）	H6.3.31	
175	門中央公園	門 1 丁目10- 1	0.44	1	A	中心	5.5	有（錆程度）	H12.3.31	
				1	A	中心	5.5	有（錆程度）		
				1	A	中心	5.5	有（錆程度）		
				1	A	中心	5.5	有（錆程度）		
176	門堀郷児童公園	門 2 丁目 3 -11	0.11	1	A	中心	5.5	有（錆程度）	H8.3.31	
				1	A	中心	5.5	有（錆程度）		
177	門赤沼児童公園	門 2 丁目23-10	0.11	1	A	中心	5.5	有（錆程度）	H9.3.31	
				1	A	中心	5.5	有（錆程度）		
199	たたら山児童公園	川目町23- 9	0.2	1	A	中心	5.5	有（錆程度）	H6.3.31	
				1	A	中心	5.5	有（錆程度）		
211	小幅ふれあい公園	本宮 6 丁目14-30	0.18	1	B	中心	5	無	H21.4.30	
212	小屋敷児童公園	本宮 3 丁目44-20	0.18	1	A	中心	5	無	H21.3.31	
213	みんなの稲荷公園	本宮 7 丁目 9 -20	0.1	1	B	中心	5	無	H21.4.30	
222	八日市場公園	向中野 2 丁目48-20	0.18	1	B	中心	5	無	H22.3.31	
223	才川公園	向中野 5 丁目 5 -10	0.18	1	B	中心	4	無	H22.3.31	

226	盛南公園	本宮 1 丁目19- 1	2	1	A	中心	4	有（錆程度）	H12.10.18	
				1	A	中心	4	有（錆程度）		
				1	A	中心	4	有（錆程度）		
				1	A	中心	4	有（錆程度）		
				1	A	中心	4	有（錆程度）		
				1	A	中心	4	有（錆程度）		
				1	A	中心	4	有（錆程度）		
				1	A	中心	4	有（錆程度）		
				1	A	中心	4	有（錆程度）		
253	ふれあい広場	西仙北 2 丁目 6	0.05	1	B	片寄	4	有（錆程度）	S63	
				1	A	片寄	4	有（錆程度）		
254	学園広場	本宮 1 丁目30	0.05	1	B	片寄	4	有（錆程度）	H1	
				1	B	片寄	4	有（錆程度）		
255	並木広場	西仙北 1 丁目37	0.05	1	B	中心	3	有（錆程度）	H1	
				1	B	中心	3	有（錆程度）		
257	みちくさ広場	本宮 2 丁目18	0.05	1	B	片寄	4	有（錆程度）	H6	
				1	B	片寄	4	有（錆程度）		
合計	44公園			72基						