

# 盛岡市観光文化交流センター音響映像設備修繕 現状写真

【調整室内】



# 盛岡市観光文化交流センター音響映像設備修繕 現状写真



# 盛岡市観光文化交流センター音響映像設備修繕 現状写真




# 盛岡市観光文化交流センター音響映像設備修繕 現状写真




# 盛岡市観光文化交流センター音響映像設備修繕 現状写真

【おでってホール内】




# 盛岡市観光文化交流センター音響映像設備修繕 現状写真

【おでってホール内スピーカー・カメラ等】



盛岡市観光文化交流センター音響映像設備修繕 現状写真



# 盛岡市観光文化交流センター音響映像設備修繕 現状写真




# 盛岡市観光文化交流センター音響映像設備修繕 現状写真




# 盛岡市観光文化交流センター音響映像設備修繕 現状写真

【おでってホール舞台出力パネル】




# 盛岡市観光文化交流センター音響映像設備修繕 現状写真

## 【大会議室内】



# 盛岡市観光文化交流センター音響映像設備修繕 現状写真



# 盛岡市観光文化交流センター音響映像設備修繕 現状写真

