

乙部児童センター

建物正面







雨漏り箇所



雨漏り箇所



建物裏手







