

盛岡市道路灯一覧表

管理ID	町内	設置柱番号	設置柱種別	支柱形式	設置柱損傷	柱損傷度	灯具損傷	灯具損傷度	電源状況	架空線距離	光源	W数	灯数	灯具高	備考
1825	津志田中央三丁目		単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	5	ナトリウム灯	300W	1	10.0	KCE120-2-J
1826	津志田中央三丁目		単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	28	ナトリウム灯	400W	1	10.0	KCE120-2-J
1827	津志田中央二丁目		単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	34	ナトリウム灯	400W	1	10.0	KCE120-2-J
1834	津志田12地割		単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	3	ナトリウム灯	300W	1	10.0	KCE120-2-J
1836	津志田12地割		単独柱	テーパーポール	腐食	II	異常なし	I	空中	13	ナトリウム灯	300W	1	10.0	KCE120-2-J
1873	永井23地割	不明	電力柱	コンクリート柱	異常なし	I	腐食	II	空中	0	水銀灯	300W	1	7.0	NYR30131LF9
1876	永井20地割	不明	電力柱	コンクリート柱	異常なし	I	腐食	II	空中	0	水銀灯	300W	1	7.0	NYR30131LF9
1878	永井23地割	見前中学校線20	電力柱	コンクリート柱	異常なし	I	腐食	II	空中	0	水銀灯	250W	1	7.0	NYR30131LF9
1883	永井24地割		単独柱	コンクリート柱	異常なし	I	異常なし	I	空中	0	水銀灯	40W	1	5.5	NYR30131LF9
1884	永井24地割		単独柱	コンクリート柱	異常なし	I	異常なし	I	空中	0	水銀灯	40W	1	5.5	NYR30131LF9
1911	津志田14地割		単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	5	ナトリウム灯	300W	1	18.0	KCE120-2-J
1915	津志田14地割		単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	8	ナトリウム灯	300W	1	10.0	KCE120-2-J
1938	津志田中央二丁目		単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	35	ナトリウム灯	400W	1	11.0	KCE120-2-J
2388	津志田12地割		単独柱	テーパーポール	腐食	II	異常なし	I	空中	5	ナトリウム灯	300W	1	10.0	KCE120-2-J
2972	津志田14地割		単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中		水銀灯	300W		不明	KCE070-2C-J
2974	三本柳10地割		単独柱	コンクリート柱	異常なし	I	異常なし	I	空中		水銀灯	40W		不明	NYR30131LF9
2975	三本柳10地割		単独柱	コンクリート柱	異常なし	I	異常なし	I	空中		水銀灯	40W		不明	NYR30131LF9
2984	永井22地割		単独柱	コンクリート柱	異常なし	I	異常なし	I	空中		水銀灯	40W		不明	NYR30131LF9
2985	永井22地割		単独柱	コンクリート柱	異常なし	I	異常なし	I	空中		水銀灯	40W		不明	NYR30131LF9
2989	永井23地割		単独柱	コンクリート柱	異常なし	I	異常なし	I	空中		水銀灯	40W		不明	NYR30131LF9
2990	永井23地割		単独柱	コンクリート柱	異常なし	I	異常なし	I	空中		水銀灯	40W		不明	NYR30131LF9
2991	永井23地割		単独柱	コンクリート柱	異常なし	I	異常なし	I	空中		水銀灯	40W		不明	NYR30131LF9
3024	津志田中央三丁目		単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中		水銀灯	300W		不明	KCE070-2C-J
3029	飯岡新田5地割		単独柱	ストリートポール	異常なし	I	異常なし	I	空中		ナトリウム灯	216W		不明	KCE050-2C-J